

Inolab Especialistas de Servicio S.A. de C.V. Aniceto Ortega no. 1341 Col. del Valle C.P. 03100

Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México Tel. 55 5524 2429 con 5 líneas

FOLIO

31815

















			REPORT	E DE SERVICI	O (FSR)				
CLIENTE / EMPRESA: PPG Industries SA. De C.V.							roforesis Capilar		
DEPARTAMENTO: Laboratorio Catodico			DIRECCIÓN: San Juan del Rio 76800	DIRECCIÓN: San Juan del Rio, Libramiento A Tequisquiapan, Col. , C.P.			nan Coulter		
MBRE DEL RESPON	SABLE: Alondra	Quirino / Veronica Santiago	LOCALIDAD: Queretaro, San	LOCALIDAD: Queretaro, San Juan del Rio MODELO: PA80			00 PLUS		
REPORTADO POR: Alondra Quirino / Veronica Santiago			MAIL: AQuirino@ppg.co / cac9	MAIL: AQuirino@ppg.co / cac9392@ppg.com NO SERIE: A74			.6031242		
				ID: LED-170					
SOLICITUD DE SERVICIO INICIO DE S			O DE SERVICIO	ERVICIO FIN DE SERVICIO			FALLA		
8712		FECHA	HORA	FECHA	HORA		REPORTADA:	N/A	
		09/03/2023	9:00:00	09/03/2023	13:00:00				
FECHA	HORAS SERVICIO ACCIONES REALIZADAS				FALLA ENCONTRADA				
09-03-2023	4	REVISION : CLIENTE REPORTA FALLA EN LAMPARA DEUTERIO,				TIPO DE PROBLEMA			
SE ENCONTRO EQUIPO APAGADO CON DETECTOR DAD INSTALADO, AL REALIZAR PRUEBAS DE INICIO EL EQUIPO NO ENCINEDE LAMPARA UV (DEUTERIO), EL USUARIO REFIERE QUE REALIZARON CAMBIO DE DETECTOR CON EQUIPO ENCENDIDO. PREVIO A FALLA DE LAMPARA SE REALIZO PRUEBA CON DETECTOR UV, EL EQUIPO NO RECONOCE NI CONFIGURA EL DETECTOR UV, SE PROCEDE A REVISAR TARJETAS DE CONTROL PRINCIPAL, SE REALIZO LIMPIEZA Y DESMAGNETIZACION DE TERMINALES. LA FALLA PERSISTE					• N/A				
				EL DETECTOR UV, SE ZACION DE TERMINALI	E PROCEDE A ES. LA FALLA	TIPO DE SERVICIO Revisión			
			FOR UV / PDA NI CONTROLA EL ENC	DLING SEPARATION) NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. NO LOGRA EL ENCENDIDO DE LA LAMPARA, LA FALLA ES ATRIBUIBLE AL PO					
		Se debe reemplazar la tarjeta SHS y realizar nuevas pruebas para determinar si alguna otra función o tarjeta resulto dañada . Equipo fuera de uso							
								Contrato Senior	
TAL DE HRS. NÚMERO DE	4 PARTE	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN				FUNCIONANDO AL 100%	
NOMENO DE	TAILL	VARTIDAD		DEGOTAL CION				• No	
								110	

OBSERVACIONES:

Se debe Cotizar reemplazo de tarjeta SHS (sample Handling Separation) para continuar pruebas de funcionamiento.

Cliente solicita cotización a la brevedad y saber si podemos correr análisis de sus muestras .

PROXIMO SERVICIO / FECHA		CLIENTE		REPRESENTANTE DE SERVICIO
N/A	09/03/2023	Veronica Santiago	. 12	at a

				Armando Moreno Medina
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

La firma de este documento es unicamente para evidenciar las actividades realizadas por el Ingenierio de servicio. El Servicio se considera finalizado con la entrega del informe final en original (cuando aplique)