

Hiện tượng inox ố vàng sau hàn hay còn gọi là nhiệt màu (Heat Tint) xảy ra khi bề mặt kim loại tại vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ) bị oxy hóa mạnh ở nhiệt độ từ 300°C đến hơn 800°C. Quá trình này phá hủy lớp màng thụ động Crom Oxit (Cr_2O_3) bảo vệ tự nhiên, dẫn đến hình thành các oxit sắt làm mất khả năng chống gỉ sét cục bộ.

Theo các chuyên gia luyện kim tại HaVi, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lưu lượng khí Argon không đạt chuẩn, thiếu khí lót đáy khi hàn ống, dòng điện quá cao hoặc không duy trì thời gian trễ khí (Post-flow). Để khắc phục triệt để, các xưởng cơ khí hiện nay áp dụng ba phương pháp chính gồm: Tẩy điện hóa bằng chổi carbon, sử dụng gel tẩy mối hàn chuyên dụng, và đánh bóng cơ học chuẩn kỹ thuật kết hợp thụ động hóa bề mặt.

Việc lựa chọn đúng mác thép như SUS 304 hoặc SUS 316 kết hợp quy trình hàn tiêu chuẩn sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 80% thời gian gia công hoàn thiện. Chi tiết về kỹ thuật xử lý vui lòng tham khảo tại HaVi.