

Work Instruction For Tool Die Setting

Document No. 30-WI-PR-25

Rev. No. & Rev. Date

01/10.08.2019

MASTER COPY

उद्देश: खल्क प्रोडक्शन कवने क लिए दुल व डाय भेटिंग कवने के लिए

व्याप्ती: हेमर डाय, ट्रिंमिंग आणि पिअर्सिंग दुल.

अ. डाय भेटिंग :

- 1. जो डाय अथवा दूल भेट कवनी है। वह डाय शॉपभे ओके है यह जांच कवें।
- 2. डोवेल भाइज चेक करें टॉप व खॉटम किज / चाखी विक्वायवमेंट के अनुभाव उपलब्ध है की नहीं जांचले. I
- 3. लाभ्ट व्रतिंग डाय उतावहें I
- 4. षॉटम डाय लोड करें और अलाइनमेंट देखें | डाय और ऑ ख्लॉक के खीच का गॅप सही थिकनेस की एस. एस. मेटल शीट डालके भर दें | खहुत ज्यादा एस. एस. मेटल शीट का प्रयोग ना करें |
- 5. खॉटम डाय की कि / चाषी टाइट करें l
- 6. ਟੱਧ ਤਾਹ ਲੀਣ ਨਾੜੇਂ और अलाइनमेंट ਫੇखें ਤਾਹ और ਵੱਸ ਨੇ ਲੀਚ ਨਾ ਸੱਧ ਜहੀ ਇਨਜੇਵ ਨੀ ਦੁੜ, ਦੁੜ, ਸੇਟਲ शीट ਤਾਲਨੇ ਅਵ ਫੇਂ l ਲਾहुत ज्यादा ਦੁੜ, ਦੁੜ, ਸੇਟਲ शीट ਨਾ ਧੁਹੀਸ ਗ ਨਾਵੇਂ l
- 7. टॉप डाय की कि / चाखी टाइट करें I
- 8. टॉप ओर खॉटम डायके खीच गरम जॉख अथवा गरम स्क्रंप रखकर डाय गरम करें अथवा गैस चेंखरमें गरम करें ।
- 9. डाय टेम्प्रेचर चेक करे और डाय ख्लॉक के खीच का टेम्प्रेचर 160°C से 200°C के खीच है यह जांच ले | इसके लिए टच प्रोख अथवा पायरोमीटर का इस्तेमाल करें |
- 10. ग्रम जॉष अथवा ग्रम २क्पॅप हटाए अथवा गैस २५व्लार खंद करे l
- 11. डाय के उपवर्क अभी क्केल हवा के मदद से हटाओ
- 12. फोर्जिंग कञ्जेभे पहले षालेटभ् वर्क इंभ्ट्रक्शन 30-WI-MQC-01 के अनुभाञ गञ्म किए है यह जांच ले |
- 13. ऑपल फोर्जिंग कर्ने और इन्स्पेक्शन के लिए ढ़िजीए l
- 14. मिभमंच अथवा अन्य डिफेक्टभ् के लिए डाय भेटअप में जरूरी करेक्शन करें l
- 15. करेक्शानके खाढ़ और सँपल फोर्जिंग करें और QC को अँपुण्हल के ढेढें
- 16. अभी डायमेंशन्स विक्यायममेंटस् के अनुसाम चेक कमें, अगम अभी डायमेंशन्स ओके है तो खल्क प्रोडक्शन शुरू कमें ।



Work Instruction For Tool Die Setting

Document No. 30-WI-PR-25

Rev. No. & Rev. Date

01/10.08.2019

MASTER COPY

ष. ट्रिंमिंग आणि पिअर्सिंग दुल भेटींग

- 1. जो डाय अथवा दुल भेट कवनी है l वह डाय शॉपभे ओके है यह जांच कवें l
- 2. ਟ੍ਰਿਸ ਧਾਂਚ / ਧਾੜਿਕੀਂਗਿ ਧਾਂਚ का अलायनमेंट का ें । ट्रिम प्लेटभ् / पाञिकींग डाय का गॅप इंचिंग मेथडभे जांचले और लगे तो एडजभ्ट का ें ।
- 3. ट्रिम / पिञ्चर्स 'ॲम्पल पार्ट और इन्स्पेक्शन के लिए दिजीए I
- 4. आवश्यकतानुभाव कवेक्शन कवें औव कॉन्भेन्ट्रिभटी जॉच ले l

जषाषदादी ः प्रोडक्शन सुपदवायजद.

PREPARED BY.	APPROVED BY.
Production Supervisors	Head Forging Shop