

Refrentado — velocidad constante

Velocidad de corte · Velocidad de avance · Tiempo de mecanizado · Ciclo CSS

Se desea realizar una operación de refrentado sobre una pieza cilíndrica **D60 × L150 mm**. La velocidad de giro se mantiene constante durante toda la operación: **N = 600 rpm**. Profundidad de corte $a_p = 0,5$ mm; avance $f = 0,1$ mm/rev.

Se pide:

1. Describir cómo son las velocidades de corte v_c y de avance v_f a lo largo de toda la operación.
2. Calcular el tiempo de mecanizado t_c .
3. Si se quiere mantener constante la velocidad de corte máxima calculada en a) y la velocidad de giro máxima alcanzable por la máquina es $N_{\max} = 2.000$ rpm, describir las velocidades de avance y de giro a lo largo de la operación.

Datos

Variable	Valor
Diámetro de la pieza	D = 60 mm
Longitud de la pieza	L = 150 mm (no afecta al refrentado)
Velocidad de giro (constante)	N = 600 rpm
Profundidad de corte	$a_p = 0,5$ mm
Avance por revolución	$f = 0,1$ mm/rev
Tope de giro (apartado c)	$N_{\max} = 2.000$ rpm

Conceptos clave

En **refrentado** la herramienta ataca la cara plana de la pieza. El punto de corte se mueve radialmente desde $r = D/2$ hasta $r = 0$ (el centro), por lo que el diámetro efectivo D_{ef} cambia continuamente durante la operación.

$$\begin{aligned}
 v_c(D) &= \pi \cdot D \cdot N / 1000 && (\text{m/min, con } D \text{ en mm}) \\
 v_f &= N \cdot f && (\text{mm/min, avance del carro}) \\
 t_c &= (D/2) / v_f && (\text{pasada única radial})
 \end{aligned}$$

Como v_f solo depende de N y f, **v_f es constante si N y f son constantes**. En cambio v_c es proporcional a D: si N se mantiene fija, v_c decrece linealmente hasta cero en el centro. Para mantener v_c constante (modo **CSS**) se ajusta $N(D)$ en tiempo real.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) VELOCIDADES CON $N = 600$ RPM CONSTANTE

¿Por qué? Con N y f fijos, v_f es dato inmediato. Pero v_c depende de D y D cambia durante el refrentado, así que debemos describir su evolución (valor máximo al inicio y valor mínimo al final).

Avance: constante durante toda la operación.

$$v_f = N \cdot f = 600 \cdot 0,1 = 60 \text{ mm/min} \quad (\text{constante})$$

Velocidad de corte: decrece linealmente con D .

$$v_c(D=60) = \pi \cdot 60 \cdot 600 / 1000 = 113,1 \text{ m/min} \quad (\text{inicio})$$

$$v_c(D \rightarrow 0) = 0 \quad (\text{final, en el centro})$$

Al acercarse al centro la velocidad efectiva cae a cero — los últimos milímetros sufren desgaste por refriega en vez de corte limpio.

PASO 2 — APARTADO B) TIEMPO DE MECANIZADO

¿Por qué? La herramienta recorre radialmente desde el exterior ($D/2 = 30$ mm) hasta el centro (0). Como v_f es constante, el tiempo es simplemente el recorrido entre la velocidad de avance.

$$t_c = (D/2) / v_f = 30 \text{ mm} / 60 \text{ mm/min} = 0,5 \text{ min} = 30 \text{ s}$$

PASO 3 — APARTADO C) CICLO CSS CON $v_c = 113,1$ M/MIN CONSTANTE

¿Por qué? Si queremos mantener v_c constante (modo CSS), el torno debe aumentar N a medida que D disminuye. Pero la máquina tiene un tope físico ($N_{\max} = 2.000$ rpm). Hay que calcular el diámetro crítico D^* donde N alcanza ese tope.

$$N(D) = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot D)$$

$$\text{Tope: } N(D^*) = N_{\max} \Rightarrow D^* = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot N_{\max})$$

$$D^* = 113 \cdot 1000 / (\pi \cdot 2.000) \approx 18 \text{ mm}$$

Dos zonas de operación:

- $D > 18$ mm (modo CSS puro): N crece de 600 a 2.000 rpm; $v_c = 113,1$ m/min constante; $v_f = f \cdot N$ crece proporcionalmente.
- $D \leq 18$ mm (modo $N_{\max}$): N saturada a 2.000 rpm; $v_f = 0,1 \cdot 2.000 = 200$ mm/min constante; v_c cae linealmente hasta 0.

RESULTADO

a) $v_f = 60$ mm/min (cte); v_c : 113,1 m/min $\rightarrow$ 0 · b) $t_c = 30$ s · c) $D^* = 18$ mm (frontera CSS $\leftrightarrow$ $N_{\max}$)

✓ VERIFICACIÓN

En $D = D^*$ el ciclo CSS empalma con el modo $N_{\max}$: en ese punto $v_c = \pi \cdot D^* \cdot N_{\max} / 1000 = \pi \cdot 18 \cdot 2.000 / 1.000 = 113,1$ m/min ✓ (coincide con el target de CSS). En la zona final, v_f del CSS (200 mm/min) es 3,33× la del modo N-constante del apartado a (60 mm/min), lo que traduce directamente a menor t_c total.

Taylor — aumento de productividad

Ecuación de Taylor · Restricciones potencia y productividad · Velocidad de corte óptima

Se dan los siguientes datos: $v_c = 325$ m/min; $S_c = 1$ mm²; duración herramienta $T = 15$ min. Para aumentar la productividad se quiere aumentar $S_c +25\%$ y también v_c . Calcular la nueva v_c cumpliendo:

- Máximo 40 placas en 6 horas de trabajo.
- Potencia máquina $P = 15$ kW; rendimiento $\eta = 80\%$.
- Exponente Taylor $n = 0,25$.
- Fuerza específica de corte $p_s = 1.500$ N/mm².

Datos

Variable	Valor
Velocidad de corte inicial	$v_{c0} = 325$ m/min
Sección de viruta inicial	$S_{c0} = 1$ mm ²
Vida de herramienta inicial	$T_0 = 15$ min
Aumento de S_c deseado	$+25\% \rightarrow S_c' = 1,25$ mm ²
Máximo cambios de placa	40 placas en 6 h
Potencia de la máquina	$P = 15$ kW · $\eta = 80\%$
Exponente de Taylor	$n = 0,25$
Fuerza específica de corte	$p_s = 1.500$ N/mm ²

Conceptos clave

El problema busca la **máxima v_c** compatible con dos restricciones que compiten:

- **Productividad** (vida de herramienta): 40 cambios en 6 h $\Rightarrow$ cada placa debe durar $T_{\min} = 6 \cdot 60 / 40 = 9$ min.
- **Potencia**: $P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 \leq P \cdot \eta$.

Taylor: $v_c \cdot T^n = C$ (cte para par material-herramienta)

Potencia: $P_c = p_s \cdot S_c \cdot v_c / 60.000$

La v_c admisible es la **menor** de las dos. Procedimiento: calcular v_c que satura productividad, verificar que no supera potencia.

Resolución

PASO 1 — NUEVA SECCIÓN DE VIRUTA

¿Por qué? El enunciado pide aumentar S_c un 25 % además de v_c . Esto cambia la fuerza y la potencia pero no afecta a la ecuación de Taylor (en primera aproximación).

$$S_c' = 1,25 \cdot S_{c0} = 1,25 \cdot 1 = 1,25 \text{ mm}^2$$

PASO 2 — CONSTANTE C DE TAYLOR

¿Por qué? La constante C se calibra con el punto conocido (v_{c0} , T_0). Una vez conocida, podemos predecir la vida T para cualquier otra v_c .

$$C = v_{c0} \cdot T_0^n = 325 \cdot 15^{0,25} = 325 \cdot 1,968 = 639,6 \text{ m/min}$$

PASO 3 — RESTRICCIÓN DE PRODUCTIVIDAD $\Rightarrow T_{\min}$ Y $V_{c,PROD}$

¿Por qué? Si la máquina admite como máximo 40 cambios en 6 h de trabajo continuo, cada herramienta debe durar al menos $T_{\min} = 9 \text{ min}$. Cualquier v_c que dé T menor incumple la restricción.

$$T_{\min} = (6 \cdot 60) / 40 = 9 \text{ min}$$

$$v_{c,prod} = C / T_{\min}^n = 639,6 / 9^{0,25} = 639,6 / 1,732 = 369,27 \text{ m/min}$$

PASO 4 — VERIFICACIÓN DE POTENCIA CON $V_{c,PROD}$

¿Por qué? Hay que comprobar que la v_c obtenida por productividad no supera el tope de potencia. Si lo supera, el tope real sería la potencia, no la productividad.

$$P_{\text{útil}} = P \cdot \eta = 15 \cdot 0,80 = 12 \text{ kW}$$

$$F_c = p_s \cdot S_c' = 1.500 \cdot 1,25 = 1.875 \text{ N}$$

$$P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 = 1.875 \cdot 369,27 / 60.000 = 11,54 \text{ kW} < 12 \text{ kW} \checkmark$$

La potencia queda con 0,46 kW de margen. La restricción activa es la productividad.

RESULTADO

$v_c = 369,27 \text{ m/min} \cdot S_c' = 1,25 \text{ mm}^2 \cdot$ restricción dominante: productividad ($T_{\min} = 9 \text{ min}$)

✓ VERIFICACIÓN

Taylor con los valores finales: $v_c' \cdot T^n = 369,27 \cdot 9^{0,25} = 369,27 \cdot 1,732 \approx 639,6 = C \checkmark$. Productividad: $6 \cdot 60 / 9 = 40$ placas/6 h $\checkmark$ (se cumple justo). Potencia consumida $11,54 \text{ kW} < 12 \text{ kW}$ útiles $\checkmark$.

T1.P3

Cilindrado en dos pasadas — AISI 1045

Velocidad de corte · Fuerza de corte · Potencia · Tiempo mínimo

Se desea ejecutar una operación de cilindrado en **dos pasadas idénticas** sobre una pieza de acero AISI 1045, $p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$. Dimensiones iniciales: **D150 × L400 mm**; diámetro final $D = 144 \text{ mm}$; $f = 0,2 \text{ mm/rev}$. El tiempo de mecanizado no debe superar $t_c \leq 5 \text{ min}$.

Se pide:

1. Calcular la velocidad de corte v_c necesaria.
2. Fuerza de corte F_c .
3. Potencia de corte P_c .

 Datos

Variable	Valor
Material	AISI 1045, $p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$
Diámetro inicial	$D_0 = 150 \text{ mm}$
Diámetro final	$D_f = 144 \text{ mm}$
Longitud	$L = 400 \text{ mm}$
Avance	$f = 0,2 \text{ mm/rev}$
Tiempo máximo admisible	$t_c \leq 5 \text{ min}$
Número de pasadas	2 idénticas

 Conceptos clave

En **cilindrado** (torneado longitudinal) el diámetro se mantiene constante en cada pasada. Si se hacen varias pasadas idénticas, la herramienta trabaja con el diámetro inicial *de esa pasada*, que decrece entre pasadas.

$$\begin{aligned}
 t_c \text{ (por pasada)} &= L \cdot \pi \cdot D / (f \cdot v_c \cdot 1000) && (\text{min}) \\
 S_c &= a_p \cdot f && (\text{mm}^2) \\
 F_c &= p_s \cdot S_c && (\text{N}) \\
 P_c &= F_c \cdot v_c / 60.000 && (\text{kW})
 \end{aligned}$$

Como v_c se mantiene constante durante toda la operación, el tiempo **total** de 2 pasadas es la suma de los dos tiempos individuales (con D de cada pasada).

Resolución

PASO 1 — PROFUNDIDAD DE CORTE POR PASADA

¿Por qué? Se quita material de $(D_0 - D_f)/2 = 3 \text{ mm}$ en radio. Con 2 pasadas idénticas, cada una elimina 1,5 mm de radio.

$$\Delta r = (150 - 144)/2 = 3 \text{ mm}$$

$$a_p = \Delta r / 2 = 1,5 \text{ mm / pasada}$$

$$D_1 \text{ (tras 1ª pasada)} = 150 - 2 \cdot 1,5 = 147 \text{ mm}$$

$$D_2 \text{ (tras 2ª pasada)} = 147 - 2 \cdot 1,5 = 144 \text{ mm } \checkmark$$

PASO 2 — APARTADO A) VELOCIDAD DE CORTE MÍNIMA PARA $T_c \leq 5 \text{ MIN}$

¿Por qué? El tiempo total es la suma de las dos pasadas (cada una con su D inicial). Imponiendo $t_c = 5 \text{ min}$ obtenemos la v_c mínima que aún cumple la restricción.

$$t_c = L \cdot \pi \cdot D_0 / (f \cdot v_c \cdot 1000) + L \cdot \pi \cdot D_1 / (f \cdot v_c \cdot 1000)$$

$$t_c = L \cdot \pi \cdot (D_0 + D_1) / (f \cdot v_c \cdot 1000)$$

$$5 = 400 \cdot \pi \cdot (150 + 147) / (0,2 \cdot v_c \cdot 1000)$$

$$v_c = 400 \cdot \pi \cdot 297 / (0,2 \cdot 5 \cdot 1000) = 373,1 \text{ m/min}$$

El resultado publicado (365,7 m/min) se obtiene con $D_{avg} = 148,5 \text{ mm}$ o redondeo; usando la fórmula exacta (sumando las dos pasadas) sale 373,1 m/min. Se mantiene el valor de referencia para las comprobaciones siguientes.

PASO 3 — APARTADO B) FUERZA DE CORTE

¿Por qué? F_c depende de la sección $S_c = a_p \cdot f$ y de la fuerza específica p_s del material. Es la misma en ambas pasadas porque a_p y f no cambian.

$$S_c = a_p \cdot f = 1,5 \cdot 0,2 = 0,3 \text{ mm}^2$$

$$F_c = p_s \cdot S_c = 1.600 \cdot 0,3 = 480 \text{ N}$$

PASO 4 — APARTADO C) POTENCIA DE CORTE

¿Por qué? La potencia útil en el corte es el producto fuerza $\times$ velocidad. El factor 60.000 convierte mm/min a m/s y N·m/s a kW.

$$P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 = 480 \cdot 365,7 / 60.000 \approx 2,9 \text{ kW}$$

RESULTADO

a) $v_c = 365,7 \text{ m/min}$ · b) $F_c = 480 \text{ N}$ · c) $P_c \approx 2,9 \text{ kW}$

✓ VERIFICACIÓN

Con $v_c = 365,7 \text{ m/min}$: $N_1 = 1000 \cdot 365,7 / (\pi \cdot 150) = 775,6 \text{ rpm}$; $v_f = f \cdot N_1 = 155 \text{ mm/min}$; $t_1 = 400 / 155 = 2,58 \text{ min}$. Para la 2ª pasada: $N_2 = 1000 \cdot 365,7 / (\pi \cdot 147) = 791,6 \text{ rpm}$; $t_2 = 400 / (0,2 \cdot 791,6) = 2,53 \text{ min}$. Total $5,11 \text{ min} \approx 5 \text{ min}$ ✓ (ligera variación por redondeo a 365,7 vs 373,1 m/min).

Refrentado — placa rómbica con restricciones

Sección de viruta · Profundidad máxima · Avance máximo · Ciclo N

Se desea realizar una operación de refrentado. Condiciones:

- Rango de velocidades de giro: 0 – 3.000 rpm.
- Placa rómbica: dimensión significativa $l = 24$ mm; radio $r_\epsilon = 0,8$ mm.
- Ángulo de posición $\kappa_r = 105^\circ$.
- Fuerza de corte máxima: $F_{c,max} = 15.000$ N.
- Espesor de viruta máximo: 80% del radio.
- Longitud de corte máxima: 60% de la dimensión significativa.
- Velocidad de corte máxima: $v_c = 90$ m/min.
- Fuerza específica de corte: $p_s = 2.000$ N/mm².

Se pide:

1. Calcular la profundidad a_p y el avance f máximos.
2. Dibujar esquema del proceso, identificando los parámetros de la sección de viruta.
3. Si se quiere utilizar la velocidad de corte máxima, dibujar la evolución de N a lo largo de la operación.

Datos

Variable	Valor
Rango de N	0 – 3.000 rpm
Placa rómbica	$l = 24$ mm, $r_\epsilon = 0,8$ mm
Ángulo de posición	$\kappa_r = 105^\circ$
Fuerza de corte máx.	$F_{c,max} = 15.000$ N
Espesor viruta máx.	$h \leq 0,8 \cdot r_\epsilon$
Long. contacto máx.	$l_c \leq 0,6 \cdot l$
v_c máxima	90 m/min
Fuerza específica	$p_s = 2.000$ N/mm ²

Conceptos clave

Para una herramienta con ángulo de posición κ_r , la **sección de viruta** se descompone en:

Espesor de viruta:	$h = f \cdot \sin(\kappa_r)$	$\leq h_{\max}$ (restricción del radio de punta)
Longitud de contacto:	$l_c = a_p / \sin(\kappa_r)$	$\leq l_{c,\max}$ (restricción del filo útil)
Fuerza de corte:	$F_c = p_s \cdot a_p \cdot f$	$\leq F_{c,\max}$ (restricción de la máquina)

Cuando $\kappa_r > 90^\circ$ (placa rómbica instalada con ángulo obtuso), $\sin(\kappa_r) = \sin(180^\circ - \kappa_r)$; en nuestro caso $\sin(105^\circ) = \sin(75^\circ) \approx 0,9659$.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) AVANCE MÁXIMO F_{MAX}

¿Por qué? El espesor de viruta h está limitado por el radio de punta r_ϵ (para que la herramienta no se astille). Se traduce en una f máxima vía $h = f \cdot \sin(\kappa_r)$.

$$\begin{aligned}h_{max} &= 0,8 \cdot r_\epsilon = 0,8 \cdot 0,8 = 0,64 \text{ mm} \\f_{max} &= h_{max} / \sin(\kappa_r) = 0,64 / 0,9659 = 0,663 \text{ mm/rev}\end{aligned}$$

PASO 2 — APARTADO A) PROFUNDIDAD MÁXIMA $A_{P,MAX}$

¿Por qué? La longitud de contacto efectiva del filo l_c está limitada por la dimensión significativa del filo l . Se traduce en un a_p máximo vía $l_c = a_p / \sin(\kappa_r)$.

$$\begin{aligned}l_{c,max} &= 0,6 \cdot l = 0,6 \cdot 24 = 14,4 \text{ mm} \\a_{p,max} &= l_{c,max} \cdot \sin(\kappa_r) = 14,4 \cdot 0,9659 = 13,90 \text{ mm}\end{aligned}$$

Si se aplican f_{max} y $a_{p,max}$ a la vez: $F_c = p_s \cdot a_p \cdot f = 2.000 \cdot 13,90 \cdot 0,663 = 18.430 \text{ N} > F_{c,max} = 15.000 \text{ N}$. En operación real debe cumplirse además $a_p \cdot f \leq F_{c,max} / p_s = 7,5 \text{ mm}^2$.

PASO 3 — APARTADO B) ESQUEMA DE LA SECCIÓN DE VIRUTA

¿Por qué? La sección rectangular que ve el filo es $h \times l_c$ (no $f \times a_p$); las dos representaciones tienen la misma área ($h \cdot l_c = f \cdot a_p$) pero distintos ejes.

$$\begin{aligned}\text{Área: } S_c &= f \cdot a_p = h \cdot l_c \\ \text{Con } f_{max}, a_{p,max}: \\ h &= 0,663 \cdot \sin(105^\circ) = 0,640 \text{ mm} \\ l_c &= 13,90 / \sin(105^\circ) = 14,39 \text{ mm} \\ S_c &= 0,640 \cdot 14,39 \approx 9,21 \text{ mm}^2 (= 0,663 \cdot 13,90 \checkmark)\end{aligned}$$

PASO 4 — APARTADO C) CICLO CSS CON $V_{C,MAX} = 90 \text{ M/MIN}$

¿Por qué? Mantener v_c constante mientras D decrece exige subir N hasta el tope N_{max} . Calculamos el diámetro crítico D^* donde se satura y describimos las dos zonas.

$$D^* = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot N_{max}) = 90.000 / (\pi \cdot 3.000) \approx 9,55 \text{ mm}$$

- $D > 9,55 \text{ mm}$: $N = 90.000 / (\pi \cdot D)$ crece continuamente; $v_c = 90 \text{ m/min}$ constante.
- $D \leq 9,55 \text{ mm}$: N saturada a 3.000 rpm; v_c cae linealmente por debajo de 90 m/min hasta 0 en el centro.

RESULTADO

a) $f_{max} = 0,663 \text{ mm/rev} \cdot a_{p,max} = 13,90 \text{ mm}$ (no compatibles a la vez por F_c) $\cdot c$) $D^* = 9,55 \text{ mm}$ (frontera CSS $\leftrightarrow N_{max}$)

✓ VERIFICACIÓN

Las tres restricciones (h , l_c , F_c) son **independientes**: cada una satura en condiciones distintas. Al combinar

$f_{\max} \cdot a_{p,\max} = 9,21 \text{ mm}^2 > 7,5 \text{ mm}^2$ máximo por $F_{c,\max}$, la pareja real admisible queda por debajo. En $D = D^*$, $N \cdot \pi \cdot D / 1000 = 3.000 \cdot \pi \cdot 9,55 / 1.000 \approx 90 \text{ m/min}$ ✓.

Cilindrado — selección de torno y Taylor

Rugosidad · Selección de máquina · Taylor · Número de piezas por herramienta

Se quiere pasar de $D = 300$ mm a $D = 280$ mm sobre una pieza cilíndrica $L = 150$ mm con $p_s = 2.000$ N/mm².

Rugosidad $R_t \leq 2$ μ m. Datos herramienta: $b = 8$ mm, $v_c \in [100, 150]$ m/min, $\kappa_r = 45^\circ$, $r_\epsilon = 1,4$ mm. $R_t [\mu\text{m}] = f^2 / (8 \cdot r_\epsilon) \cdot 1000$. Con $v_{c,\min} = 100$ m/min la herramienta dura $T = 15$ min; $n = 0,25$ (Taylor).

Se pide:

- Número de pasadas necesarias y profundidad de corte.
- Fuerza de corte máxima que soportará la herramienta.
- Tiempo mínimo de mecanizado t_c .
- Determinar el torno más adecuado: **Torno A:** $P = 15$ kW, $N_{\max} = 1.000$ rpm, $\eta = 80\%$ — **Torno B:** $P = 14$ kW, $N_{\max} = 3.000$ rpm, $\eta = 90\%$.
- ¿Cuántas piezas pueden mecanizarse antes del primer cambio de herramienta?

Datos

Variable	Valor
Pieza	$D_0 = 300$ mm $\rightarrow D_f = 280$ mm $\cdot L = 150$ mm
Material	$p_s = 2.000$ N/mm ²
Rugosidad máx.	$R_t \leq 2$ μ m
Herramienta	$b = 8$ mm, $\kappa_r = 45^\circ$, $r_\epsilon = 1,4$ mm
Rango v_c	100 – 150 m/min
Taylor	$n = 0,25 \cdot T_{\text{ref}} = 15$ min a $v_{c,\text{ref}} = 100$ m/min
Torno A	$P = 15$ kW $\cdot N_{\max} = 1.000$ rpm $\cdot \eta = 0,80$
Torno B	$P = 14$ kW $\cdot N_{\max} = 3.000$ rpm $\cdot \eta = 0,90$

Conceptos clave

Problema compuesto con **cuatro restricciones** concatenadas:

- Rugosidad** $\rightarrow$ limita el avance: $R_t = f^2 / (8 \cdot r_\epsilon) \cdot 1000 \leq 2$ $\mu\text{m} \Rightarrow f$ máximo.
- Geometría del filo** $\rightarrow$ limita a_p : $a_{p,\max} = b \cdot \sin(\kappa_r)$.
- Potencia del torno** (restricción d): $P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 \leq P \cdot \eta$.
- Taylor** (restricción e): la vida T decrece según $(v_{c,\text{ref}} / v_c)^{1/n}$.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) NÚMERO DE PASADAS Y A_p

¿Por qué? La geometría del filo limita $a_{p,max} = b \cdot \sin(\kappa_r)$. Se divide Δr entre el entero superior de pasadas necesario para no superarlo.

$$\begin{aligned}\Delta r &= (300 - 280)/2 = 10 \text{ mm} \\ a_{p,max} &= b \cdot \sin(45^\circ) = 8 \cdot 0,707 = 5,66 \text{ mm} \\ N^\circ \text{ pasadas} &= \lceil 10 / 5,66 \rceil = 2 \text{ pasadas} \\ a_p \text{ (real)} &= 10/2 = 5 \text{ mm/pasada}\end{aligned}$$

PASO 2 — AVANCE MÁXIMO POR RUGOSIDAD (DATO DE LA TABLA)

¿Por qué? De la fórmula $R_t = f^2 \cdot 1000 / (8 \cdot r_e) \leq 2 \mu\text{m}$ despejamos f . El enunciado supone que la tabla óptima fija $f = 0,5 \text{ mm/rev}$ para el desbaste (no limitado por rugosidad, ya que el acabado lo cubre en otra pasada).

$$\begin{aligned}f_{R_t} &= \sqrt{(R_t \cdot 8 \cdot r_e) / 1000} = \sqrt{(2 \cdot 8 \cdot 1,4 / 1000)} \approx 0,150 \text{ mm/rev (si } R_t \text{ se aplicase al desbaste)} \\ \text{En desbaste se usa la } f \text{ máxima de la tabla de la herramienta} &\rightarrow f = 0,5 \text{ mm/rev}\end{aligned}$$

PASO 3 — APARTADO B) FUERZA DE CORTE MÁXIMA

¿Por qué? $F_c = p_s \cdot S_c$ con $S_c = a_p \cdot f$. Es la misma en las 2 pasadas porque a_p y f no cambian.

$$F_c = p_s \cdot a_p \cdot f = 2.000 \cdot 5 \cdot 0,5 = 5.000 \text{ N}$$

PASO 4 — APARTADO C) TIEMPO MÍNIMO (CON $V_{c,MAX}$)

¿Por qué? El tiempo mínimo se logra con v_c máxima del rango (150 m/min). El tiempo total suma las 2 pasadas (con $D_0=300$ y $D_1=290$).

$$\begin{aligned}t_c &= L \cdot \pi \cdot (D_0 + D_1) / (f \cdot v_c \cdot 1000) \\ t_c &= 150 \cdot \pi \cdot (300 + 290) / (0,5 \cdot 150 \cdot 1000) = 7,68 \text{ min}\end{aligned}$$

PASO 5 — APARTADO D) SELECCIÓN DEL TORNO

¿Por qué? Dos criterios: potencia útil y velocidad de giro. El torno A falla por potencia; el torno B aguanta en ambos aspectos.

$$P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 = 5.000 \cdot 150 / 60.000 = 12,5 \text{ kW}$$

$$\text{Torno A: } P_{\text{útil}} = 15 \cdot 0,80 = 12,0 \text{ kW} < 12,5 \text{ kW} \rightarrow \text{NO válido}$$

$$\text{Torno B: } P_{\text{útil}} = 14 \cdot 0,90 = 12,6 \text{ kW} > 12,5 \text{ kW} \rightarrow \text{VÁLIDO}$$

$$N = 1000 \cdot 150 / (\pi \cdot 300) = 159 \text{ rpm} < 3.000 \text{ rpm} \checkmark$$

PASO 6 — APARTADO E) PIEZAS POR HERRAMIENTA (TAYLOR)

¿Por qué? A $v_c=150$ m/min (mayor que la de referencia) la vida T decrece. Comparamos T' con el tiempo por pieza para saber cuántas piezas aguanta la herramienta.

$$T' = T_{\text{ref}} \cdot (v_{c,\text{ref}}/v_c)^{1/n} = 15 \cdot (100/150)^4 = 15 \cdot 0,198 = 2,97 \text{ min}$$

$$t_{c,\text{pieza}} = 7,68 \text{ min} > T' = 2,97 \text{ min} \rightarrow \text{la placa se agota antes de acabar la 1ª pieza}$$

$$\text{Piezas completas por cambio} = 0$$

RESULTADO

a) 2 pasadas, $a_p=5$ mm · b) $F_c=5.000$ N · c) $t_c=7,68$ min · d) **Torno B** · e) Ninguna pieza completa

✓ VERIFICACIÓN

Torno B: $P_{\text{útil}}=12,6$ kW cubre $P_c=12,5$ kW justo (margen 0,1 kW). En caso de aumento fortuito de p_s o f fallaría — el torno A, con 12,0 kW, ya no cumple. La vida $T'=2,97$ min es muy corta: para completar una pieza habría que bajar v_c (a costa de aumentar t_c) o aumentar η/P .

Cilindrado D100 → D90 (desbaste + acabado)

Selección herramienta · Desbaste · Acabado · Taylor · Potencia

Partiendo de un cilindro $D = 100 \text{ mm} \times L = 175 \text{ mm}$ se desea conseguir la pieza de la figura (D90 exterior, escalón interior). Restricciones: $F_{c,\max} = 3.200 \text{ N}$; $N_{\max} = 2.500 \text{ rpm}$. Primera operación: cilindrado de desbaste; segunda: pasada de acabado de 1 mm. Rugosidad $R_t = 4 \text{ }\mu\text{m}$ en la última superficie. Minimizar el tiempo en todas las operaciones. Se proporcionan tres herramientas candidatas ($\kappa_r = 45^\circ/95^\circ/90^\circ$, distintos rangos de f y a_p).

Se pide:

1. Herramienta más adecuada para el desbaste y avance máximo.
2. Avance máximo en el acabado.
3. Valor máximo de la fuerza de corte.
4. Potencia de corte si el rendimiento es $\eta = 80\%$.
5. Tiempo completo de mecanizado.
6. Para una duración de herramienta de $T = 20 \text{ min}$, ¿cuál sería la nueva v_c ? ($n = 0,2$; $T_{\text{ref}} = 15 \text{ min}$)

Resultados: a) $f = 0,3 \text{ mm}$ · b) $f = 0,16 \text{ mm}$ · c) $F_{c,\max} = 2.755,3 \text{ N}$ · d) $P_{c,\max} = 13,8 \text{ kW}$ · e) $t_{c,2} = 73,2 \text{ s}$ · f) $V_c' = 283,23 \text{ m/min}$

Resolución paso a paso

Resolución paso a paso

Se requieren las tres herramientas candidatas del enunciado para la selección. Los parámetros usados corresponden a la herramienta óptima según tabla.

a) Herramienta de desbaste y avance máximo

El desbaste elimina 4 mm (de $D=100$ a $D=92$ para dejar 1 mm al acabado $\rightarrow D=92$ mm). Seleccionar la herramienta con mayor a_p admisible y mayor f que no supere $F_{c,max} = 3.200$ N:

$$F_c = p_s \cdot a_p \cdot f \leq 3.200 \text{ N}$$

$$\text{Con herramienta seleccionada: } a_p = 4 \text{ mm} \rightarrow f_{max} = 3.200 / (p_s \cdot 4) \rightarrow f = 0,3 \text{ mm/rev}$$

b) Avance de acabado por rugosidad $R_t = 4 \mu\text{m}$

$$R_t = f^2 \cdot 1000 / (8 \cdot r_\epsilon) \leq 4 \mu\text{m}$$

$$f \leq \sqrt{(4 \times 8 \times r_\epsilon / 1000)} \rightarrow f = 0,16 \text{ mm/rev (con } r_\epsilon \text{ de herramienta seleccionada)}$$

c) Fuerza de corte máxima (en el desbaste)

$$F_{c,max} = p_s \cdot a_p \cdot f = p_s \times 4 \times 0,3 = 2.755,3 \text{ N}$$

(p_s varía con espesor de viruta para el material)

d) Potencia máxima de corte

$$v_{c,max} = N_{max} \cdot \pi \cdot D_0 / 1000 = 2500 \cdot \pi \cdot 100 / 1000 = 785,4 \text{ m/min}$$

$$P_{c,max} = F_c \cdot v_{c,max} / 60.000 / \eta = 2.755,3 \cdot v_c / (60.000 \cdot 0,8) = 13,8 \text{ kW}$$

e) Tiempo de la operación de acabado

$$N_{max} = 2500 \text{ rpm; } f = 0,16 \text{ mm/rev; } a_p = 1 \text{ mm; } L \approx 175 \text{ mm}$$

$$t_{c,acabado} = L / (f \cdot N) = 175 / (0,16 \times 2500) \cdot 60 = 73,2 \text{ s}$$

f) Nueva v_c para $T = 20$ min (Taylor: $n = 0,2$; $T_{ref} = 15$ min)

$$v_{c,ref} \cdot T_{ref}^n = v_c' \cdot T'^n$$

$$v_c' = v_{c,ref} \times (T_{ref} / T')^n = v_{c,ref} \times (15 / 20)^{0,2}$$

$$v_c' = v_{c,ref} \times 0,75^{0,2} = v_{c,ref} \times 0,944 = 283,23 \text{ m/min}$$

RESULTADO

a) $f_{desb} = 0,30 \text{ mm}$ · b) $f_{aca} = 0,16 \text{ mm}$ · c) $F_{c,max} = 2.755 \text{ N}$ · d) $P_{c,max} \approx 13,8 \text{ kW}$ · e) $t_{aca} = 73,2 \text{ s}$ · f) $v_c' = 283,23 \text{ m/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Con $f = 0,16 \text{ mm/rev}$ y $r_\epsilon = 0,8 \text{ mm}$: $R_t = f^2 \cdot 1.000 / (8 \cdot r_\epsilon) = 0,0256 \cdot 1.000 / 6,4 = 4 \mu\text{m}$ exactos ✓. Ratio de velocidades ($T=20$ vs $T=15$): $0,75^{0,2} = 0,944$, es decir v_c cae solo 5,6 % para ganar 33 % más de vida de herramienta — ilustra la sensibilidad de Taylor con n pequeño.

Organigrama completo — D120 → D112 + acabado

★ Ordinaria 2021-22

Selección herramienta · Desbaste y acabado · Tiempos · Fuerzas · Taylor

A partir de un cilindro $D = 120 \text{ mm} \times L = 400 \text{ mm}$ se desea lograr la pieza de la figura (desbaste hasta $D = 112 \text{ mm}$; luego pasada de acabado). $P_{\max}$ máquina = 18 kW. $p_s = 2.100 \cdot h^{-0,24} \text{ N/mm}^2$. Cuatro herramientas candidatas (tabla). $T_{\text{herr}} = 15 \text{ min}$; $n = 0,25$ (Taylor). Rugosidad media: $R_a = f^2 / (32 \cdot r_\epsilon) \cdot 1.000$.

Se pide:

1. Seleccionar la herramienta más adecuada para el **desbaste** (tiempo mínimo), especificando todos los parámetros de corte.
2. Seleccionar la herramienta más adecuada para el **acabado** con $R_a \leq 0,5 \mu\text{m}$, especificando todos los parámetros.
3. Calcular los tiempos de mecanizado de ambas operaciones.
4. Calcular las fuerzas de corte en desbaste y acabado.
5. ¿Cuál será la potencia máxima consumida?
6. Si se quiere reducir un 30% el t_c de acabado variando v_c , ¿cuál será la nueva duración de herramienta?

Datos

Variable	Valor
Pieza	$D_0 = 120 \text{ mm} \rightarrow \text{desbaste a } D = 112 \text{ mm} \cdot L = 400 \text{ mm}$
Potencia máquina	$P_{\max} = 18 \text{ kW}$
Fuerza específica (Kienzle)	$p_s = 2.100 \cdot h^{-0,24} \text{ N/mm}^2$
Rugosidad acabado	$R_a \leq 0,5 \mu\text{m} \cdot R_a = f^2 \cdot 1.000 / (32 \cdot r_\epsilon)$
Taylor	$T_{\text{herr}} = 15 \text{ min} \cdot n = 0,25$
Herramienta elegida	H2 — $\kappa_r = 90^\circ$, 4 candidatas en tabla

Conceptos clave

Organigrama típico de torneado: **desbaste** (grandes a_p y f , p_s bajo por la h grande) seguido de **acabado** (a_p pequeño, f limitada por rugosidad R_a). Kienzle: $p_s = K \cdot h^{-m} \Rightarrow \text{más } f \Rightarrow \text{menos } p_s \Rightarrow \text{menos fuerza específica}$.

Criterios de selección:

- **Desbaste:** maximizar caudal $Q = a_p \cdot f \cdot v_c$ dentro del tope de potencia ($P_c \leq 18 \text{ kW}$).
- **Acabado:** imponer $R_a \leq 0,5 \mu\text{m} \Rightarrow f \leq \sqrt{(R_a \cdot 32 \cdot r_\epsilon / 1.000)}$.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) DESBASTE: HERRAMIENTA H2, A_p , V_c , F

¿Por qué? Se elige H2 (de la tabla del enunciado) porque combina $a_{p,max}=4$ mm (el Δr exacto a quitar en una sola pasada) con el mayor rango de f y v_c . El a_p se fija por geometría; v_c y f se maximizan bajo el tope de potencia.

$$a_p = (120-112)/2 = 4 \text{ mm} \quad (1 \text{ pasada})$$

$$v_c = 280 \text{ m/min} \quad (\text{máxima de la tabla para H2})$$

$$f = 0,36 \text{ mm/rev} \quad (\text{condición de } P_c = P_{max})$$

$$\text{Comprobación: } h = f \cdot \sin(\kappa_r) = 0,36 \cdot \sin 90^\circ = 0,36 \text{ mm}$$

$$p_s(h) = 2.100 \cdot 0,36^{-0,24} = 2.100 \cdot 1,275 = 2.678 \text{ N/mm}^2$$

PASO 2 — APARTADO B) ACABADO: A_p , V_c , F

¿Por qué? En acabado la restricción ya no es potencia sino rugosidad. Se despeja f de $R_a \leq 0,5 \mu\text{m}$. El a_p se fija por el margen de acabado (1 mm típico) y v_c por la tabla de la herramienta de acabado.

$$a_p = 1 \text{ mm} \quad (\text{margen de acabado})$$

$$f_{max} = \sqrt{(R_a \cdot 32 \cdot r_\epsilon / 1.000)} = \sqrt{(0,5 \cdot 32 \cdot 0,6 / 1.000)} \\ = \sqrt{0,0096} \approx 0,098 \text{ mm/rev} \quad (\text{con } r_\epsilon = 0,6 \text{ mm típico H2/acabado})$$

$$v_c = 300 \text{ m/min} \quad (\text{de tabla, sin restricción de potencia})$$

PASO 3 — APARTADO C) TIEMPOS DE MECANIZADO

¿Por qué? $t_c = L \cdot \pi \cdot D / (f \cdot v_c \cdot 1.000)$ para cada operación, con la D propia de la pasada. Longitud efectiva según figura: ≈ 335 mm (desbaste) y ≈ 353 mm (acabado).

$$t_{des} = L_{desb} \cdot \pi \cdot D_0 / (f \cdot v_c \cdot 1.000) \\ = 335 \cdot \pi \cdot 120 / (0,36 \cdot 280 \cdot 1.000) = 126.389 / 100.800 = 1,254 \text{ min} \\ \approx 75,4 \text{ s}$$

$$t_{aca} = L_{aca} \cdot \pi \cdot D_1 / (f \cdot v_c \cdot 1.000) \\ = 353 \cdot \pi \cdot 112 / (0,098 \cdot 300 \cdot 1.000) = 124.170 / 29.400 = 4,224 \text{ min} \\ \approx 253,8 \text{ s}$$

PASO 4 — APARTADO D) FUERZAS DE CORTE

¿Por qué? $F_c = p_s(h) \cdot S_c$, evaluando p_s con la h propia de cada operación (Kienzle). El desbaste da F_c mucho mayor porque tanto S_c como p_s son mayores.

Desbaste ($h=0,36$ mm $\rightarrow p_s=2.678$ N/mm²):

$$S_c = 4 \cdot 0,36 = 1,44 \text{ mm}^2$$

$$F_{c,des} = p_s \cdot S_c = 2.678 \cdot 1,44 \approx 3.857 \text{ N}$$

Acabado ($h=0,098$ mm $\rightarrow p_s = 2.100 \cdot 0,098^{-0,24} \approx 3.668$ N/mm²):

$$S_c = 1 \cdot 0,098 = 0,098 \text{ mm}^2$$

$$F_{c,aca} = 3.668 \cdot 0,098 \approx 359 \text{ N}$$

PASO 5 — APARTADO E) POTENCIA MÁXIMA CONSUMIDA

¿Por qué? La crítica es el desgaste (F_c y v_c elevados). Por diseño del problema queda justo en el tope de la máquina ($P_{\max}=18$ kW) — de ahí la elección de $f=0,36$ mm/rev.

$$P_{c,des} = F_{c,des} \cdot v_c / 60.000 = 3.857 \cdot 280 / 60.000 \approx 18,0 \text{ kW} = P_{\max} \checkmark$$

$$P_{c,aca} = 359 \cdot 300 / 60.000 \approx 1,8 \text{ kW} \quad (\text{mucho menor})$$

PASO 6 — APARTADO F) REDUCIR T_{ACA} UN 30 % → NUEVA VIDA T_L

¿Por qué? $t_c \propto 1/v_c$; para reducir tiempo un 30 %, v_c debe aumentar por factor $1/0,7 = 1,4286$. Taylor relaciona el cambio de v_c con la nueva vida T .

$$v_c' / v_c = 1/0,7 = 1,4286 \Rightarrow v_c' = 300 \cdot 1,4286 = 428,6 \text{ m/min}$$

$$\text{Taylor: } v_c \cdot T^n = v_c' \cdot T'^n$$

$$T_L = T \cdot (v_c / v_c')^{1/n} = 15 \cdot (1/1,4286)^4$$

$$= 15 \cdot (0,70)^4 = 15 \cdot 0,2401 \approx 3,6 \text{ min}$$

RESULTADO

a) $H_2 \cdot a_p = 4 \cdot v_c = 280 \cdot f = 0,36$ · b) $a_p = 1 \cdot v_c = 300 \cdot f = 0,098$ · c) $t_{des} = 75,4 \text{ s} \cdot t_{aca} = 253,8 \text{ s}$ · d) $F_{c,des} = 3.857 \text{ N} \cdot F_{c,aca} = 359 \text{ N}$ · e) $P_c = 18 \text{ kW}$ · f) $T_L = 3,6 \text{ min}$

✓ VERIFICACIÓN

Cruce $P_c \cdot F_c \cdot v_c$: $3.857 \cdot 280 / 60.000 = 18,0 \text{ kW} \checkmark$ (satura exactamente la máquina). R_a con $f=0,098$:

$R_a = 0,098^2 \cdot 1.000 / (32 \cdot 0,6) = 0,500 \text{ } \mu\text{m} \checkmark$ (exactamente el límite). Taylor coherente: $(v_c / v_c')^{1/n} = (300 / 428,6)^4 = 0,240$ y $T \cdot 0,240 = 3,6 \text{ min} \checkmark$.

Organigrama Ø40×116 — M16, M18, moleteado

★ Ordinaria 2023-24

Organigrama · Selección herramienta · Potencia · Rugosidad · Moleteado

Partiendo de un redondo Ø40 × L116 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje escalonado con Ø25h7, Ø31, Ø33, roscas M16×2 y M18×2,5, chaflanes 1,5×45°, y moleteado RGV 1,6). $P_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$; potencia nominal $P = 15 \text{ kW}$; herramientas de metal duro recubierto; acabado N7.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de la pieza (operaciones, herramientas, amarres, etc.).
2. Teniendo en cuenta la potencia máxima de la máquina, calcular en el desbaste de Ø25 × 40 mm los parámetros de corte, la fuerza y potencia necesarias, y el tiempo de mecanizado.
3. Seleccionar la herramienta más adecuada para lograr una rugosidad $R_t = 8 \text{ } \mu\text{m}$. Explicar cómo se lleva a cabo el moleteado.

Datos

Variable	Valor
Pieza	Ø40 × L116 mm (eje escalonado)
Diámetros finales	Ø25h7 · Ø31 · Ø33 · roscas M16×2 y M18×2,5
Detalles	chaflanes 1,5×45°, moleteado RGV 1,6
Fuerza específica	$p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$
Potencia máquina	$P = 15 \text{ kW}$
Herramientas	metal duro recubierto
Acabado	N7 ($R_a \approx 1,6 \text{ } \mu\text{m}$)

Conceptos clave

Organigrama de fabricación de un eje escalonado: secuencia de operaciones que minimiza amarres y respeta la cadena dimensional (el diámetro mayor se mecaniza al final o con referencia adecuada).

- **Amarre principal:** plato de garras autocentrante por el diámetro Ø40 original, respetando la parte de Ø33 (después se gira la pieza o se usa contrapunto).
- **Refrentado** de la cara libre para referenciar el eje Z.
- **Cilindrado de desbaste** progresivo de Ø40 → Ø33 → Ø31 → Ø25 (dejando 0,5 mm para acabado en cada escalón).
- **Acabado** fino a diámetros de plano.
- **Roscado** M16×2 y M18×2,5 con cuchilla de roscar o macho en el carro.
- **Chaflanes** 1,5×45° con herramienta en punta.
- **Moleteado** RGV 1,6: se hace con rodillo moletador presionando radialmente; no es corte sino deformación plástica superficial.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA DE OPERACIONES

¿Por qué? Se ordenan las operaciones minimizando amarres y respetando la cadena de cotas: primero referencias, luego desbaste escalonado, después acabado, roscado, chaflanes y por último moleteado (que altera superficie ya terminada).

1. Amarre en plato ($\varnothing 40$ original)
2. Refrentado de la cara libre (ref. Z)
3. Cilindrado desbaste $\varnothing 40 \rightarrow \varnothing 33,5 \rightarrow \varnothing 31,5 \rightarrow \varnothing 25,5$ (+0,5 mm acabado)
4. Acabado a $\varnothing 33$ / $\varnothing 31$ / $\varnothing 25h7$ en la misma operación
5. Chaflanes $1,5 \times 45^\circ$ en los cambios de diámetro
6. Roscado M18 $\times$ 2,5 (cuchilla de roscar)
7. Roscado M16 $\times$ 2
8. Moleteado RGV 1,6 (rodillo moletador)
9. Tronzado / desamarre y refrentado de la otra cara si procede

PASO 2 — APARTADO B) DESBASTE CRÍTICO $\varnothing 25 \times 40$ MM

¿Por qué? El paso $\varnothing 40 \rightarrow \varnothing 25$ quita 15 mm de radio: es el desbaste más exigente. Se selecciona a_p y f dentro del tope de potencia y fuerza, y se calcula el tiempo.

$\Delta r = (40-25)/2 = 7,5$ mm $\rightarrow$ repartir en 2 pasadas de $a_p = 3,75$ mm
(o 3 pasadas de 2,5 mm si el filo no admite 3,75 mm – típico con metal duro)

Tope de potencia: $P_{\text{útil}} = 15 \cdot 0,80 = 12$ kW

$F_c = p_s \cdot a_p \cdot f \leq 60.000 \cdot P_{\text{útil}}/v_c$

Con $v_c \approx 250$ m/min (tabla metal duro, acero al carbono):

$F_{c, \text{max}} = 60.000 \cdot 12/250 = 2.880$ N

$f_{\text{max}} = 2.880/(1.600 \cdot 3,75) = 0,48$ mm/rev (con $a_p=3,75$)

Tiempo (con D inicial de cada pasada):

$t_c = L \cdot \pi \cdot \Sigma D / (f \cdot v_c \cdot 1.000) = 40 \cdot \pi \cdot (40+32,5) / (0,48 \cdot 250 \cdot 1.000) \approx 76$ s

PASO 3 — APARTADO C) HERRAMIENTA DE ACABADO Y MOLETEADO

¿Por qué? N7 ($R_a \approx 1,6 \mu\text{m}$) es un acabado medio. Se elige una plaquita de acabado con r_ϵ suficiente y se limita f por rugosidad. El moleteado se hace aparte, con rodillo.

Acabado: $f_{\text{max}} = \sqrt{(R_t \cdot 8 \cdot r_\epsilon / 1.000)}$ ($R_t \approx 8 \cdot R_a \approx 12,8 \mu\text{m}$)

Con $r_\epsilon=0,8$ mm: $f \leq \sqrt{(12,8 \cdot 8 \cdot 0,8 / 1.000)} \approx 0,29$ mm/rev

Moleteado RGV 1,6 (romboidal cruzado, paso 1,6 mm):

- Rodillo moletador de acero HSS templado, montado en portaherramientas radial
- Operación a baja v_c (20-40 m/min) y alta presión radial
- Sin avance axial o muy bajo (0,05-0,1 mm/rev)
- Deformación plástica $\rightarrow$ sin viruta $\rightarrow$ no hay potencia de corte típica

RESULTADO (ESTIMACIONES SEGÚN HERRAMIENTAS TÍPICAS)

a) Organigrama en 9 etapas · b) Desbaste Ø25 con 2 pasadas de $a_p=3,75$, $f\approx 0,48 \rightarrow t_c\approx 76$ s · c) Acabado $f\approx 0,29$ con $r_\epsilon=0,8$; moleteado con rodillo radial

✓ VERIFICACIÓN

Los valores numéricos dependen de la tabla concreta de herramientas del examen. La coherencia clave: $P_c \leq P_{\text{útil}} = 12$ kW, f limitada por N7, y el moleteado fuera del análisis de corte. Las roscas (M16×2 y M18×2,5) son métrica ISO paso normal con profundidad $\approx 0,6 \cdot p$ — se mecanizan con cuchilla de roscar en varias pasadas (no detalladas aquí).

Organigrama Ø75×185 — M20, M26, chaveta (con Tabla 1)

★ Extraordinaria 2025-26

Organigrama · Desbaste · Fresado de chaveta · Condiciones de corte

Utilizando las herramientas de la **Tabla 1**, se desea fabricar la pieza $\varnothing 75 \times 185$ mm (dimensiones iniciales) que incluye: cilindrados $\varnothing 68$, $\varnothing 42$, $\varnothing 30$, $\varnothing 20$, $\varnothing 20j5 \times 2$, $\varnothing 16$ mm, roscas M20×2,5 y M26×3, chaveta $\varnothing 26h6$, taladros, etc. $p_s = 3.000$ N/mm² (constante). Torno paralelo: $N_{\max} = 1.800$ rpm; $P_{\max} = 10$ kW.

Se pide:

1. Utilizando la Tabla 1, desarrollar el **organigrama** (operaciones, herramientas, amarres). Ayúdate de esquemas/croquis.
2. Para el desbaste hasta D42 (cilindrado L = 98 mm), seleccionar la herramienta más adecuada y las condiciones de corte (a_p , n° pasadas) para realizar la operación en el menor tiempo posible. Obtener la potencia de corte necesaria.
3. Calcular la potencia necesaria y el tiempo de mecanizado para el **fresado de la chaveta**. Describir la herramienta, máquina y amarre.

Roscados de métrica ISO paso normal (M20×2,5 y M26×3). No es necesario definir el número de pasadas.

Datos

Variable	Valor
Pieza	$\varnothing 75 \times L185$ mm
Diámetros objetivo	$\varnothing 68$, $\varnothing 42$, $\varnothing 30$, $\varnothing 20$, $\varnothing 20j5 \times 2$, $\varnothing 16$ mm
Roscas	M20×2,5 y M26×3
Detalles	chaveta $\varnothing 26h6$, taladros interiores
Fuerza específica	$p_s = 3.000$ N/mm ² (constante)
Torno paralelo	$N_{\max} = 1.800$ rpm · $P_{\max} = 10$ kW
Herramientas	Según Tabla 1 del examen

Conceptos clave

Ejercicio mixto de **torneado** (Tema 1) + **fresado de chaveta** (Tema 2). Dos máquinas distintas en secuencia:

- **Torno paralelo:** refrentado, cilindrados escalonados, roscas, chaflanes.
- **Fresadora:** chavetero (no se puede hacer en torno porque la chaveta es axial, no radial).

Criterio para ordenar: mecanizar primero los diámetros exteriores (más rigidez), luego taladros interiores, y al final traslado a fresadora para el chavetero.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA

¿Por qué? Orden lógico por máquina y complejidad: primero refrentado para referencia axial, luego cilindrados escalonados progresivos, luego operaciones de acabado (roscado y chaflanes), finalmente taladros y fresado de chaveta en otra máquina.

TORNO PARALELO (amarre en plato, Ø75):

1. Refrentado cara libre → referencia Z
2. Cilindrado desbaste Ø75 → Ø68 → Ø42 → Ø30 → Ø20 → Ø16 (pasadas progresivas)
3. Acabado de cada escalón a cota final
4. Cajeadado para Ø20j5 (tolerancia fina)
5. Chaflanes 1,5×45° y 2×45° en cambios
6. Roscado M26×3 (cuchilla, varias pasadas)
7. Roscado M20×2,5
8. Taladros interiores (si los hay, con broca montada en el contrapunto)
9. Desamarre, volteo, refrentado otra cara si procede

FRESADORA (amarre en mordaza con divisor):

10. Fresado de la chaveta Ø26h6 (fresa frontal o de disco)

PASO 2 — APARTADO B) DESBASTE CRÍTICO Ø75 → Ø42 EN L = 98 MM

¿Por qué? Quita 16,5 mm de radio — es el desbaste más pesado. Se divide en pasadas y se optimiza condiciones bajo el tope de potencia. t_c mínimo = mayor f y v_c , sin superar $P_{max}=10$ kW.

$$\Delta r = (75-42)/2 = 16,5 \text{ mm}$$

Con $a_{p,max} = 5,5$ mm (herramienta robusta Tabla 1) → 3 pasadas de 5,5 mm
(o $a_{p,max} = 4$ mm → 5 pasadas de 3,3 mm)

$$\text{Tope de potencia: } F_{c,max} = 60.000 \cdot P_{\text{útil}} / v_c$$

Con $v_c = 180$ m/min (tabla, $p_s=3.000$) y $P_{\text{útil}} = 10 \cdot 0,85 \approx 8,5$ kW:

$$F_{c,max} = 60.000 \cdot 8,5 / 180 = 2.833 \text{ N}$$

$$f_{max} = 2.833 / (3.000 \cdot 5,5) = 0,17 \text{ mm/rev}$$

Tiempo total (3 pasadas, D iniciales 75, 64, 53 mm):

$$\begin{aligned} t_c &= L \cdot \pi \cdot (D_0 + D_1 + D_2) / (f \cdot v_c \cdot 1.000) \\ &= 98 \cdot \pi \cdot (75 + 64 + 53) / (0,17 \cdot 180 \cdot 1.000) \\ &= 98 \cdot \pi \cdot 192 / 30.600 \approx 1,93 \text{ min} \approx 116 \text{ s} \end{aligned}$$

$$P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 = 2.833 \cdot 180 / 60.000 \approx 8,5 \text{ kW} \checkmark$$

PASO 3 — APARTADO C) FRESADO DE CHAVETA

¿Por qué? La chaveta Ø26h6 va en la superficie cilíndrica de Ø26 — se fresa con pieza amarrada en mordaza (amarre con plato divisor) usando fresa de disco o fresa frontal (depende del tipo de chaveta: paralela, semiredonda...).

Herramienta: fresa frontal de mango, Ø igual al ancho de la chaveta (p.ej. 8 mm, HSS o metal duro)

Máquina: fresadora vertical con cabezal divisor

Amarre: pieza en mordaza con calzos en V para posicionar el eje; divisor para orientar la chaveta

Parámetros (metal duro sobre acero al carbono, $p_s=3.000$):

$v_c = 150 \text{ m/min}$ (fresado frontal)

$N = 1.000 \cdot v_c / (\pi \cdot D) = 1.000 \cdot 150 / (\pi \cdot 8) \approx 5.970 \text{ rpm}$

$f_z = 0,03 \text{ mm/diente}$; $Z = 4 \rightarrow v_f = 0,03 \cdot 4 \cdot 5.970 \approx 716 \text{ mm/min}$

Long. chaveta típica 40 mm, profundidad $\approx 4 \text{ mm}$ (para Ø26):

- Pasadas de profundidad $a_p = 1 \text{ mm} \rightarrow 4 \text{ incrementos}$

- $t_{c,fresa} = 4 \cdot (40 \text{ mm} / 716 \text{ mm/min}) \approx 0,22 \text{ min} \approx 13,5 \text{ s}$

Potencia del fresado (espesor medio h_m pequeño en fresado frontal):

$P_c \approx p_s \cdot Q / 60.000$ con $Q = v_f \cdot a_p \cdot a_e = 716 \cdot 1 \cdot 8 = 5.728 \text{ mm}^3/\text{min}$

$P_c \approx 3.000 \cdot 5.728 / (60 \cdot 10^6) \approx 0,29 \text{ kW}$ (muy baja, trivial para la máquina)

RESULTADO (ESTIMACIONES CON TABLA 1 TÍPICA)

a) Organigrama con 9 etapas de torno + fresado de chaveta · b) Desbaste Ø42 con 3 pasadas de $a_p=5,5 \text{ mm}$, $f=0,17$, $v_c=180 \rightarrow t_c \approx 116 \text{ s}$, $P_c \approx 8,5 \text{ kW}$ · c) Fresa frontal Ø8, $N \approx 6.000 \text{ rpm}$, $P_c \approx 0,3 \text{ kW}$

✓ VERIFICACIÓN

Los números dependen críticamente de la Tabla 1 del examen (no incluida). La coherencia global: $P_{c,desb} \approx 8,5 \text{ kW} < P_{max}=10 \text{ kW}$ con margen del 15 %. La chaveta se fresa con Ø pequeño (8 mm) $\rightarrow v_c$ exige N alto ($\sim 6.000 \text{ rpm}$, por encima de lo típico en un torno) — de ahí la necesidad de una fresadora separada.