多重螺纹切削循环增加型 (G76)

指令功能

通过多次螺纹粗车、螺纹精车完成规定牙高(总切深)的螺纹加工,如果定义的螺纹角度不为 0°,螺纹粗车的切入点由螺纹牙顶逐步移至螺纹牙底,使得相邻两牙螺纹的夹角为规定的螺纹角度。G76 有螺纹旋进和退尾功能,可选择单侧刀刃螺纹切削或两侧刀刃轮流切削,吃刀量逐渐减少,有利于保护刀具、提高螺纹精度。G76 代码可加工直螺纹和锥螺纹不能加工端面螺纹。

指令格式

指令说明

指令字说明

X	螺纹终点X轴绝对坐标	
U	螺纹终点与起点X轴绝对坐标的差值。	
Z	螺纹终点Z轴的绝对坐标值。	
W	螺纹终点与起点Z轴绝对坐标的差值。	
P (m)	螺纹精车次数 01~99 (单位:次)。 未输入 m 时,以系统数据参数 NO.5142 的值作为精车次数。 在螺纹精车时,沿编程轨迹切削,第一次精车切削量为 d,其后的精车切削量	
	为 0, 用于消除切削时机械应力造成的欠切, 提高螺纹精度和表面质量。	
	螺纹倒角量 0~99(单位: 0.1×L, L 为螺纹螺距)。	
	省略 J、K 时由倒角量 r 和参数 5131 决定退尾。若 J、K、r 均未输入,则以	
P (r)	系统数据参数 NO.5130 的值作为螺纹退尾宽度。	
	螺纹退尾功能可实现无退刀槽的螺纹加工,系统参数 NO.5130 定义的螺纹退	
	尾宽度对 G92、G76、G78 代码有效。	
	相邻两牙螺纹的夹角 0~99(单位:度(°))。	
P (a)	未输入 a 时,以系统数据参数 NO.5143 的值作为螺纹牙的角度。	
	实际螺纹的角度由刀具角度决定,因此 a 应与刀具角度相同。	
	螺纹粗车时的最小切削量(无符号,半径值)。	
	当 $(\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) \times \Delta d < \Delta d min$ 时,以 $\triangle d min$ 作为本次粗车的切削量,即:	
Q (△	本次螺纹切深为 $\sqrt{n-1} \times \Delta d + \Delta d min$ 。(n 为当前分刀次数)	
dmin)	设置△dmin 是为了避免由于螺纹粗车切削量递减造成粗车切削量过小、粗车	
	次数过多。	
	未输入 Q (△dmin) 时,以系统数据参数 NO.5140 的值作为最小切削量。	
	螺纹精车的切削量 (无符号,半径值)	
R (d)	半径值等于螺纹精车切入点 Be 与最后一次螺纹粗车切入点 Bf 的 X 轴绝对坐	
	标的差值。	

	未输入 R(d)时,以系统数据参数 NO.5141 的值作为螺纹精车切削量。	
R (i)	螺纹锥度,螺纹起点与螺纹终点 X 轴绝对坐标的差值(半径值)。	
	未输入R(i)时,系统按R(i)=0(直螺纹)处理。	
P (k)	螺纹牙高,螺纹总切削深度, 取值范围见下表(半径值、无符号)。	
	未输入P(k)时,系统报警。	
Q (△d)	第一次螺纹切削深度(半径值、无符号)。	
	未输入△d时,系统报警。	
D (e)	切入方式 (取值范围为: 0~2)	
	0: 刀刃沿螺纹牙型右边切入(原 G76 切入方式);	
	1: 刀刃沿螺纹牙型右中轮流切入;	
	2: 刀刃沿螺纹牙型左右轮流切入;	
	未输入时,以右边切入方式(原 G76 切入方式)。	
Е	X 向旋进距离值(半径值、无符号)	
F (I)	螺纹螺距,螺纹螺距指主轴转一圈长轴的位移量(X轴位移量按半径值),	
	C 点与 D 点 Z 轴坐标差的绝对值大于 X 轴坐标差的绝对值(半径值,等于 i	
	的绝对值)时,Z轴为长轴;反之,X轴为长轴,取值范围下表。	
J	螺纹退尾时在短轴方向的移动量(半径值、无符号,根据程序起点位置自动	
	确定退尾方向)	
K	螺纹退尾时在长轴方向的长度(半径值、无符号)	
L	螺纹头数,取值的范围是: 1~999(省略 L 时默认为单头螺纹)。	


地址	增量系统	公制输入(mm)	英制输入 (inch)
Q (\triangle dmin) 、 R	ISB 系统	0~999999.999	0~99999.9999
(d), E, J, K	ISC 系统	0~99999.9999	0~9999.99999
$P(k)$, $Q(\triangle$	ISB 系统	0.001~999999.999	0.0001~99999.9999
d)	ISC 系统	0.0001~99999.9999	0.00001~9999.99999
R (i)	ISB 系统	-999999.999~999999.999	-99999.9999~99999.9999
K (1)	ISC 系统	-99999.9999~99999.9999	-9999.99999~9999.99999
F	ISB、ISC	0.0001~9999	0.00001~9.99
I	ISB、ISC	0.0001~254	0.0001~100

参数说明

5129	螺纹切削循环 G92,G76 的模式
	0: 普通模式; 1: 高速模式
5130	螺纹切削循环(G76, G78, G92)的倒角量(THD)
5131	螺纹切削循环(G76, G78, G92)的倒角角度(THA)
5140	复合固定循环 G76/G78 的最小切入量(G76MID)
5141	复合固定循环 G76/G78 的精加工余量(G76FA)
5142	复合固定循环 G76/G78 精加工循环次数(G76FC)
5143	复合固定循环 G76/G78 刀尖角度(G76TNA)

螺纹锥度

螺纹起点与螺纹终点 X 轴绝对坐标的差值(半径值),如下图所示。 未输入 R(i)时,系统按 R(i)=0(直螺纹)处理。



切深计算

- X 轴切深: $\sqrt{n} \times Q(\Delta d)$
- Z 轴起切点 = X 轴切深 × tan($P(a) \div 2$)
- X 轴切削量(两次进刀的差值): $\sqrt{n} \times Q(\Delta d) \sqrt{n-1} \times Q(\Delta d)$ (n 为当前分刀次数)

注意:

1.如果 X 轴切削量小于最小切削量

即:
$$\left(\sqrt{n} \times Q(\Delta d) - \sqrt{n-1} \times Q(\Delta d)\right) < Q(\Delta dmin)$$

X 轴切削量 = 最小切削量 $Q(\Delta dmin)$

X 轴切深 = 最小切削量 $Q(\Delta dmin) + \sqrt{n-1} \times Q(\Delta d)$

下一刀的 x 轴切深:

X 轴的切深=最小切削量 $Q(\Delta dmin) + 前一刀的切深$

如果 X 轴切深≥ 牙高 P(k) — 精车切削量 R(d)则

X 轴切深 = 牙高 P(k) — 精车切削量 R(d)

X 轴切削量=X 轴切深 一 前一刀的切深

2. 精车 Z 轴起切点与最后一刀粗车一致。

进刀点实际坐标位置计算


X轴:


正向进刀: X 终点坐标 + 锥度 R (i) - 牙高 P (k) + X 轴切深 负向进刀: X 终点坐标 + 锥度 R (i) + 牙高 P (k) - X 轴切深

Z轴:

正向进刀: Z起点坐标 + Z轴切深 (即: X轴切深 × tan($P(a) \div 2$)) 负向进刀: Z起点坐标 - Z轴切深 (即: X轴切深 × tan($P(a) \div 2$))


切入方式选择






旋进功能

刀具以 G00 的速度快速移动到与切削起点 Bn 距离为 E 的位置,再以螺纹切削的方式旋进至切削起点 Bn 再开始进行螺纹切削,如下图:



执行过程

- (1) 进入 G76 螺纹插补之前的位置为定位点
- (2) 从定位点快速移动到起点
- (3) 从起点快速移动至螺纹切入点(下图中的 Bf 为粗车的最后一刀)
- (4) 从螺纹切入点向本轮切削终点移动,本轮切削终点与螺纹切入点在 Z 轴方向的移动量为 W, X 轴方向的移动量为 i。在长轴方向距离本轮切削终点 K,短轴距离 M 的位置执行退尾,省略 M 、M 时,则以倒角量 M 或参数 5130、5131 设定值退尾
- (5) 退尾后, 先沿 X 轴方向快速移动, 后沿 Z 轴方向快速移动回到起点。
- (6) 根据计算出的螺纹切削量重复(4)的动作,预留精车深度
- (7) 精车切深 d 所设置值。
- (8) 与动作(5) 轨迹一致, 快速移动至终点。



起点(终	程序段运行前和运行结束时的位置,表示为 A 点。
点)	
螺纹终点	由X(U) Z(W) 定义的螺纹切削终点,表示为D点。如果有螺纹退尾,
	切削终点长轴方向为螺纹切削终点,短轴方向退尾后的位置。
	Z 轴绝对坐标与 A 点相同、X 轴绝对坐标与 D 点 X 轴绝对坐标的差值为 i (螺纹
螺纹起点	锥度、半径值),表示为 C 点。如果定义的螺纹角度不为 0°,切削时并不能到
,	达 C 点。
18/212/24	Z 轴绝对坐标与 A 点相同、X 轴绝对坐标与 C 点 X 轴绝对坐标的差值为 k (螺纹
螺纹切深参	 的总切削深度、半径值),表示为 B 点。B 点的螺纹切深为 0,是系统计算每一
考点	次螺纹切削深度的参考点。
_	每一次螺纹切削循环的切削深度。每一次螺纹切削轨迹的反向延伸线与直线 BC
螺纹切深	 的交点,该点与 B 点 X 轴绝对坐标的差值(无符号、半径值)为螺纹切深。每一
	次粗车的螺纹切深为 $\sqrt{n} \times \Delta d$,n 为当前的粗车循环次数, $\triangle d$ 为第一次粗车的螺
	纹切深。
螺纹切削量	本次螺纹切深与上一次螺纹切深的差值: $(\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) \times \Delta d$ 。
退刀终点	每一次螺纹粗车循环、精车循环中螺纹切削结束后,径向(X轴)退刀的终点位置,
	表示为E点。
螺纹切入点	每一次螺纹粗车循环、精车循环中实际开始螺纹切削的点,表示为 Bn 点 (n 为切
	制循环次数), B1 为第一次螺纹粗车切入点, Bf 为最后一次螺纹粗车切入点,
	Be 为螺纹精车切入点。Bn 点相对于 B 点 X 轴和 Z 轴的位移符合公式:
	a:螺纹角度 $\operatorname{tg} \frac{a}{2} = \frac{ Z \operatorname{ahd} \delta }{ X \operatorname{ahd} \delta }$

编程示例

示例简介: (直螺纹示例)

G00 X80 Z10

(快速定位至加工起点)

G76 P020545 Q0.15 R0.5

(精加工重复次数 2, 退尾倒角量 5mm, 刀 具角度 45°, 最小切入深度 0.15, 精车余量

0.5)

G76 X60 Z-60 P3 Q1.8 F300 J1.5 K2

(螺纹牙高 3mm(总切深),第一次螺纹切 削深度 1.8mm, 长轴方向退尾 2mm, 短轴方 向退尾 1.5mm)

G00~X80~Z10

