

ตำแนะนำในการปฏิบัติงานกับ

SF6 โหลดเบรคสวิตช์

ผลิตภัณฑ์

TOGAMI	NGK	YASKAWA
GSN20-A-N10YQ1	GP2-406RSe	LFG-22DMA13
	GP2-408RSe	LFG-33DMA13
	GP3-405RSe	

สูนฮ์ควบคุมการจ่ายไฟ

ฝ่ายบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนังสือคู่มือคำแนะนำในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสาตช์ ผลิตภัณฑ์ TOGAMI, YASKAWA และ NGK ประเทศญี่ปุ่นเล่มนี้ สจพ.ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานกับ SF6 โหลดเบรคสวิตช์สามารถดำเนินการปลด หรือสับจำอสวิตช์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยมือ (Manual) ได้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต อันจะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดประโพชน์ ต่อ กฬก.โดยส่วนรวม

ท้ายที่สุดนี้ สจพ.พอพอบคุณ กอป., กวจ. และ กดน.ที่ได้ช่วยให้ดำแนะนำต่าง ๆ ทำให้ การจัดทำหนังสือเล่มนี้สำเร็จตงได้ด้วยดี

> สูนธ์ดวบคุมการจำฮไฟ ฝ่ายบำรุงรักษา 25 มีนาคม 2535


สารบาญ


ลำดับที่	บที่ เรื่อง	
1 .	คำแนะนำในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตส์ผลิตภัณฑ์ TOGAMI	1-1
2	คำแนะนำในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์ผลิตภัณฑ์ YASKAWA	2-1
3	คำแนะนำในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์ผลิตภัณฑ์ NGK TYPE	3-1
4	GP3-405RSe, GP2-406RSe, GP2-408RSe คำแนะนำในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์ผลิตภัณฑ์ NGK TYPE GP2-406RSc (ว่นที่ไม่มี Manual Trip Lever)	4-1
5	ภาคผนวก ก มาตรฐานการติดตั้ง SF6 โหลดเบรคสวิตส์ ระบบ 22 kV	n-1
6	ภาคผนวก ซ มาตรฐานการติดตั้ง SF6 โหลดเบรคสวิตซ์ ระบบ 33 kV	11-1

คำแนะนำในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์ ผลิตภัณฑ์ TOGAMI ประเทศญี่ปุ่น TYPE GSN20-A-N10YQ1

1. รายละเอียดทางเทคนิค

ини (Type No.)	GSN20-A-N10YQ1
	-
พิกัดแรงคัน	24kV
พิกัดกระแส	400A
พิกัดกระแสตัดวงจร	400A
พิกัตความถึ	50Hz
กระแสลัดวงจรกรณีหม้อแปลงไม่มีโหลด	10A
พิกัดการทนกระแสลัดวงจร (1 วินาที)	10kA
พิกัดการปิดกระแสลัดวงจร (สูงสุด)	25kA
แรงดันไฟฟ้าในการควบคุมการทำงาน	
- ปิดวงจร	220 โวลท์ กระแสตรง
- เปิดวงจร	ุ 24 โวลท์ กระแสตรง
พิกัดอุณหภูมิของส่วนต่าง ๆ	
- หน้าสืบผีส	28 องศาเคลวิน
- ส่วนนำกระแส	27 องศาเคลวิน
- ระบบกลไก	22 องศาเคลวิน
อายุการใช้งานของระบบกลไก	1,000 ครั้ง
อาธุใช้งานในการตัดกระแส 400 แอมป์	600 ครั้ง
ความดันก๊าช SF6 ในตัวถึง 1.5 kgf/ตร.ชม.	





2. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- 2.1 คันชีกสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ (Manual) และตั้งระบบการทำงานของสวิตธ์ (Manual Operating Handle) ซึ่งจะมีห่วงสำหรับคล้องไม้ชีกพิวส์ที่ปลายทั้งสองด้าน
 - 2.1.1 ปลายด้านสีเขียว (Green Painted) อยู่ทางด้านซ้ายมือ ซึ่งเมื่อดึงด้านนี้ลงมา จะทำให้สวิตช์เบิดวงจรและถูกตั้งระบบการทำงานให้เป็นแบบทำงานด้วยไฟฟ้า(Remote)
 - 2.1.2 ปลายด้านสีแดง (Red Painted) อยู่ทางด้านขวามือ ซึ่งเมื่อดึงด้านนี้ลงมาจะทำให้ สวิตซ์ปิดวงจรและถูกตั้งระบบการทำงานให้เป็นแบบการทำงานด้วยมือ (Manual)
- 2.2 ตัวชี้ตำแหน่งของคันชักสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือและตั้งระบบการทำงานของสวิตส์
 (Manual Operating Handle, Pointer) มีอยู่ 2 ตำแหน่ง คือ
 MAN.ON สวิตช์จะอยู่ในสภาพปิดวงจรและระบบการทำงานเป็นแบบทำงานด้วยมือ
 REMOTE ระบบการทำงานเป็นแบบทำงานด้วยไฟฟ้า
- 2.3 ตัวชี้ตำแหน่งของหน้าสัมผัส (Main Contact Indicator) พิดอยู่บริเวณด้านล่างของอุปกรณ์ ปล่อยความคัน มีอยู่ 2 ตำแหน่ง คือ
 - ON มีสีแดง แสดงว่า สวิตซ์อยู่ในสภาพปิดวงจร
 - OFF มีสีเบียว แสดงว่า สวิตช์อยู่ในสภาพเปิดวงจร
- 2.4 คันชักของสลักล็อกหน้าสัมผัส (Manual Latch Handle) เป็นคันชักที่ใช้เปิดวงจรฉุกเฉิน กรณีที่ใช้ระบบการทำงานด้วยไฟฟ้า


- 2.5 ส่วนสดงผลเมื่อความสันก๊าซในถึงต่ำ (Pressure Drop Indicating) และอุปกรส์ ล็อคการทำงาน (Handle Locking Device) ติดตั้งอยู่ใต้ตัวนี้ตำแหน่งของคันสัก ถ้าความคันก๊าซในถึงมีค่าต่ำกว่าค่าความคันต่ำสุดที่กำหนดไว้ (0.75-0.9 kgf/คร.ชม.G) ด้วนสดงผลเมื่อความคันก๊าซในถึงต่ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดง (ปกติช่อนอยู่) และอุปกรณ์ล็อค- การทำงาน จะคันขึ้นไปล็อคคันชัก สำหรับการโดลส-ทริปด้วยมือ โดยหน้าสัมผัสของสวิตซ์ จะถูกล็อคให้อยู่ในดำแหน่งขณะนั้นและจะไม่สามารถทำการปิดวงจรหรือเปิดวงจรสวิตซ์ ทั้งทางไฟฟ้าและด้วยมือได้
- 2.6 อุปกรณ์ปล่อยดวามดัน (Pressure Releasing Device) ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของตัวสวิตซ์ มึงตรงข้ามกับดันซีกสำหรับโคลส-ทริปด้วยมือ ซึ่งถ้าดวามดันก็าชในถึงสูงขึ้นจนถึงระดับผิดปกติ อุปกรณ์ปล่อยความดันนี้จะทำงานปล่อยก็าชความดันสูงออกจากตัวถึงเพื่อป้องกันตัวถึงชำรุด เมื่อ อุปกรณ์ทำงานจะสังเกตได้จากจะเกิดช่องว่างระหว่างตัวถึงของสวิตซ์กับฝาดรอบของอุปกรณ์นี้

3. <u>ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน SF8 โหลดเบรคสวิตช์</u>


เนื่องจาก SF6 โหลดเบรคสวิตซ์ ผลิตภัณฑ์ TOGAMI ที่ กฬก.จัดซื้อมาใช้งานนี้ กฬก.มิได้ จัดซื้อชุดควบคุมสำหรับการทำงานด้วยใช่ฟ้ามาด้วย ดังนั้น ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะกล่าวถึง ต่อไปนี้จึงเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตซ์สำหรับการทำงานด้วยมือเท่านั้น

3.1 ขึ้นตอนในการสับ/จ่า<u>อ SF6 โตลดเบรคสวิตช์</u>


3.1.1 สภาพก่อนดำเนินการ



- ตัวชี้ดำแหน่งของคันสักสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ อยู่ที่ดำแหน่ง REMOTE
- 2) ตัวชี้ตำแหน่งของหน้าสัมผัสอยู่ที่ตำแหน่ง OFF
- ตัวแสดงผลความดันก็าชในถึงช่อนอยู่ภายใน (ไม่โชว์สีแดง)
- ลุปกรณ์ปล่อยความดันอยู่ในสภาพปกติ (ฝาดรอบลยู่ชิด ติดกับตัวถึง)




3.1.2 การดำเนินการ




- 1) ใช้ไม้ชักพิวส์ดึงคันชักสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ ด้านปลายที่มีสีแดงซึ่งอยู่ด้านขวามือลงมาจนสุด จะทำให้สวิตช์ปิดวงจรทันที
- 2) ตัวชี้ดำแหน่งของดันซีกสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ จะเปลี่ยนจากตำแหน่ง REMOTE ไปเป็นดำแหน่ง MAN.ON
- สวิตช์อยู่ในสภาพปิดวงจรสังเกตได้จากตัวปี้ดำแหน่ง ของหน้าสิมผัสจะอยู่ที่ดำแหน่ง ON

3.2 ขั้นตอนในการปลด SF6 โหลดเบรคสวิตช์


3.2.1 สภาพก่อนดำเนินการ



- ตัวชี้ตำแหน่งของคันสักสำหรับการโคลสะทริปด้วยมือ อยู่ที่ตำแหน่ง MAN.ON
- 2) ตัวสีดำแหน่งของหน้าสัมผัสอยู่ที่ดำแหน่ง ON
- ส่วแสดงผลดวามดันก๊าชในถึงช่อนอยู่ภายใน (ไม่โชว์สีแดง)
- 4) อุปกรณ์ปล่อยความดันอยู่ในสภาพปกติ (ฝาครอบอยู่นิด ติดภับตัวถึง)



3.2.2 การสาเนินการ



- ใช้ไม้ชักพิวส์ดึงดันชักสำหรับการโดลส-ทริปด้วยมือ ด้านปลายที่มีสีเขียวซึ่งอยู่ด้านช้ายมือลงมาจนสุด จะทำให้สวิตช์เบิดวงจรกันที
- ตัวชี้ดำแหน่งของคันชีกสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ จะเปลี่ยนสจากดำแหน่ง MAN.ON เป็นดำแหน่ง REMOTE
- สวิตช์อยู่ในสภาพเปิดวงจรสังเกตได้จากตัวชี้ดำแหน่ง
 ของหน้าสัมผัสจะอยู่ที่ดำแหน่ง OFF

4. <u>ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์</u>

- 4.1 อุปกรณ์ที่แสดงว่าหน้าสัมผัสของสวิตช์อยู่ในสภาพปิดหรือเปิดวงจรติดตั้งอยู่ในบริเวณด้านล่าง ของอุปกรณ์ปล่อยความดัน ผู้ปฏิบัติงานต้องสังเกตตำแหน่งของหน้าสัมผัสของสวิตช์ จากอุปกรณ์นี้ จะสังเกตจากตำแหน่งของคันฮักไม่ได้
- 4.2 ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลดหรือสับ/จำธสวิตซ์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสังเกต ตัวแสดงผลความดันก๊าซในถึงทุกครั้ง ถ้าทากอุปกรณ์นี้โชว์ "สีแดง" แสดงว่า มีก๊าซ SF6 รั่วออกจากตัวถังห้ามดำเนินการใด ๆ ให้รีบวิทธุราธงานแจ้งศูนธ์ฯ กฟฟ.เธต ทันที
- 4.3 ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลดหรือการสับ/จ่ายสวิตส์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง สังเกตสุดอุปกรณ์ปล่อยความดันซึ่งคิดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของสวิตส์ฝั่งตรงข้ามกับคันสัก สำหรับโคลส-ทริปด้วยมือ ว่าฝาครอบอยู่ผิดติดกับตัวถังหรือไม่ ถ้าหากว่าไม่อยู่ชิดติดกับตัวถัง ห้ามดำเนินการใด ๆ ให้รีบวิทยุรายงานแจ้งศูนฮ์ฯ กฬฟ.เขต ทันที
- 4.4 การใช้ไม้ชีกพิวส์ดึงคันชีกสำหรับการโคลสและคันชีกสำหรับการทริปด้วยมือเพื่อสับหรือปลด สวิตช์ให้กระทำด้วยความระมัดระวัง อย่าให้กระทบถูกบุชชิ่งของสวิตช์เด็ดขาด เพราะอาจจะ ทำให้บุชชิ่งแตกหรือร้าวชำรุดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ก๊าช SF6 รั่ว

• . . ; .


คำแนะนำในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์ ผลิตภัณฑ์ YASKAWA ประเทศญี่ปุ่น

TYPE LFG-22DMA13

LFG-33DMA13

1. ราชละเอียดทางเทคนิค

แบบ (Type No.)	LFG-22DMA13	LFG-33DMA13
นิกัดแรงดัน	24kV	36 k V
ระบบแรง <mark>ดั</mark> นปกติ	22kV	33 kV
พิกัดความถึ	50/60Hz	50/60Hz
หิกัดกระแสปกติ	400A	400A
พิกัดกระแสตีดวงจร	400A	400A
หิกัดการทนกระแสลัดวงจร (1 วินาที)	10 k A	10kA
พิกัดการปิดกระแสลัดวงจร (สูงสุด)	25kA	25kA
แรงดันไฟฟ้าในการควบคุมการทำงาน		
- ปิดวงจร	220 โวลท์	กระแสตรง
- เปิดวงจร	24 โวลท์	กระแสตรง
อาฮการใช้งานของระบบกลไก	2,000 ครั้ง	2,000 ครั้ง
ง อายุใช้งานในการตัดกระแส 400 แอมป์	600 ครั้ง	600 ครั้ง
ความดันก๊าช SF6 ในตัวถึง 2.7 kg/ตร.ชม.G		



2. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- 2.1 คันชักสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ (Manual) และตั้งระบบการทำงานของสวิตช์ (Manual Operating Handle) ซึ่งจะมีร่องสำหรับคล้องไม้ชักพิวส์ที่ปลายทั้งสองด้าน
 - 2.1.1 ปลายด้านที่มีสีขาว (White Painted) อยู่ด้านซ้ายมือ ซึ่งเมื่อดึงด้านนี้ดงมา จะทำให้สวิตช์เปิดวงจรและจะถูกตั้งระบบการทำงานให้เป็นแบบทำงาน ด้วยไฟฟ้า (Remote)
 - 2.1.2 ปลาสด้านที่มีสีแดง (Red Painted) อยู่ด้านขวามือ ซึ่งเมื่อดึงด้านนี้ลงมา จะทำให้สวิตช์ปิดวงจรและจะถูกตั้งระบบการทำงานให้เป็นแบบทำงาน ด้วยมือ (Manual)
- 2.2 ตัวสี้ตำแหน่งของคันสักสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือและตั้งระบบการทำงานของสวิตช์ / (Manual Operating Handle, Pointer) มือสู่ 2 ตำแหน่ง คือ
 - MANUAL มีสีแดง สวิตช์จะอยู่ในสภาพปิดวงจรและระบบการทำงานเป็นแบบ ทำงานด้วยมือ
 - REMOTE มีสีขาว สวิตซ์จะถูกตั้งระบบการทำงานเป็นแบบทำงานด้วยไฟฟ้า
- 2.3 ตัวนี้ตำแหน่งของหน้าสัมผัส (Main Contact Indicator) ติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่าง ของตัวสวิตส์มือยู่ 2 ตำแหน่ง คือ
 - ON มีสีแดง แสดงว่า สวิตช์อยู่ในสภาพปิดวงจร
 - OFF มีสีเชื่อว แสดงว่า สวิตชื่อฮู่ในสภาพเปิดวงจร
- 2.4 ตัวแสดงผลเมื่อสวามดันก็าชในถึงต่ำและอุปกรณ์ล็อคการทำงาน (Pressure Released Indicating and Locking Device) ติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างใกล้กับแผ่นป้าย REMOTE ของตัวสวิตช์ โดยเข็มชี้สีแดงจะตกลงมา (ปกติชี้ขึ้น) ถ้าความดันก๊าชในถึงมีค่าต่ำกว่าค่า ความดันต่ำสุดที่กำหนดไว้ (1.7-2.0 kg/ตร.ชม.G) และอุปกรณ์ล็อคการทำงานของสวิตช์ จะทำงาน หน้าสัมผัสของสวิตช์จะถูกล็อคให้อยู่ในตำแหน่งขณะนั้นและจะไม่สามารถทำการ ปิดวงจร หรือเปิดวงจรสวิตช์ทั้งทางไฟฟ้าและด้วยมือได้

2.5 อุปกรณ์ปล่อยความดัน (Expulsion Device) ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของตัวสวิตซ์ ฝั่งตรงข้ามกับ ดันชักสำหรับโคลส-ทริปด้วยมือ ซึ่งถ้าความดันก๊าซในถึงสูงขึ้นจนถึงระดับผิดปกติ อุปกรณ์ปล่อย ความดันนี้จะทำงานปล่อยก๊าชความดันสูงออกจากตัวถึง เพื่อป้องกันตัวถึงชำรุด เมื่ออุปกรณ์นี้ทำงาน จะสังเกตได้จากจะเกิดช่องว่างระหว่างตัวถึงของสวิตซ์กับฝาดรอบของอุปกรณ์นี้


3. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์

เนื่องจาก SF6 โหลดเบรคสวิตช์ ผลิตภัณฑ์ YASKAWA ที่ กฟภ.จัดซื้อมาใช้งานนี้ กฟภ.มิได้ จัดชื้อชุดควบคุมสำหรับการทำงานด้วยไฟฟ้ามาด้วย ดังนั้น ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ จึงเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์สำหรับการทำงานด้วยมือเท่านั้น

3.1 ขั้นตอนในการสับ/จ่าย SF6 โหลดเบรคสวิตช์


3.1.1 สภาพก่อนดำเนินการ

- ตัวชี้ตำแหน่งของคันชีกสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ อยู่ที่ตำแหน่ง REMOTE
- 2) ตัวชี้ตำแหน่งของหน้าสิมผัสอยู่ที่ตำแหน่ง OFF
- ตัวแสดงผลความดันก๊าชในถึงชี้ขึ้นตามปกติ
- 4) อุปกรณ์ปล่อยความดันอยู่ในสภาพปกติ (ฝาครอบ อยู่ชิดติดกับตัวถึง)




3.1.2 การดำเนินการ

- ใช้ไม้ชักพิวส์ดึงคันซักสำหรับการโดลส-ทริปด้วยมือ ค้านปลายที่มีสีแดงซึ่งอยู่ด้านขวามือลงมาจนสุดจะทำให้ สวิตช์ปิดวงจรกันที
- ตัวสี้ตำแหน่งของคันซีกสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ จะเปลี่ยนจากดำแหน่ง REMOTE เป็นตำแหน่ง MANUAL
- สวิตช์อยู่ในสภาพปิดวงจรสิงเกตได้จากตัวชี้ดำแหน่ง ของหน้าสิมผัสจะอยู่ที่ดำแหน่ง ON




- 3.2.1 สภาพก่อนคำเนินการ
- 1) ตัวชี้ตำแหน่งของคันสักสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ อยู่ที่ตำแหน่ง <u>MANUAL</u>
- 2) ตัวสีตำแหน่งของหน้าสัมผัสอยู่ที่ตำแหน่ง ON
- ตัวแสดงผลความดันก๊าฮในถังชี้ขึ้นตามปกติ
- อุปกรณ์ปล่อธความดันอยู่ในสภาพปกติ (ฝาครอบ อยู่สิดติดกับตัวถึง)



3.2.2 การสาเนินการ

- 1) ใช้ไม้สึกพิวส์ดึงดับสักสาพรับการโดลส-ทริปด้วยมือ ด้านปลายที่มีสีขาวซึ่งอยู่ด้านข้ายมือลงมาจนสุดจะทำให้ สวิตช์เปิดวงจรทันที
- 2) ตัวชี้ดำแหน่งของดันสึกสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ จะเปลี่ยนจากตำแหน่ง HANUAL เป็นตำแหน่ง REHOTE
- สวิตช์อยู่ในสภาพเปิดวงจรสังเกตได้จากตัวชี้ตำแพน่ง ของหน้าสืมผัสจะอยู่ที่ด่วนหน่ง OFF



ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์


- อุปกรณ์ที่แสดงว่าหน้าสัมผัสของสวิตช์อยู่ในสภาพปิด หรือเปิดวงจรติดตั้งอยู่ในบริเวสด้านล่าง ของตัวสวิตซ์ ผู้ปฏิบัติงานต้องสังเกตตำแหน่งของหน้าสัมผัสของสวิตซ์จากอุปกรณ์นี้ จะสังเกตจาก ตำแหน่งของคันสีกไม่ได้
- 4.2 ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลดหรือการสับ/จ่าธสวิตฮ์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง สังเกลตัวแสดงผลความดันก็าชในถึงทุกครั้ง แต่ถ้าเข็มชี้สีแดงตกลงมา แสดงว่ามีก๊าซ SF6 รั่วลอกจากตัวถึง ห้ามดำเนินการใด ๆ ให้รีบวิทธุราธงานแจ้งศูนธ์ฯ กฬฟ.เขต ทันที
- ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลดทรือการสับ/จำอสวิตส์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง สังเกตรุดอุปกรณ์ปล่อยความคันซึ่งติดตั้งอยู่บริเวนด้านหลังของตัวสวัตช์นี้งตรงข้ามกับคันฮัก สำหรับโดลส-ทริปด้วยมือว่าฝาดรอบอยู่ชิดติดกับตัวถึงหรือไม่ ถ้าหากว่าไม่อยู่ชิดติดกับตัวถึง ท้ามดำเนินการใด ๆ ให้รีบวิทยุราธงานแจ้งศูนธ์ฯ กฟฟ.เบต กันที
- 4.4 การใช้ไม้ฝักพิวส์ดึงคันฟักสำหรับการโดลสและคันฟักสำหรับการหริปด้วยมือ เพื่อสับหรือปลดสวัตช์ ให้กระทำด้วยความระมัดระวัง อย่าให้กระทบถูกบุชสิ่งของสวิตช์เด็ดขาด เพราะอาจทำให้บุชสิ่ง แตกหรือร้าวชารุดซึ่งเป็นสาเหตุที่กำให้ถืาช SF6 รั่ว

คำแนะนำในการปฏิบัติงาน SF6 โหลด เบรคสวิตช์ ผลิตภัณฑ์ NGK ประเทศญี่ปุ่น

TYPE GP2-406RSe
(junn Manual Trip Lever)
GP2-408RSe
GP3-405RSe

1. รายละเอียดทางเทคนิค

ини (Type No.)	GP2-406RSe	GP2-408RSe	GP3-405RSe
พิกัดแรงดัน	24kV	24kV	36 kV
พิกัดกระแส	400A	400A	400A
พิกัดกระแสตัดวงจร	400A	400A	400A
กระแสตีดวงจรกรณีหมือแปลงไม่มีโหลด	14A	10A	10A
พิกัดการทนกระแสลัดวงจร (1 วินาที)	10kA	10kA	10kA
พิกัดการปิดกระแสลัดวงจร (สูงสุด)	25kA	25kA	25kA
พิกัดการเปิดวงจรขณะมีกระแสลัดวงจรลงดิน	-	1,500A	~
แรงดันไฟฟ้าในการควบคุมการทำงาน			
- ปิดวงจร	220V n	ระแสตรง	
- เปิดวงจร	24V กระ	ะแสตรง	
พิกัดอุณหภูมิเพิ่มของส่วนต่าง ๆ			
- หน้าสัมผัส	น้อยเ	กว่า 65 องศา	เชลเชียส
- ส่วนนำกระแส	น้อยเ	าว่า 65 องศา	เซลเซียส
– ระบนุกลไก	น้อยเ	กว่า 50 องศา	เชลเชียส
อาฮุการใช้งานของระบบกลไก		1,000 ครั	4
อาฮุใช้งานในการตัดกระแส 400 แอมป์		600 ครั	4
ความดันก็าช SF6 ในตัวถึง 0.6 kgf/ตร.ชม.	G ที่ 20 องศาเชก	ล เชียส	



2. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- 2.1 คันซักสำหรับการโคลสด้วยมือ (Manual) และตั้งระบบการทำงานของสวิตซ์
 (Manual Operating Handle) ซึ่งจะมีร่องสำหรับคล้องไม้ซักพิวส์ที่ปลายทั้งสองด้าน
 - 2.1.1 ปลายด้านที่มีสีขาว (White Painted) อยู่ด้านซ้ายมือ ซึ่งเมื่อดึงด้านนี้ลงมาสวิตช์ จะถูกตั้งระบบการทำงานให้เป็นแบบทำงานด้วยไฟฟ้า (Remote)
 - 2.1.2 ปลายด้านที่มีสีแดง (Red Painted) อยู่ด้านขวามือ ซึ่งเมื่อดึงด้านนี้ลงมาจะทำให้ สวิตซ์ปิดวงจร และจะถูกตั้งระบบการทำงานให้เป็นแบบทำงานด้วยมือ (Manual)
- 2.2 คันซักสำหรับการทริปด้วยมือ (Manual Trip Lever) มีสีเชียว ซึ่งเมื่อดึงลงมาในพละที่ สวิตช์ถูกตั้งระบบการทำงานให้เป็นแบบทำงานด้วยไฟฟ้า (Remote) จะทำให้สวิตช์เปิดวงจร
- 2.3 ตัวชี้ตำแหน่งของคันชักสำหรับการโคลสด้วยมือและตั้งระบบการทำงานของสวิตช์ (Manual Operating Handle, Pointer) มีอยู่ 2 ตำแหน่ง คือ
 MANUAL ON สวิตช์จะอยู่ในสภาพปิดวงจรและระบบการทำงานเป็นแบบทำงานด้วยมือ
 - REMOTE ระบบการทำงานเป็นแบบทำงานด้วยใช่ฟ้า
- 2.4 ตัวที่ตำแหน่งของหน้าสัมผัส (Hain Contact Indicator) คิดตั้งอยู่บริเวณด้านต่างของตัว สวิตช์ มีอยู่ 2 ตำแหน่ง คือ
 - ON แสดงว่า สวิตซื้อผู้ในสภาพปิดวงจร
 - OFF แสดงว่า สวิตชื่อผู้ในสภาพเปิดวงจร


- 2.5 ตัวแสดงผลเมื่อความตันก๊าซในถึงต่ำและอุปกรณ์ส็อคการทำงาน (Pressure Drop Indicating and Locking Device) ติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของตัวสวิตซ์ โดยจะเปลี่ยนเป็นสีแดง (ปกติ เป็นสีดำ) ถ้าความดันก๊าซในถึงมีค่าต่ำกว่าค่าความดันต่ำสุดที่กำหนดไว้ (0.2-0.3 kgf/ตร.ซม.G) และอุปกรณ์ล็อคการทำงานของสวิตซ์จะทำงาน หน้าสัมมัสของสวิตซ์จะถูกล็อคให้อยู่ในตำแหน่ง ขณะนั้น และจะไม่สามารถทำการปิดวงจรหรือเปิดวงจรสวิตซ์ทั้งทางไฟฟ้าและด้วยมือได้
- 2.6 ห่วงสำหรับล็อดการทำงานด้วยมือ (Manual Operation Lock Handle) ติดตั้งอยู่ด้านข้าง ช้ายมือของตัวสวิตฮ์เมื่อหันหน้าเข้าหาดันฮัก ซึ่งเมื่อหมุนห่วงนี้ในทิศทางตามเข็มนานิกาจนสุดจะบล็อด การโดลสสวิตฮ์ด้วยมือเพื่อป้องกันการโดลสสวิตฮ์ด้วยมือโดยไม่ตั้งใจหรือจากบุคคลภายนอกในขณะที่ ทำงานช่อมแชมระบบจำหน่ายหลังสวิตฮ์นี้อยู่ และเมื่อต้องการจะจ่ายไฟให้ปลดบล็อดนี้ก่อน โดยการหมุน ในทิศทางทวนเข็มนานิกาจนสุด

3. <u>ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์</u>

เนื่องจาก SF6 โหลดเบรคสวิตช์ ผลิตภัณฑ์ NGK ที่ กฬก.จัดชื้อมาใช้งานนี้ กฬก.มิได้จัดชื้อ ชุดควบคุมสำหรับการทำงานด้วยไฬฟ้ามาด้วย ดังนั้น ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้จึงเป็น ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์สำหรับการทำงานด้วยมือเท่านั้น


3.1 ขั้นตอนในการสับ/จ่าย SF6 โหลดเบรคสวิตช์


3.1.1 สภาพก่อนดำเนินการ



- ตัวชี้ดำแหน่งของคันสักสำหรับการโคลสด้วยมืออยู่ที่ ตำแหน่ง REMOTE
- 2) ตัวปี้คำแหน่งของหน้าสัมผัสอยู่ที่ดำแหน่ง OFF
- ห่วงสำหรับล็อดการทำงานด้วยมืออยู่ในตำแหน่ง "บล็อด"
- 4) ตัวแสดงผลความดันก๊าซในถึงโชว์ "สีดำ"

3.1.2 การสำเนินการ






- ใช้ไม้ชีกพิวส์หมุนห่วงสำหรับล็อดการทำงานด้วยมือ
 ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนสุด
- 2) ใช้ไม้ชีกพิวส์ดึงคันซักสำหรับการโคลสด้วยมือด้านปลาย ที่มีสีแดงซึ่งอยู่ล้านขวามือลงมาจนสุด จะทำให้สวิตช์ ปิดวงจรทันที
- 3) ตัวชี้ตำแหน่งของคันซักสำหรับการโคลสด้วยมือจะเปลี่ยน จากตำแหน่ง RENOTE เป็นตำแหน่ง MANUAL ON
- สวิตช์อยู่ในสภาพปิดวงจรสังเกตได้จากตัวชี้ตำแหน่ง ของหน้าสัมผัสจะอยู่ที่ดำแหน่ง ON


3.2 ชั้นตอนในการปลด SF6 โหลดเบรคสวิตช์


3.2.1 สภาพก่อนดำเนินการ




- 1) ตัวชี้ตำแหน่งของคันซักสำหรับการโคลสด้วยมืออยู่ที่ ตำแหน่ง MANUAL ON
- 2) ตัวชี้ตำแหน่งของหน้าสัมผัสอชู่ที่ตำแหน่ง ON
- 3) ตัวแสดงผลความดันก๊าชในถึงโชว์ "สีดำ"

3.2.2 การดำเนินการ





- ใช้ไม้ชักพิวส์ดึงคันชีกสำหรับการโดลสด้วยมือด้านปลาย ที่มีสีขาวขึ่งอยู่ด้านช้ายมือลงมาจนสด
- 2) ตัวสี้ตำแหน่งของคันสักสำหรับการโคลสด้วยมือจะ เปลี่ยนจากตำแหน่ง MANUAL ON เป็นตำแหน่ง REMOTE
- ใช้ไม้ชีกพิวส์ดึงคันชักสำหรับการทริปด้วยมือสีเบียวลงมา จนสุดจะทำให้สวิตช์อยู่ในสภาพเปิดวงจรทันที
- 4) สวิตช์อยู่ในสภาพเปิดวงจรสังเกตได้จากตัวชี้คำแหน่งของ หน้าสัมผัส จะอยู่ที่คำแหน่ง OFF
- 5) ถ้าจะดำเนินการซ่อมแชมบำรุงรักษาระบบจำหน่ายหลังสวิตช์ นี้เพื่อความปลอดภัยให้ใช้ไม้ชักฟิวส์หมุนห่วงสำหรับล็อดการ ทำงานด้วยมือในทิศทางตามเข็มนานิกาจนสุด



4. <u>ช้อควรระวังในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์</u>

- 4.1 อุปกรณ์ที่แสดงว่าหน้าสัมผัสของสวิตช์อยู่ในสภาพปิดหรือเปิดวงจรติดตั้งอยู่ในบริเวณด้านล่างของ ตัวสวิตช์ ผู้ปฏิบัติงานต้องสังเกตตำแหน่งของหน้าสัมผัสของสวิตช์จากอุปกรณ์นี้ จะสังเกตจาก ตำแหน่งของคันฮักไม่ได้
- 4.2 ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลดหรือการสับ/จำยสวิตช์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง สังเกตตัวแสดงผลดวามดันก๊าซในถึงทุกครั้ง ถ้าหากว่าอุปกรณ์นี้โชว์ "สีดำ" จิงจะ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ แต่ถ้าอุปกรณ์นี้โชว์ "สีแดง" แสดงว่า มีก๊าซ SF6 รั่วออก จากตัวถึง ห้ามดำเนินการใด ๆ ให้รีบวิทยุรายงานแจ้งศูนย์ฯ กฬฟ.เบต ทันที
- 4.3 การใช้ไม้ชักพิวส์ดึงคันชักสำหรับการโดลสและศันชิกสำหรับการทริปด้วยมือเพื่อสับหรือปลดสวิตช์ ให้กระทำด้วยความระมัดระวัง อย่าให้กระทบถูกบุชซึ่งของสวิตช์เด็ดขาด เพราะอาจทำให้บุชชิ่ง แลกหรือร้าวชำรุดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ก็าช SF6 รั่ว

.


คำแนะนำในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์ ผลิตภัณฑ์ NGK ประเทศญี่ปุ่น


TYPE GP2-406RSe

(วันที่ไม่มี Manual Trip Lever)

1. ราธละเลียดทางเทคนิค

ипп (Type No.)	GP2-406RSe
พิกัดแรงดัน	24kV
พิกัดกาะแส	400A
พิกัดความถึ	50Hz
หิกัดกระแสตัดวงจร	400A
กระแสติดวงจรกรณีหม้อแปลงไม่มีโหลด	14A
พิกัดการทนกระแสลัดวงจร (1 วินาที)	10kA
พิกัดการปิดกระแสฉัดวงจร (สูงสุด)	10kA
พิกัดการปิดกระแสลัดวงจร (สูงสุด)	25kA
แรงดีนไฟฟ้าในการควบคุมการทำงาน	
- ปิดวงจร	220V กระแสตรง
- เปิดวงจร	24V กระแสตรง
พิกัดอุณหภูมิของส่วนต่าง ๆ	
- หน้าสัมผัส	น้อธกว่า 65 องศาเชลเชื้อส
- ส่วนนำกระแส	น้อยกว่า 65 องศาเชลเชื้อส
- ระบบกลไก	น้อยกว่า 50 องศาเชลเชื้อส
อาสุการใช้งานของระบบกลไก	1,000 ครั้ง
อายุใช้งานในการตัดกระแส 400 แลมป์	200 ครั้ง
ความคันก็าช SF6 ในตัวถึง 0.6 kgf/ตร.ชม.G ที่ 2	0 องศาเซตเชียส





2. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- 2.1 คันซักสำหรับการโดลส-ทริปด้วยมือ (Manual) และตั้งระบบการทำงานของสวิตช์ (Manual Operating Handle) ซึ่งจะมีร่องสำหรับคล้องไม้ซักฟิวส์ที่ปลายทั้งสองด้าน
 - 2.1.1 ปลายด้านที่มีสีเบียว (Green Painted) อยู่ด้านช้ายมือ ซึ่งเมื่อดึงด้านนี้ลงมา จะทำให้สวิตช์เปิดวงจรและจะถูกตั้งระบบการทำงานให้เป็นแบบทำงาน ด้วยไฟฟ้า (Remote)
 - 2.1.2 ปลายด้านที่มีสีแดง (Red Painted) อยู่ด้านขวามือ ซึ่งเมื่อดึงด้านนี้ลงมา จะทำให้สวิตซ์ปิดวงจรและจะถูกตั้งระบบการทำงานให้เป็นแบบทำงาน ด้วยมือ (Manual)
- 2.2 ตัวชี้ดำแหน่งของคันชีกสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือและตั้งระบบการทำงานของสวิตช์
 (Manual Operating Handle, Pointer) มือชู่ 2 ตำแหน่ง คือ
 MANUAL ON สวิตช์จะอชู่ในสภาพปิดวงจรและระบบการทำงานเป็นแบบ
 ทำงานด้วยมือ

REMOTE - ระบบการทำงานเป็นแบบทำงานด้วยไฟฟ้า

- 2.3 ตัวชี้ตำแหน่งของหน้าสัมผัส (Main Contact Indicator) ติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่าง ของตัวสวิตช์ มีอยู่ 2 ตำแหน่ง คือ
 - ON แสดงว่าสวิตซ์อยู่ในสภาพปิดวงจร

OFF - แสดงว่าสวิตซ์อยู่ในสภาพเปิดวงจร

2.4 ตัวแสดงผล เมื่อความดันก๊าซในถังต่ำและอุปกรณ์ล็อคการทำงาน (Pressure Drop Indicating and Locking Device) ติดตั้งอยู่บริเวณด้านข้างด้านขวาของตัวสวิตช์ เมื่อหันหน้าเข้าหาคันซักสำหรับการโคลส-ทริป โดยจะเปลี่ยนสีแดง (ปกติเป็นสีดำ) ถ้าความดันก๊าซในถังมีค่าต่ำกว่าค่าความดันต่ำสุดที่กำหนดไว้ (0.2-0.3 kgf/ตร.ชม.G) และอุปกรณ์ล็อคการทำงานของสวิตช์จะทำงาน หน้าสัมผัสของสวิตช์จะถูกล็อคให้อยู่ในตำแหน่ง ขณะนั้นและจะไม่สามารถทำการปิดวงจรหรือเปิดวงจรสวิตช์ทั้งทางไฟฟ้าและด้วยมือได้


2.5 อุปกรณ์ปล่อยความดีน (Pressure Relief Device) ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของตัวสวิตซ์ มี่งตรงข้ามกับคันซีกสำหรับโคลส-ทริปด้วยมือ ซึ่งถ้าความดันก๊าซในถึงสูงขึ้นจนถึงระดับผิดปกติ อุปกรณ์ปล่อยความดันนี้จะทำงานปล่อยก๊าซความดันสูงออกจากตัวถัง เพื่อป้องกันตัวถังซ่ารุด เมื่ออุปกรณ์นี้ทำงานจะสังเกตได้จากจะเกิดช่องว่างระหว่างตัวถังของสวิตซ์กับฝาครอบของอุปกรณ์นี้

3. <u>ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรตสวิตช์</u>

เนื่องจาก SF6 โหลดเบรคสวิตช์ ผลิตภัณฑ์ NGK ที่ กฟภ.จัดซื้อมาใช้งานนี้ กฟภ.มิได้ จัดซื้อชุดควบคุมสำหรับการทำงานด้วยไฟฟ้ามาด้วย ดังนั้น ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ จึงเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตช์สำหรับการทำงานด้วยมือเท่านั้น


3.1 <u>ขั้นตอนในการสับ/จ่าย SF6 โหลดเบรคสวิตช์</u>

3.1.1 สภาพก่อนดำเนินการ



- 1) ตัวชี้ตำแหน่งของคันซักสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ อย่ที่ตำแหน่ง REMOTE
- 2) ตัวชี้ตำแหน่งของหน้าสืมผัสอยู่ที่ตำแหน่ง OFF
- ตัวแสดงผลความดันก๊าชในถึงโชว์ "สีคำ"
- 4) อุปกรณ์ปล่อธความดันอยู่ในสภาพปกติ (ฝาครอบ อยู่ชิดติดกับตัวถึง)


3.1.2 การดำเนินการ



- ใช้ไม้ชีกพิวส์ดึงคันสักสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ ค้านปลายที่มีสีแดงซึ่งอยู่ค้านขวามือลงมาจนสุดจะทำให้ สวิตช์ปิดวงจรทันที
- 2) ตัวชี้ตำแหน่งของคันสักสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ จะเปลี่ยนจากตำแหน่ง REMOTE เป็นตำแหน่ง MANUAL ON
- สวิตช์อยู่ในสภาพปิดวงจรสังเกตได้จากตัวชี้ตำแหน่ง
 ของหน้าสัมผัสจะอยู่ที่ตำแหน่ง ON


3.2 <u>ขึ้นตอนในการปลด SF6 โหลดเบรดสวิตธ์</u>

3.2.1 สภาพก่อนดำเนินการ



- 1) ตัวชี้ตำแหน่งของคันชักสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ อยู่ที่ตำแหน่ง MANUAL ON
- 2) ตัวสีตำแหน่งของหน้าสัมผัสอยู่ที่ตำแหน่ง ON
- ตัวแสดงผลความดันก๊าชในถึงโชว์ "สีดำ"
- 4) อุปกรณ์ปล่อธความดันอยู่ในสภาพปกติ (ฝาครอบ อยู่ชิดติดกับตัวถึง)


3.2.2 การดำเนินการ




- ใช้ไม้ชักพิวส์ดึงคันชักสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ ด้านปลายที่มีสีเขียวซึ่งอยู่ด้านช้ายมือลงมาจนสุดจะทำให้ สวิตฮ์เปิดวงจรทันที
- 2) ตัวสี้ตำแหน่งของคันสักสำหรับการโคลส-ทริปด้วยมือ จะเปลี่ยนจากตำแหน่ง MANUAL ON เป็นตำแหน่ง REMOTE
- สวิตซ์อยู่ในสภาพเปิดวงจรสังเกตได้จากตัวชี้ตำแหน่ง ของหน้าสัมผัสจะอยู่ที่ตำแหน่ง OFF

4. ชื่อควรระวังในการปฏิบัติงาน SF6 โหลดเบรคสวิตธ์

- 4.1 อุปกรณ์ที่แสดงว่าหน้าสัมผัสของสวิตซ์อยู่ในสภาพปิด หรือเปิดวงจรติดตั้งอยู่ในบริเวณด้านล่าง ของตัวสวิตชผู้ปฏิบัติงานต้องสังเกตตำแหน่งของหน้าสัมผัสของสวิตซ์จากอุปกรณ์นี้จะสังเกตจาก ตำแหน่งของคันฮักไม่ได้
- 4.2 ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลดหรือการสับ/จ่ายสวิตช์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง สังเกตตัวแสดงผลความดันก๊าซในถังทุกครั้ง ถ้าหากว่าอุปกรณ์นี้โชว์ "สีดำ" จึงจะ คำเนินการตามชั้นตอนต่อไปได้ แต่ถ้าอุปกรณ์นี้โชว์ "สีแดง" แสดงว่ามีก๊าซ SF6 รั่วออก จากตัวถังห้ามดำเนินการใด ๆ ให้รีบวิทยุรายงานแจ้งศูนย์ฯ กฟฟ.เยต ทันที
- 4.3 ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลดหรือการสีบ/จำธสวิตช์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง สังเกตชุดอุปกรณ์ปล่อยความคันซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของตัวสวิตช์ฝั่งตรงข้ามกับคันซัก สำหรับโคลส-ทริปด้วยมือ ว่าฝาดรอบอยู่ชิดติดกับตัวถังหรือไม่ ถ้าหากว่าไม่อยู่ชิดติดกับ ตัวถัง ห้ามดำเนินการใด ๆ ให้รีบวิทยุรายงานแจ้งศูนย์ฯ กฬฟ.เขต ทันที
- 4.4 การใช้ไม้ชีกพิวส์ดึงคันชีกสำหรับการโคลสและคันชีกสำหรับการทริปด้วยมือเพื่อสับหรือปลด สวิตช์ให้กระทำด้วยความระมัดระวัง อย่าให้กระทบถูกบุชชิ่งของสวิตช์เด็ดขาดเพราะอาจทำให้ บุชชิ่งแตกหรือร้าวชำรุดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ก็าช SF6 รั่ว





การประกอบเลจที่ ASSEMBLY NO. 2 4 3 0

	ASSEMBLY	NŲ.			
	บัญชีวัสดุ BILL OF MATERIAL				
ลำดับที่ ITEM	าวเละเอียด DESCRIPTION		THE NATE NO		
-	เล้าคอนกจิ๋ศ 12 ม. POLE, CONCRETE 12 m LONG	1	0033		
2	ศิลิน ศิลิน. สินัน สินาคิ 120 x 120 x 2,500 ผล. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE, 120 x 120 x 2,500 mm	2	0196		
3	มที่ถักกล่าง สี่เทลี่ขมจักร์ส์ รหาก 100 x100 x3.2 มพ. ชาว 2000 มพ. พธิก. 107 เจาะรูตามแบบแต่นที่ 2 STEEL, SQUARE, 100 x100 x 3.2 mm, 2,000 mm LONG, TIS 107, PUNCH HOLE AS DWG. ON: SHEET NO. 2	ı	_		
4	มที่กหาก ๆหาที่ 65 x 65 x 6 ผม ชาว 250 ผม ผชก แต่ เจาะรูกามแบบแท่นที่ 2 Steel, angle, 65 x 65 x 6 mm, 250 mm long, tis แต่, Punch Hole as DWG. ON SHEET NO. 2	1	_		
5	ANATOWATH NON, 354 HOW N. (HOW 52-1) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE A (CLASS 52-1)	18	0414		
6	เหล็กประกับคอน รหาศ 30×6×760 ผม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 40×6×760 mm	4	0120		
7	ล่ลักเกลี่งว M I6 X I3O พล. BOLT, MACHINE, M I6 X I3O mm	3	0550		
8	พี่ตักเกลี่ยว M 16 x 170 มีมี. BOLT, MACHINE, M 16 x 170 mm	2	0221		
9	##/ M 16 X 200 WW. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	2	0222		
ю	ดีดักเกิดีชา M 16 x 300 พพ. BOLT, MACHINE, M 16 x 300 mm	1	0224		
11	พิทักเกลี้ยวทั่วเกลีย M 16 X 450 MM. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 450 mm	3	02,47		
15	นักรุปหัว M i6 DIN 582 NUT, EYE, M i6, DIN 582	3	0345		
13	มหานที่เหลียมแบน 52×52×4.5 ผม 1 ¢ เล ผม. มชก 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52×52×4.5 mm, HOLE ¢ เล mm, TIS 258	16	0355		
14	นทวนรองแบบที่ปั่ง รูนากระบุ 16 ผม. มธก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, TIS 259	1	0365		
15	HONTHING ARRESTER, 20-21 NY 5 NA	6	1730		
16	ช่ากรหมดล้มนี้แบบกรุง สีวหรับส่วยอะลุมิเนียม จนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, STRAIGHT TYPE, FOR AI SIZE AS REQUIRED	6	0277 0279		
17	พี่จี้. กอนแหกเทอร์ 3 ส์ตัก สิวทรับตัวอยะคุณีเนียม 70 - 185 ก.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, TRIPPLE BOLT, FOR AL 70 - 185 mm²	٤	U/30		

กองวิศวการนไฟฟ้าและเครื่องกล สาขวิศวกรรม	การใฟฟ้าส่วนกุมิกาค	กามทั้งกานแน
สุราชน การ์ อ	מיוחות או: של	เรือดเตอร์จานที่ 31 ม.ก. 34 มกับแบร์เคกี่
ที่ดีกรก วิศวกา ฟอกละ ทั่วกษาแพนก คือคลี แอฟ พลาพรลกรรกอง ลลาพรลกรรพิวล	การติดตั้ง se ส่วิตร์เปิดโด้เพิ่งนี้โหลด 22 kv ในระบบจำหน่าล	มายบางสา มาคราสีวล
รองจุ๋าการ์ฟายเทกนิก	22 kV SF ₆ LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION IN CISTRIBUTION LINE	มธมสาที่ SAL-CI5/34005 แต่มที่3จากำหน


ASSEMBLY NO. 2430


	UNTING BILL OF MATERIAL				
ล้าคับที่ ITEM	ศาสตะเอียด DESCRIPTION		ว์สักเสรรี MAT. NO		
18	ลวดเทล็กที่เกลื่อว 50/7 พ.พ. พร้อมอุปกรณ์ชัด (การประกอบสรที่ 9703, 9703.A.) WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm2COMP WITH FIXING ACCESS.(ASS.NO. 9703,9703.A.)	26 m	0183		
19	ซนดน์ผนี ส์ทัก เ ทั่ว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	7	0165		
20	กราวกรัสที่ 60 x 60 x 6 มส. ชาว 2 ส. ROD, GROUND, 60 x 60 x 6 mm, 2 m LONG	1	1228		
21	สาสสะสมิเพียนทุ่มสหาน ที่วีจี. 750 v 75 c 460. 293 CABLE, AI, PVC INSULATED, 750 v, 75 c, TIS 293	2 a.	0630		
22	SF. สำครั้งนี้ค่าที่เพื่อนี้โคลก 3 เพ่ส์ 22 kV 400 แอสนี้ พร้อมอุนักจณ์จันซีก และจำก่อลาย SWITCH, SF. LOAD BREAK, 3-PHASE, 22 kV, 400 A, COMPLETE WITH MOUNTING HAROWARE AND TERMINAL CONNECTOR	șn i șei	(539		
23	คุยแบ่วด์ ช่วยการสัมพัพทางไฟฟ้า COMPOUND, ELECTRICAL CONTACT AID	nn. kg	0785		
24	เทยพันเคเบิดอากาศ์แหล่ง (กาต่อเการ์) ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.T. AERIAL CABLE (IF REQUIRED)	4 1083	5903		
25	เกเป็นที่ PVC หรือเกเป็นที่า อาเริ่มโดน (สาทองการ) PVC PLASTIC OR SILICONE RUBBER ELECTRICAL TAPE (IF REQUIRED)	20 N.	5906 5907		
26	ne PVC 1141 Ø 20 x 2,500 - 4000 HH. RTENEUNTANTO (MTHETINEUNT 9704,9704 A) CONDUIT, PVC RIGID, Ø 20 x 2,500 - 4,000 mm, COMP. WITH FIXING ACCESSARIES (ASSEMBLY NO. 9704, 9704 A)	1	3281 0 3285		

หมายเหตุ การทิกทั้งล่ายล่องช้ำ กูแบบเลงที่ รณ-015/31051 (การประกอบเลงที่ 2425)

NOTE OVERHEAD GROUND WIRE INSTALLATION SEE DWG. NO. SAI-015/31051 (ASSEMBLY NO. 2425)

กองวิค่ากรรมไฟฟ้าเพรเครื่องกล ฟ้ายวิค่ากงาน	การไฟฟ้าส่วนกุมิกาค	วิวัยกานเล
คุ้เจียน สินุป อนี้ปู่ หลักรรค วิศรภก ราชาชุด หรดหาแดนก สินีสาของ	אוייותיי איי איי איי איי איי איי איי איי איי	เจียนต์วิจานที่ 31 U.A. 34 แก้แบบวันที่
หารครามคนก สิงค์สิ อาจม์ พลานายการกลง หลานายการฟ้าย (ก็สามายการฟ้าย	การกิดทั้ง SF ₆ สริกจ์เปิดได้เมื่อมีโทลก 22 xv ในระยบจำหน่าย	มิคีเป็น อาการด้วน
สองผู้ว่านางคุ <u>มสาบ</u> บัตูบ	22 kV SF ₈ LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION IN DISTRIBUTION LINE	มบบเครลี <u>5A1-015/34005</u> มพ์เครี่ <u>4 คองจำนวน 4 มพ์</u> น





การประกอบเสริที่ ASSEMBLY NO. 3 4 17

	นัก จ้าต่ๆ BILL OF MATERIAL		
noun ITEM	วายละเอียก Description		THOUSEN
i	หล่าคอมกวิ่ท 12 N. POLE, CONCRETE 12 m LONG	\$	0033
2	MON MOT. AUN MUTH 120 X 120 X 2,500 MM. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE, 120 X 120 X 2,500 mm	2	0196
3	พลักกลาง สีเหลียมคัญรัส 14/70 100 x 100 x 3.2 มม. ชาว 2000 มน. มอก. 107 ชาวสุขามมุมปมลับที่ 2 STEEL, SQUARE, 100 x 100 x 3.2 mm, 2,000 mm LONG, TIS 107, PUNCH HOLE AS DWG. ON SHEET NO. 2	J	-
4	เหล็กฉาก ระทา 65 x 65 x 6 มม. ชาว 250 มม. ม6ก. แด เราะรถามแบบมพ์นที่ 2 STEEL, ANGLE, 65 x 65 x 6 mm, 250 mm LONG, TIS แด, PUNCH HOLE AS DWG. ON SHEET NO. 2	ı	
5	เหล็กประกับภอน ชนาด 30 x 6 x 760 พพ. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30 x 6 x 760 mm	2	0120
6	เหล็กประกับทิธิท ชหาศ 40 x 6 x เอ00 MM. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 40 x 6 x เอ00 mm	2	0121
7	ที่กักเกิสา M 16 X 130 พพ. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	3	0220
8	พิทักเกลียว M 16 X 170 MM. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	2	022
9	สีกักเกลี่ชว M 16 X 200 MM. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm.	2	0222
10	ส์ลักเกลียว M 16 X 250 MM. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	2	0223
11	สีทักษาสีชา M 16 X 300 สีพ. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm	1	0224
12	ที่ทึกเกลียวทำหาสม M I6 X 450 ##. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M I6 X 450 mm	3	0247
13	มักรูปทำ M 16 DIN 582 NUT EYE, M 16, DIN 582	3	034
14	มหารหลีที่เหติยมแบน 52 x 52 x 4.5 มม. 1 Ø 18 มพ. MGN. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 x 52 x 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	18	035
15	มหาวหาอง)เบยที่ปั่ง จนากาะยุ 16 พพ. พิฮก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, TIS 259	1	0,36
16	FORTHER 20-21 NV 5 KA LIGHTNING ARRESTER, 20-21 NV, 5 KA	6	1730
17	ส่งงานแกล้มนี้แบบกรุง สำหรับส่วนจะกุมเนื้อม จนากงานก่องการ	6	0277
	ที่ที่ กอนเหตุเกอร์ 3 กักก สำหรับสาจอะสูนิเนียม 70-185 ก.พม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, TRIPPLE BOLT, FOR AI, 70-185 mm²	6	0730

กองวิครกรรมให่ทั่วและเครื่องกล -	การไฟฟ้าส่วนกุมภาค	ี้ เบิทแลกูโบลแกก
ต้างขน กุป ปฏิ ต้างรง วงราก รัฐสุร ทางหน้าแลนก สาสสารุงส ต้านวงการกลง	การทิดทั้ง se สิวิตร์เปิดใต้เมื่อมีโหลด 33 kv	เกี๋ยนเล้าจานที่ 4 ก.พ. 34 แก้มอยวันที่ มิคิเอ็น มากราส่วน
น์อำนายการสำคุญการนี้	33 kV SF LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION IN DISTRIBUTION LINE	มษบเลงที่ SAI-015/34006 แต่นที่ 3 ของจำนาน 4 แต่น

การประกอบเลร์ที่ 3 4 1 7

	ASSEMBLY	NQ.	 -		
บ่างชี้วัสดุ BILL OF MATERIAL					
ล่าคับกิ ITEM			MAT. NO		
<u>'</u> 9	ANTITUINGTH HON. 354 HUU M. (HUU 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52-4)	18	0415		
20	ศากเหล็กที่เกลี่ชา 50/7 ท.แม่. ที่รัสผลปกรณ์ชัก (การประกอบเลิรที่ 9703, 9703 A) WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm², COMP. WITH FIXING ACCESS. (ASS. NO. 9703, 9703 A)	26 m	0183		
21	ซแกล้มปี่ ส่ลัก I ทั่ว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	9	0165		
22	กาากา์สก 60 x 60 x 6 พพ. สาว 2 พ. ROD, GROUND, 60 x 60 x 6 mm, 2 m LONG	ı	1228		
23	สำสอะสมิเพิ่มหนุ่มหนาม ที่วีสี. 750 v 75°C พอก. 293 CABLE, AI, PVC INSULATED, 750 v 75°C, TIS 293	2 4.	0630		
24	SF ₈ ก่ารีกซึ่งปักไก้เพื่อที่โหสด 3 เพ่ส์ 33 kV 400 เพล น์ พร้อ ผอุปกรณ์เล็บนี้ส มส:จำต่อสาย Switch, SF ₈ , Load Break, 3-Phase, 33 kV, 400 A, COMPLETE WITH MOUNTING HARDWARE AND TERMINAL CONNECTOR	्रंत set	156 7		
25	เหล็กจากาับส่านส่งที่1 60 x 60 x 6 ผม. ชาว 2,250 ผม. OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET 60 x 60 x 6 mm, 2,250 mm LONG	1	6010		
26	กราวดัววุย แกล้ หนึ่ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMR J 1152	,	0296		
27	กอมเปาท์ จ้ายการสัมพัสทางให้พ้า compound, electrical contact aid	nn. kg	0785		
28	เท่าที่หนากเนิดอากากแกงค่า (กำคือกากา่า) ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.T. AERIAL CABLE (IF REQUIRED)	4 rolls	5903		
29	เทบไฟฟ้า PVC ทรียเก็บไฟฟ้าชางา์ที่ โทน (กำกัดงการ) PVC PLASTIC OR SILICONE RUBBER ELECTRICAL TAPE (IF REQUIRED)	20 ^{8.} m	5906 5907		
30	ที่ช PVC แล้ง Ø 20 x 2,500 - 4,000 แม. พร้อมอุปกรณ์ชัด (การประกอบเดอร์ 9704, 9704 A) CONDUIT, PVC RIGID, Ø 20 x 2,500 - 4,000 mm, COMP WITH FIXING ACCESSARIES (ASSEMBLY NO. 9704, 9704 A)	1	3281 3285		

กองวิกวกรรมไฟพ้าและเครื่องกล ฟายวิกวกรรม	บารใหญ่าส่วนกุมิกาค	
alifau A.D ill udrere Intere tongs risminumun died wast	การกิดกับ SF สวิตร์เปิดได้เพื่อมีไทลด 33 kv	เคียงแล้วสานที่ 4 ก.พ. 34 แก้แบบวันที่
พื่อวันเรอการต้อย . 💭 - รีการตา	การที่สุดที่ 3r การการการการการการการการการการการการการก	มากาาส่วน
าอาสารกาจสายเทลนิก	33 KV SF LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION IN COST HOUTION LINE	เพนเทรที่ <u>5A1-015/34006</u> แต่นที่ <u>4 จะเจ้าหาม 4 แต่น</u>