实验 4 报告

学号: 2016K8009929011

姓名:段江飞

一、实验任务(10%)

本实验要求添加例外中的系统调用支持,其中需要添加 cp0 寄存器中的的 status、cause 和 epc 寄存器,添加指令 mfc0、mtc0 和 eret,这些指令和寄存器保证系统调用能够正确执行。

二、实验设计(30%)

(一) 软件实现

例外处理由 start.S 中实现。

(二) 硬件实现

1、CPO 寄存器

根据讲解,CPO 寄存器并不完全需要 32 位的 reg 实现。Status 寄存器的 im, exl 和 ie 位由 reg 实现,其他位是只读位; Cause 寄存器的 bd, ti, ip 和 exccode 由寄存器实现,epc 是 32 位寄存器。

2、MTC0和MFC0

对每个 CP0 寄存器,有一个写使能信号,当写使能信号为高时,会写 CP0 寄存器,写数据就是之前的 rdata2,mtc0 单独建立了数据通路,将写使能信号传到写回级,写数据利用之前的数据通路; 所有的 CP0 寄存器共用一个读数据,在译码阶段,根据指令得到读数据,同时,mfc0 的数据通路复用之前的数据通路,在译码阶段,根据多选器,选择 alu_sec,将 ALU 的两个操作数分别选为 CP0_rdata 和 0,利用加法操作得到结果。

通过复用数据通路,相关的处理也迎刃而解。

3、刷新流水线

通过将流水线的 valid 信号置为 0 实现刷新流水线。

4、ERET

Eret 在译码阶段得知,然后刷新流水线,将 STATUS 的 EXL 位置为 0,将 EPC 写入 PC,这时候会利用前递处理 EPC 的数据相关。

5、精确例外

在当前指令为分支跳转指令时,下一条指令就是在分支延迟槽中,会利用寄存器记录起来,在例外提交时,根据该信号确定写入 EPC 的 PC 值,并置 cause 的 bd 位,实现精确例外。

例外提交统一在访存阶段提交,集中处理例外。

(三)验证

1

1、仿真验证

在 vivado 上仿真,测试 69 个功能点,通过测试。

2、上板验证

数码管从 0 加到 69, 高低 8 位同步累加。

三、实验过程(60%)

(一) 实验流水账

- 1、11月16日下午2点到17日凌晨1点40 数据通路, debug。
- 2、10月17日上午10点到下午4点 找出组合环,完成试验,写实验报告。

(二) 错误记录

1、错误1

(1) 错误现象

刚写完数据通路,进行仿真的时候,发现波形阻塞在开始的几条指令,无法继续执行。

(2) 分析定位过程

通过看波形图发现是阻塞的原因,之前的阻塞都通过了测试,现在又出现了问题,我感觉很奇怪,我先把阻塞的信号抓取出来,发现有的信号是不定值,导致选择出错,于是我先注释掉流水线中的阻塞信号,继续仿真,发现和 PC 选择相关的信号出现了高阻,然后我去仔细检查代码,发现了问题。

(3) 错误原因

打错字母了,将 eret_cmt 连线是敲成了 eret_cmp。

(4) 修正效果

添加阻塞,程序能正常通过之前的测试了。

2、错误2

(1) 错误现象

[3177 ns] Error!!!

reference: PC = 0xbfc003f4, wb_rf_wnum = 0x1a, wb_rf_wdata = 0xbfc0130c

mycpu : PC = 0xbfc003f4, wb_rf_wnum = 0x1a, wb_rf_wdata = 0x00000000

图一

(2) 分析定位过程

对应的 PC 是 mfc0 k0, c0_epc,显然,之前写入 cp0_epc 的 PC 出错。抓取发生系统调用处的 cp0 信号,发现没有写 epc 寄存器,查阅文档发现,是判断条件错误。

(3) 错误原因

在 EXL 为 1 的时候不写 EPC 寄存器, 我的判断条件恰好反了。

(4) 修正效果

能够正确读取和写入 epc 寄存器。

3、错误3

(1) 错误现象

波形停止。

(2) 分析定位过程

我也不知道怎么分析,找出来组合环的电路,看不到底是哪里出现了组合环,仔细分析自己加的东西,波形最后停在了 eret 指令,分析 eret 的逻辑,发现了组合环。

(3) 错误原因

和国庆写出来组合环的原因一样,eret_cmt 由 inst 译码产生,又用来控制 inst 的选择。

图二

(4) 修正效果

添加阻塞,程序能正常通过之前的测试了。

4、错误 4

(1) 错误现象

比对错误, PC 比对出错。

(2) 分析定位过程

通过反汇编查找比对出错的指令,发现是 syscall 指令和 div 指令,系统调用指令之后的 div 指令执行了,不满足例外处理要求。

(3) 错误原因

通过对 div 指令相关的信号分析,发现是我对刷新流水线的处理是强行将一些信号置为 0,这次是没有置完全,有些信号处理出错,发现流水线的控制信号 valid 控制当前流水级是否有效,将该信号置为 0 可以实现刷新流水线的功能。

(4) 修正效果

通过了系统调用的测试。

四、实验总结

又写出了组合环。