


اصول كاركرد ماشين هاى الكتريكي گردان: تبديل انرژى الكترومكانيكى

هدف: تولید حرکت ، نیرو (گشتاور)

ديدگاه ساده: با استفاده از دو آهنربا ماشين ساده زير ساخته مي شود .







محدودیت های کاهش فاصله هوایی :

- aa' فضاى لازم براى هادى (1
- (arepsilon
 ightarrow 0) فضاي لازم براي حركت (2

عوامل موثر در افزایش مورد دوم : تلرانس ساخت ، تلفات گرمایی و افزایش طول در اثر انبساط است . مثال: ماشین 5 کیلووات دارای فاصله هوایی $g\simeq 1mm$


توجه : با میدان های دارای راستا و جهت ثابت امکان حرکت دائمی و جود ندارد .

اگر فقط جهت میدان (و نه راستا) تغییر کند ، ماشین می تواند حرکت دائمی داشته باشد .

اگر راستای میدان تغییر کند نیز ماشین می تواند حرکت دائمی داشته باشد . در این حالت حرکت و گشتاور ایجاد شده مطلوب تر می باشد .

در ادامه به محاسبه میدان در ماشین فرضی می پردازیم:

برای محاسبه میدان با توجه به معلوم بودن جریان سیم پیچ از قانون آمپر استفاده می کنیم . ابتدا باید یک سطح را برای قانون آمپر در نظر بگیریم .




در نوشتن این قانون ، آمپردور صرف شده برای آهن قابل صرف نظر است .

heta سطح در نظر گرفته شده دارای ویژگی عمود بودن به سطوح داخلی استاتور وخارجی روتور در تمام زوایای $d\vec{l}$ است . بنابراین در فاصله هوایی (که عمده آمپر دور صرف تولید میدان در آن می شود) $d\vec{l}$ با هم ، همراستا هستند ، پس $d\vec{l}$ به یک حاصلضرب اسکالر تبدیل می شود .

$$N_C i = \oint \overrightarrow{H}.\overrightarrow{dl} \simeq H_g imes 2g \Rightarrow H_g = rac{N_C i}{2g}$$
 : با نوشتن قانون آمپر


منظور از اندیس c کلاف است ، یعنی c دور سیم که به صورت حلقه با هم سری شده اند .



این میدان از نظر شکل دارای حالت پله ای است . بنابراین گشتاور حاصل از آن به صورت ضربه ای است .


درادامه شکل توزیع میدان را در داخل ماشین از حالت مربعی به سمت سینوسی پیش می بریم . ایده: پخش کردن کلاف ها روی فضای استاتور

اشكال : شكل توزيع ميدان پله اى - ذوزنقه اى مى شود



از آنجا که نمی توان یک شیار ممتد داشت (به دلیل عدم استحکام و کم شدن قطر آهن یوغ) از تعدادی شیار توزیع شده روی فضای استاتور استفاده می شود . عموماً شیارها یکسان و متقارن بوده و بنابراین عموماً کلاف ها نیز یکسان هستند .

در ادامه توزیع میدان را در داخل ماشین سینوسی فوض می کنیم .



 $H(\theta)\alpha i_a\cos\theta$

با توجه به محاسبه قبلی می دانیم:

. اگر در این حالت $i_a = I_M \cos \omega t$ فرض شود ، میدان ساکن ولی متغیر با زمان خواهد بود


 $H(\theta,t)\alpha I_M \cos \omega t \cos \theta \Rightarrow H_a = H_M \cos \omega t \cos \theta$

اکنون دو سیم پیچ دیگر با 120 درجه اختلاف فاز مکانی با توزیع سینوسی در استاتور قرار دادهو به آنها جریان های سینوسی با 120± درجه اختلاف فاز زمانی تزریق می کنیم .

$$H_b = H_M \cos(\omega t - 120)\cos(\theta - 120)$$

$$H_c = H_M \cos(\omega t + 120)\cos(\theta + 120)$$

$$\Rightarrow H = H_a + H_b + H_c = \frac{3}{2} H_M \cos(\omega t - \theta)$$
 عبدان حاصل برایند:




رابطه فوق را به عنوان تمرین ثابت کنید.

در حالت قبلی (فقط یک دسته سیم پیچ مربوط به یک فاز (مثلاً فاز a)) اگر در هر لحظه از زمان در حوزه θ شکل موج H را در نظر بگیریم ، حداکثر H در زوایای $\theta=0$ و $\theta=180^\circ$ رخ می دهد (با علامت $\theta=180^\circ$ بینیم ، اما حداکثر دامنه میدان ها خریان و میدان $\theta=180^\circ$ می بینیم ، اما حداکثر دامنه میدان ها فقط در دو زاویه خاص رخ می دهد . (میدان ساکن)

اما در حالت سیم پیچی سه فاز باز هم Hدر هر θ متغیر باز زمان است ولی نسبت به حالت قبل این تفاوت وجود دارد که حداکثر دامنه این میدان ها دیگر در زوایای خاص رخ نمی دهد ، بلکه زاویه وقوع بیشینه آن در زمان های مختلف متفاوت است . (میدان گردان)

میدان تولید شده در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخد ، می توان ثابت کرد که با تغییر توالی فاز ها ، جهت میدان $H(\theta,t)$ برعکس می شود و می توان جهت چرخش ماشین را برعکس نمود . توالی مثبت :




توالی منفی : با عوض کردن جای دو سیم (دو فاز از سه فاز) توالی منفی می شود .

$$H_a = H_M \cos \omega t \cos \theta$$
 , $H_b = H_M \cos (\omega t + 120) \cos (\theta + 120)$
 $H_c = H_M \cos (\omega t - 120) \cos (\theta - 120)$


$$\Rightarrow H = \frac{3}{2}H_M\cos(\omega t + \theta)$$

مفهوم زاویه الکتریکی و تفاوت آن با زاویه مکانیکی:

اگر در حالتی که یک کلاف روی ماشین قرار دارد یک اسکن از H در 2π زاویه مکانیکی ماشین بگیریم ، H تغییرات H نیز π را نشان می دهد .با فرض سینوسی بودن توزیع :



اکنون یک کلاف دیگر به ماشین اضافه می کنیم ، در این حالت اگر مجدداً یک اسکن از زاویه مکانیکی بگیریم، از دید H ، تغییرات داریم :



زوج 'aa تشکیل یک زوج قطب را می دهند ، بنابراین بین زاویه مکانیکی و الکتریکی رابطه زیر وجود دارد :

$$\theta_e = \frac{P}{2}\theta_m$$

که $rac{P}{2}$ تعداد قطب ها و $rac{P}{2}$ تعداد زوج قطب ها می باشد .

hetaتغییرات میدان H با سرعت ω در حوزه زاویه الکتریکی $heta_e$ رخ می دهد.

برطبق رابطه H(heta,t) که در آن heta زاویه الکتریکی است ، زمان صرف شده برای طی H درجه الکتریکی با

$$t=rac{ heta}{lpha}$$
 : فرض $lpha$ ثابت معلوم است

. بنابراین مستقل از تعداد قطب های ماشین این زمان برای طی heta درجه الکتریکی یکسان است

اما ماشین P قطب که در زمان t ، t درجه الکتریکی را طی کرده ، t زاویه مکانیکی را طی کرده است. $\frac{2}{P} \theta_e \text{ , in }$ بنابراین سرعت حرکت مکانیکی میدان t کاهش یافته است . (به نسبت t کاهش یا افزایش داد. به این روش می توان سرعت ماشین را کاهش یا افزایش داد.

