
باسمه تعالى تبديل انرژى 2



موعد تحويل :97/1/23



است محاسبه نیروی وارد بر قسمت $i=(\lambda\,\mathrm{x})^2$ توصیف میشود . مطلوب است محاسبه نیروی وارد بر قسمت $(\lambda\,,i\,,x\,)=(2\,,1\,,0.5\,)$ متحرک سیستم در نقطه $(\lambda\,,i\,,x\,)=(2\,,1\,,0.5\,)$

الف) با استفاده از رابطه انرژی

ب) با استفاده از رابطه کوانرژی

چنانچه متحرک از نقطه $x_1=0.5$ تا نقطه $x_2=0.25$ حرکت کند مطلوب است محاسبه کار مکانیکی انجام شده به شرطی که

ج) متحرک با λ ثابت ($\lambda=2$) حرکت کند


د) متحرک i با ثابت (i=1) حرکت کند

ه) متحرک در مسير $\lambda \times i = constant$ از نقطه اوليه $\lambda \times i = constant$ عرکت کند


2- در یک سیستم الکترومکانیکی مطابق شکل زیر مقاومت و اندوکتانس نشتی سیم پیچ ناچیز است . با اعمال ولتاژ

و با فرض اینکه ضریب نفوذ مغناطیسی هسته بی نهایت باشد میانگین نیروی وارد به قسمت M به ازای $v(t)=\sqrt{2}V_e cos\omega$ t

چه قدر است
$$x = Y = \frac{d}{2}$$




باسمه تعالى تبديل انرژى 2







3- در سازه مغناطیسی زیر هسته ایده آل است . در این سازه w=20cm , d=1cm , N=100 میباشد . هم چنین $\pi=3$ میباشد . هم چنین میتوان فرض کرد



الف) با فرض ناچیز بودن جرم متحرک نیروی وارد بر متحرک در جریان i=2A و فاصله x=1mm چند نیوتون است

ب) نیروی وارد بر متحرک در صورت عبور جریان $i(t)=2sin100\pi$ در فاصله x=1mm چه قدر است

ج) در صورتی که وزن متحرک معادل 12 نیوتون و جریان سیم پیچ معادل 2 اَمپر باشد، متحرک در چه نقطه ای به تعادل میرسد

د) در صورتی که سیم پیچ مقاومتی معادل 3.6Ω داشته و به منبع ولتاژ $v(t)=18cos100\pi$ t متصل شود ، نیروی وارد بر متحرک با صرف نظر از جرم آن در فاصله x=1mm چند نیوتون است

ه) با صرف نظر از مقاومت سیم پیچ قسمت (د) را حل کنید

و) در صورت اتصال سيم پيچ به منبع ولتاژ 18 ولت DC قسمت (د) را حل كنيد

4- در یک ماشین دوار تک تحریکه $W_f=\mathrm{i}^3 \ sin heta$ میباشد. گشتاور وارد بر محور ماشین را برحسب $u_f=\mathrm{i}^3 \ sin heta$

باسمه تعالى تبدیل انرژی 2

تمرین سری دوم – تبدیل انرژی

موعد تحويل :97/1/23



5- سیم پیچ استاتور و رتور دارای پارامترهای زیر هستند

 $r_{\rm s}=2.5\Omega$

$$r_r = 3\Omega$$

$$L_s = 0.03H$$

$$L_r = 0.12H$$

$$M_{sr} = 0.06 \cos \theta_r$$

زاویه بین بین محور های سیم پیچ رتور و استاتور است $heta_r$

دو سیم پیچ به صورت موازی به هم وصل شده اندو ر تور در موقعیت $heta_r=90$ قرار دارد . در زمان t=0 سیم پیچ ها به منبع ولتاژ 30 ولت DC وصل میشوند و مقدار جریان اولیه صفر است

الف) i_{S} و i_{S} را به صورت تابعی از زمان به دست آورید

ب) برای گشتاور مغناطیسی T_e عبارتی بر حسب زمان به دست آورید

6- معادله انرژی در یک سیستم الکترومغناطیسی دوار به صورت $W_f = rac{1}{2} (\mathrm{i} \; sin heta)^2$ است.

 $(i = l_m cos \omega_{
m S} t)$ الف) این ماشین در چه سرعت هایی قادر به تولید گشتاور متوسط مخالف صفر است

ب) چنانچه $\delta=w_m t+\delta$ باشد حداکثر گشتاور متوسط حالت سکون به ازای δ چند درجه اتفاق می افتد

ج) چنانچه ماشین با جریان مستقیم $i=I_{DC}$ تغذیه شود در این صورت به ازای heta چند درجه ماشین به حالت تعادل پایدار میرسد

7- در یک ماشین دو تحریکه و دو قطب که رتور و استاتور هر دو قطب برجسته اند. ضرایب خود القا و القا متقابل استاتور و رتور به صورت زیر است

 $L_s = 0.5 + 0.2 \cos 2\theta_r$ $L_r = 0.8 + 0.3 \cos 2\theta_r$ $L_{sr} = 0.7 \cos \theta_r$

$$L_r = 0.8 + 0.3 \cos 2\theta_r$$

$$L_{sr} = 0.7 \cos \theta_r$$

مقاومت سیم پیچ ها صفر است . اگر رتور در موقعیت $heta_r=60$ باشد و از استاتور جریان سینوسی به مقدار موثر 10A عبور کند و سیم پیچی رتور اتصال کوتاه باشد گشتاور متوسط وارد بر رتور برابر چند N.m است

توجه: پاسخ به حداقل 6 سوال الزامي ميباشد