


### تفاوت ماشین سنکرون با ماشین القایی

- 💠 استاتور دو ماشین مشابه است.
- روی رتور ماشین القایی سیم پیچی تحریک تغذیه شده (آهنربای دائم یا الکتریکی) وجود ندارد. بلکه رتور فقط سیم پیچی میرا کننده ای دارد که در آن ولتاژ القا می شود.
- ❖ مثل ماشین های سنکرون هم به صورت موتور و هم به صورت ژنراتور مورد استفاده قرار می گیرند. ولی استفاده به عنوان موتور کاربرد بیشتری دارد.
- ❖ موتور القایی با القای ولتاژ و جریان از استاتور (اولیه) در رتور (ثانویه) کار می کند به همین دلیل ترانسفورماتور گردان نامیده می شود. (فرق با ترانسفورماتور؟)



اجزای ماشین القایی



## استاتور

- هسته شیاردار از جنس فولاد مغناطیسی
- سیم پیچی (معمولا سه فاز)




- رتور قفسی یا قفسسنجابی
- o رتور سیم پیچی شده






#### 💠 ر تور قفس سنجابی

 • یک سری میله هادی (آلومینیومی یا مسی) است که داخل شیارهای رتور قرار گرفته است و در دو طرف با حلقه های اتصال کوتاه کننده به هم متصل شده اند.









#### 💠 رتور سیم پیچی شده

❖ یک مجموعه سیم پیچی سه فاز است که معمولا اتصال ستاره دارند.

- انتهای سه سیم پیچی رتور به حلقه های لغزان متصل است و توسط جاروبک های سوار بر حلقه های لغزان اتصال کوتاه می شوند.
- جریانهای رتور از طریق حلقه های لغزان در دسترس و قابل اندازهگیری هستند.
- ❖ کنترل این موتور ساده تر، تعمیر و نگهداری آن سخت تر و قیمت آن گرانتر است.









Squirrel cage rotor

Wound rotor


Notice the slip rings





Cutaway in a typical wound-rotor IM. Notice the brushes and the slip rings

#### 💠 نحوه ایجاد میدان گردان




فر کانس منبع تغذیه $f_{se}$ P تعداد قطب


چرخد:



#### سرعت میدان گردان استاتور

Р	50 Hz	60 Hz
2	3000	3600
4	1500	1800
6	1000	1200
8	750	900
10	600	720
12	500	600






$$\begin{split} B_{net}(t) &= B_a(t) + B_b(t) + B_c(t) \\ &= B_M \sin(\omega t) \angle 0^\circ + B_M \sin(\omega t - 120^\circ) \angle 120^\circ + B_M \sin(\omega t - 240) \angle 240^\circ \end{split}$$

$$= B_M \sin(\omega t) \hat{\mathbf{x}}$$


$$-[0.5B_M \sin(\omega t - 120^\circ)] \hat{\mathbf{x}} - [\frac{\sqrt{3}}{2} B_M \sin(\omega t - 120^\circ)] \hat{\mathbf{y}}$$

$$-[0.5B_M \sin(\omega t - 240^\circ)] \hat{\mathbf{x}} + [\frac{\sqrt{3}}{2} B_M \sin(\omega t - 240^\circ)] \hat{\mathbf{y}}$$



$$\begin{split} B_{net}(t) = & [B_M \sin(\omega t) + \frac{1}{4}B_M \sin(\omega t) + \frac{\sqrt{3}}{4}B_M \cos(\omega t) + \frac{1}{4}B_M \sin(\omega t) - \frac{\sqrt{3}}{4}B_M \cos(\omega t)] \hat{\mathbf{x}} \\ + & [-\frac{\sqrt{3}}{4}B_M \sin(\omega t) - \frac{3}{4}B_M \cos(\omega t) + \frac{\sqrt{3}}{4}B_M \sin(\omega t) - \frac{3}{4}B_M \cos(\omega t)] \hat{\mathbf{y}} \end{split}$$

$$= [1.5B_M \sin(\omega t)]\hat{\mathbf{x}} - [1.5B_M \cos(\omega t)]\hat{\mathbf{y}}$$



#### 🌣 نحوه ایجاد گشتاور

په ولتاژ سه فاز به استاتور اعمال می شود و جریان های سه فاز از  $B_s$  استاتور می گذرند و این جریان ها میدان مغناطیسی  $B_s$  را ایجاد می کنند.

$$\mathbf{n_{sync}} = \frac{120\mathbf{f_{se}}}{\mathbf{P}}$$

پ میدان استاتور در میله های رتور ولتاژی القا می کند:

$$e_{ind} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{l}$$

❖ رتور اتصال کوتاه است؛ بنابراین جریان پسفازی در آن ایجاد می شود.

#### 🌣 نحوه ایجاد گشتاور

بان رتور میدان مغناطیسی  $B_R$  را به وجود می آورد  $\clubsuit$ 

$$\tau_{ind} = k\vec{B}_R \times \vec{B}_S$$

در اثر این گشتاور رتور سرعت می گیرد.

سرعت موتور القایی نزدیک سرعت سنکرون است ولی همیشه از
 آن کمتر است.

اگر رتور موتور القایی با سرعت سنکرون بچرخد، میله های رتور نسبت به میدان ساکن خواهند بود و هیچ ولتاژی در آنها القا نمی شود. اگر ولتاژ القایی صفر باشد؛ جریان رتور صفر خواهد بود لذا میدان ناشی از آن صفر است و نهایتا گشتاور القایی صفر است. سرعت رتور در اثر اصطکاک کند می شود.

- 🌣 مفهوم لغزش رتور
- ❖ بنابراین سرعت موتور القایی نزدیک سرعت سنکرون است ولی همیشه از آن کمتر است.
  - تفاوت سرعت سنکرون و سرعت رتور سرعت لغزش نام دارد.

$$n_{slip} = n_{sync} - n_{m}$$

سرعت سنكرون يا سرعت ميدان مغناطيسي

#### 🌣 مفهوم لغزش رتور

★ لغزش سرعت نسبی بیان شده بر مبنای پریونیت یا درصد است:

$$s = \frac{n_{slip}}{n_{sync}} \times 100\%$$

$$s = \frac{n_{sync} - n_m}{n_{sync}} \times 100\%$$

$$s = \frac{\omega_{sync} - \omega_m}{\omega_{sync}} \times 100\%$$

بر حسب سرعت زاویه ای (رادیان بر ثانیه)

- 🌣 مفهوم لغزش رتور
- اگر رتور با سرعت سنکرون بچرخد:

$$s = \frac{\omega_{sync} - \omega_m}{\omega_{sync}} = 0$$

❖ اگر رتور ساکن باشد:

$$s = \frac{\omega_{sync} - \omega_m}{\omega_{sync}} = 1$$

 $0 < s \le 1$ 

#### الله المرعت رتور برحسب سرعت سنكرون و لغزش

$$\mathbf{n_m} = (1 - \mathbf{s})\mathbf{n_{sync}}$$

$$\omega_{\mathbf{m}} = (1 - \mathbf{s})\omega_{\mathbf{sync}}$$