



D345903_01 - Type_Test_Proc - DSC_D344640 Temperature Rise Test E402A


TYPE TEST PROCEDURE

Test di Sovratemperatura Temperature Rise Test

Combinatore di messa a Terra KMT HV Manual Earthing Disconnector Switch

E402A

| Туре | DSC - Earth Switch KMT (S40) |
|----------|------------------------------|
| Customer | CAF |
| Cod. | D344640 |



| Emesso da / Edited by A.Biraghi | Controllato da / Checked by S.Zuffetti | Approvato da / Approved by A. Colombo | Data / Date |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| Firma / Sign | Firma / Sign | Firma / Sign | 12.10.15 |







9



| Ι. | CONTR | OLLO DOCUMENTO / DOCUMENT CHECK | .ა |
|----|--------|---|----|
| | 1.1. | Revisioni / Revisions | .3 |
| | 1.2. | Norme di riferimento / Reference standard | .3 |
| | 1.3. | Documenti di Riferimento / Reference documentation | .3 |
| | 1.4. | Acronimi, Abbreviazioni e Sigle / Acronyms | .3 |
| 2. | DATI G | ENERICI / General information | |
| | 2.1. | Scopo del documento / Scope of the document | .4 |
| | 2.2. | Oggetto in Prova / Equipment under the Test | .4 |
| 3. | CONDI | ZIONI DI PROVA / TEST CONDITIONS | .5 |
| | 3.1. | Norma di riferimento / Standard Reference | .5 |
| | 3.2. | Modalità di esecuzione / Execution modality | .5 |
| | 3.3. | Attività previste / Activity | .5 |
| | 3.4. | Strumenti / Instruments | |
| | 3.5. | Criterio di accettazione / Acceptance criteria | .6 |
| 4. | MODAL | ITÀ DI PROVA / E.U.T OPERATION MODE | .7 |
| | 4.1. | Misura Resistenza di Contatto su Contatto REC / | .7 |
| | | Measurement of Electrical Resistance Between REC Contact | .7 |
| | 4.2. | Prova di Sovratemperatura DSC / | .8 |
| | | DSC Temperature Rise Test | .8 |
| | 4.3. | Misura della Caduta di Tensione con I = 800A - Contatto 1R-2R / | |
| | | Voltage Drop Measurement between 1r-2r Contact with I=800A | .9 |
| | 4.4. | Resistenza di Contatto dopo Prova di Sovratemperatura / | |
| | | Contact Resistance after Temperature Rise Test | .9 |
| | | | |



1.CONTROLLO DOCUMENTO / DOCUMENT CHECK

1.1. Revisioni / Revisions

| Stato/ State | Rev | Emesso/ Issued | Modifica/Modifies | Controllato/ Checked | Approvato/ Approved | Data/ Date |
|-----------------|-----|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Emission | 00 | A.Biraghi | Emission | F. De Venz | A.Colombo | 12/10/15 |
| Release | 01 | A.Biraghi | T units changed in K | F. De Venz | A.Colombo | 19/10/15 |
| | | | | | | |

1.2. Norme di riferimento / Reference standard

| Ref. | Title | Rev. |
|---|--|------|
| EN 50155 | Railway Applications – Electronic Equipment for Rolling Stock | |
| EN 60077 | Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock | |
| EN 60077-1 | Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock Part 1 | |
| EN 60077-2 Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock Part 2 | | |
| | | |

1.3. Documenti di Riferimento / Reference documentation

| Ref. | Author | Title | Rev. |
|---------|--------|---|------|
| D344640 | SPII | Earthing Switch – 3d model | - |
| D344639 | SPII | Overall dimension for Earthing Switch E402A CAF | 05 |
| D344920 | SPII | Technical specification for Earthing Switch E402A CAF | 04 |
| D345135 | SPII | Test specification for Earthing Switch E402A CAF | |
| D345265 | SPII | Funct_test_Proc for Earthing Switch E402A CAF | 01 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1.4. Acronimi, Abbreviazioni e Sigle / Acronyms

| Sigla | Descrizione / Description | |
|-----------|--|--|
| DSC = KMT | Disconnector Switch = Combinatore di messa a terra | |
| HV = AT | High Voltage = Alta Tensione | |
| LV = BT | Low Voltage = Bassa Tensione | |




2.DATI GENERICI / GENERAL INFORMATION

2.1. Scopo del documento / Scope of the document

Il presente documento riporta le modalità di esecuzione del test di sovratemperatura, di cui al paragrafo 4.7 della type & routine test specification D345135.

This document describes the execution modality about the Temperature Rise Test with reference to paragraph 4.7 of type & routine test specification D345135.

2.2. Oggetto in Prova / Equipment under the Test



9



D345903

3.CONDIZIONI DI PROVA / TEST CONDITIONS

| 3.1. Norma di riferimento | / Standard Reference | Note / Notes | |
|--|--|--|--|
| Norma di riferimento / Reference standard | EN 60077 – 1 EN 60077 – 2 | EN 60077 – 1 par. 8.2.2 EN 60077 – 2 par. 8.2.2 | |
| 3.2. Modalità di esecuzion | ne / Execution modality | Note / Notes | |
| Documento di riferimento / Reference standard | D345135 | Type & Routine test Specification | |
| 3.3. Attività previste / Acti | ivity | Notes | |
| con DSC in posizione "S / Measurement of electri 1R-2R contact; DSC in " 2) Prova di Sovratemperatu posizione "SERVICE" co 1R-2R fino a raggiungim Temperature Rise Test ti position, with I=I _N =800A until the thermal transier 3) Misura della caduta di te contatto REC 1R-2R con / Measurement of voltag REC 1R-2R contact with 4) Misura Resistenza di Co prova di Sovratemperatu | ical resistance between REC 'SERVICE" position. ura alimentando il DSC in on I=I _N =800A ai contatti REC nento del regime termico. / to the DSC in "SERVICE" between REC 1R-2R contact in is extinguished. ensione con I=I _N =800A sul in DSC in posizione "SERVICE" pe drop with I=I _N =800A between in DSC in "SERVICE" position. | | |
| 3.4. Strumenti / Instrumen | nts | Notes | |
| Alimentatore con corrente regolata I_S ≥ 1kA / Power Supply with regulating current I_S ≥ 1kA. | | | |
| | corrente regolata $I_S \ge 100A$ /th regulating current $I_S \ge 100A$. | | |
| Multimetro calibra Calibrated multim | | | |
| dotato di sonde a <i>Temperature Acq</i> | sizione & data-log temperature termocoppia / guisition & Data-Log System ermo-couple probes. | | |
| | | | |

Documento / Document No.

Mod. / Issue

Pagina / Page 6

D345903

01

di / *of* 9


| 3.5. Criterio di accettazione / A | | |
|--|--|--|
| Norma di riferimento / Reference standard | EN 60077 – 1 par. 8.2.2 EN 60077 – 2 par. 8.2.2 | |
| Temperature Rise Test | | Prova superata se / Test Passed if: - La sovratemperatura ΔT causata dalla corrente nominale non eccede 75K (come affermato dalla EN 60077-2) dopo il raggiungimento del regime termico: $\frac{\Delta(\Delta T)}{1h} \leq 1 \text{K/h}$ $The \Delta T \text{ overtemperature caused by nominal current must not exceed 75K (according to EN 60077-2) after thermal transient: \frac{\Delta(\Delta T)}{1h} \leq 1 \text{K/h}$ |
| | | Per quanto riguarda le parti accessibili (leva e chiaviere) la massima sovratemperatura ΔT non deve superare i 15K (come affermato dalla normativa EN 60077-1). |
| | | Regarding the accessible parts (lever and keys), the maximum ΔT overtemperature must not exceed 15K (according to standard EN 60077-1). |
| A fine test compilare il test report / fill the report at the end of tests | | Vedi appendice / See the attachment |



4.MODALITÀ DI PROVA / E.U.T OPERATION MODE

4.1. Misura Resistenza di Contatto su Contatto REC / Measurement of Electrical Resistance Between REC Contact

- Predisporre la leva in posizione "SERVICE" / Move the lever in "SERVICE" position.
- 2) Predisporre il circuito di misura riportato nella figura sottostante; in alternativa è possibile effettuare la misura con un Milliohmmeter (e.g. Resistomat®) / Arrange the circuit shown in the figure below; alternatively it's allow to perform it with a milliohmmeter (eg Resistomat®).



- Strumentazione / Instrumentation & Tools:
 - Alimentatore stabilizzato / Stabilized Power supply 100A 30V dc
 - 2 Multimetri / 2 Multimeters V1 e V2 Voltmeters
 - Conduttori / Conductors S ≥ 20mm²
 - Shunt (R2) 100A 60mV or equivalent
- In particolare / In particular:

si connetta il (+) dell'alimentatore al polo 1R. / Positive Pole (+) to 1R pole. si connetta morsetto (-) (shunt R2) al polo 2R. / Negative Pole (-) to 2R pole.

Il voltmetro V1 in parallelo ai morsetti del sezionatore. / Voltmeter #1 in parallel with DSC.

Si attivi l'alimentatore regolando la corrente 100,0A dc / Turns on the power supply by setting it to 100,0A dc.

La resistenza di contatto è calcolata come / The contact resistance is calculated with the following math:

$$R = \frac{V_{1 \text{ mis}}[mV]}{100.0 \text{ A}} = \frac{V_{1 \text{ mis}}}{100} = [m\Omega]$$

| Contact | Acceptability Criteria |
|---------|------------------------|
| 1R - 2R | R ≤0,5mΩ |



4.2. Prova di Sovratemperatura DSC /

DSC Temperature Rise Test

A. Power Supply: Current source

| | Voltage | Frequency | Current | type |
|--------|------------|-----------|----------------|----------------|
| Input | 400 V a.c. | 50Hz | - | 3 Phases |
| Output | 6 V d.c. | - | Up to 4000A dc | Direct Current |

B. Sistema di acquisizione & data-log temperature dotato di sonde a termocoppia / Temperature Acquisition & Data-Log System equipped with thermo-couple probes.


Instruments Required

| Temperature Probes & Acquisition "Plasma Spark" | | |
|---|-------------------|--|
| Analogical Input | 16 Channel input | |
| Sensors | Thermocouples | |
| Resolution | ±0,1K | |
| Digital Output | LPT parallel port | |
| Sampling Rate | 1 S/s per channel | |
| Data-Log | Dedicated PC | |

C. 2 Conduttori con S \geq 200mm² / 2 Conductors with S \geq 200mm²

- 1) Collegare il polo 1R del DSC al Polo (+) del Power Supply / Connect DSC 1R pole at (+) of Power Supply.
- 2) Collegare il polo 2R del DSC al Polo (-) del Power Supply / Connect DSC 2R pole at (-) of Power Supply.
- 3) Allocare le sonde di temperatura come indicato nella figura sottostante / Arrange the Temperature Probe as indicated in the picture below:

Test Setup and Perform



9





di / of



D345903

| 4) | Collegare il dispositivo Plasma Spark al PC mediante porta parallela; attivare il PC e |
|----|--|
| | aprire il software di acquisizione Max187 (selezionare porta LPT1). / |
| | Connect Plasma Spark device to PC using parallel port; on the laptop, double click |
| | on Max187 acquisition software (select LPT1). |

- 5) Salva con nome..con file name (Sez_E402A.TC) per avviare il data log delle temp. / Save as.... With file name (e.g. Sez_E402A.TC) for starting temp. data acquisition.
- 6) Attivare l'alimentatore 4kA dc regolandolo @ 800A / Power ON the 4kA Power Supply and set it @ 800A.
- 7) Verificare che il transitorio termico venga esaurito (dopo circa 3-4h)/ Verify that the thermal transienti is terminated (after 3-4hrs).

$$\frac{\Delta(\Delta T)}{1h} \le 1 \text{K/h}$$

8) Chiudere il software di acquisizione Max187 per salvataggio automatico data-log/ Close Max187 acquisition software for data-log automatic save.

| 4.3. Misura della Caduta di Tensione con I = 800A - Contatto 1R-2R / Voltage Drop Measurement between 1r-2r Contact with I=800A | | |
|---|---|--|
| Instruments Required | NB: svolgere questo test subito dopo la prova di sovratemperatura, (contatto ancora caldo). / Perform this test immediately after the Temperature Rise test, when contact is still warm. A. Power Supply: Current source @ 800A (as in the Temperature Rise test) B. Multimetro impostato in [mV] / Multimeter set in [mV]. | |
| Test Setup and Perform | Misura della caduta di tensione con I=I _N =800A sul contatto REC 1R-2R (DSC in "SERVICE") / Measure of voltage drop with I=I _N =800A between REC 1R-2R contact (DSC in "SERVICE"). 1) Posizionare il terminale del multimetro [mV] rosso sul contatto 1R del DSC / Put the red [mV] multimeter terminal on 1R DSC contact. 2) Posizionare il terminale del multimetro [COM] nero sul contatto 2R del DSC / Put the black [COM] multimeter terminal on 2R DSC contact. 3) Leggere il valore rilevato sul display del multimetro / Read the actual value on the Multimeter Display. 4) disattivare l'alimentatore 4kA dc regolandolo @ 0A / Power OFF the 4kA Power Supply and set it @ 0A. | |

4.4. Resistenza di Contatto dopo Prova di Sovratemperatura / Contact Resistance after Temperature Rise Test

Ripere la misura della resistenza di contatto per verificare che il contatto non abbia subito danneggiamenti durante il test / Repeate the contact resistance measure in order to verify that the DSC is no damaged.