- není to chyba
- ve statistice se nazývá **rozsah**
- použití maximální chyby:
 - 1. hrubý řádový odhad nejistoty měření
 - 2. zavedení třídy přesnosti měřících přístrojů
- nelze použít na vyhodnocení nejistoty naměřených hodnot

$$a = \hat{\mu}_a \pm \varepsilon_a$$
 $b = \hat{\mu}_b \pm \varepsilon_b$

• součet:
$$S = a + b = (\hat{\mu}_a + \hat{\mu}_b) \pm (\varepsilon_a + \varepsilon_b)$$

- absolutní maximální chyba: $\varepsilon_S = (\varepsilon_a + \varepsilon_b)$
- relativní maximální chyba: $\eta_S = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{\hat{\mu}_a + \hat{\mu}_b}$

• rozdíl: $R = a - b = (\hat{\mu}_a - \hat{\mu}_b) \pm (\varepsilon_a + \varepsilon_b)$

- absolutní maximální chyba: $\varepsilon_R = (\varepsilon_a + \varepsilon_b)$
- relativní maximální chyba: $\eta_R = rac{arepsilon_a + arepsilon_b}{\hat{\mu}_a \hat{\mu}_b}$

sčítají se absolutní maximální chyby

- součin: $N=ab=(\hat{\mu}_a\hat{\mu}_b)\pm(\varepsilon_a\hat{\mu}_b+\varepsilon_b\hat{\mu}_a)$
- absolutní maximální chyba: $\varepsilon_N = \varepsilon_a \hat{\mu}_b + \varepsilon_b \hat{\mu}_a$
- relativní maximální chyba: $\eta_N=rac{arepsilon_a\hat{\mu}_b+arepsilon_b\hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_a\hat{\mu}_b}=\eta_a+\eta_b$

sčítají se relativní maximální chyby

• podíl:
$$P = \frac{a}{b} = \left(\frac{\hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_b}\right) \pm \left(\frac{\varepsilon_a}{\hat{\mu}_b} + \varepsilon_b \frac{\hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_b^2}\right)$$

- absolutní maximální chyba: $\varepsilon_P=rac{arepsilon_a}{\hat{\mu}_b}+arepsilon_brac{\hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_b^2}$
- relativní maximální chyba: $\eta_p = \left(\frac{\varepsilon_a}{\hat{\mu}_b} + \varepsilon_b \frac{\hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_b^2}\right) \frac{\hat{\mu}_b}{\hat{\mu}_a} = \eta_a + \eta_b$

• mocnina:
$$M=a^n=\hat{\mu}_a^n\pm n\hat{\mu}_a^{n-1}\varepsilon_a$$

$$\varepsilon_M=n\hat{\mu}_a^{n-1}\varepsilon_a$$

$$\eta_M=n\eta_a$$

 řádový odhad přesnosti měření *příklad:* úsekové měření rychlosti Jak přesně musí měřit čas stopky v kamerách používaných pro měření překročení rychlosti aut?





konkrétní hodnoty:

$$v = 100 \text{ km/h} = 28 \text{ m/s}$$

 $l = 100 \text{ m}$ $\varepsilon_l = 1 \text{ m}$
 $\varepsilon_t = 0.1 \text{ s}$

$$l = 100 \text{ m}$$
 $\varepsilon_l = 1 \text{ m}$
 $\varepsilon_t = 0.1 \text{ s}$
 \downarrow
 $\varepsilon_v = 1.8 \text{ m/s} = 6.7 \text{ km/h}$

průměrná rychlost auta: $v = \frac{\iota}{\Delta t}$ kde $\Delta t = t_2 - t_1$

relativní maximální chyba rychlosti: $\frac{\varepsilon_v}{v} = \frac{\varepsilon_l}{l} + \frac{\varepsilon_{\Delta t}}{\Delta t}$


$$\begin{array}{ccc} \varepsilon_{\Delta t} = \varepsilon_{t_1} + \varepsilon_{t_2} \\ \varepsilon_{t_1} = \varepsilon_{t_2} \equiv \varepsilon_t \end{array} \qquad \qquad \Delta t = \frac{l}{v}$$

relativní maximální chyba rychlosti: $\frac{\varepsilon_v}{\varepsilon_v} = \frac{\varepsilon_l}{l} + \frac{2\varepsilon_t}{l}v$

absolutní maximální chyba rychlosti: $\varepsilon_v = \frac{\varepsilon_l}{l}v + \frac{2\varepsilon_t}{l}v^2$

 řádový odhad přesnosti měření *příklad:* úsekové měření rychlosti Jak přesně musí měřit čas stopky v kamerách používaných pro měření překročení rychlosti aut?





konkrétní hodnoty:

$$v = 100 \text{ km/h} = 28 \text{ m/s}$$

 $l = 100 \text{ m}$ $\varepsilon_l = 1 \text{ m}$
 $\varepsilon_t = 0.01 \text{ s}$

$$l = 100 \text{ m}$$
 $\varepsilon_l = 1 \text{ m}$
 $\varepsilon_t = 0.01 \text{ s}$
 \downarrow
 $\varepsilon_v = 0.4 \text{ m/s} = 1.6 \text{ km/h}$

relativní maximální chyba rychlosti: $\frac{\varepsilon_v}{v} = \frac{\varepsilon_l}{l} + \frac{\varepsilon_{\Delta t}}{\Delta t}$

$$\begin{cases}
\varepsilon_{\Delta t} = \varepsilon_{t_1} + \varepsilon_{t_2} \\
\varepsilon_{t_1} = \varepsilon_{t_2} \equiv \varepsilon_t
\end{cases} \qquad \varepsilon_{\Delta t} = 2\varepsilon_t \qquad \qquad \Delta t = \frac{l}{v}$$

relativní maximální chyba rychlosti: $\frac{\varepsilon_v}{\varepsilon_v} = \frac{\varepsilon_l}{l} + \frac{2\varepsilon_t}{l}v$

absolutní maximální chyba rychlosti:
$$\varepsilon_v = \frac{\varepsilon_l}{l}v + \frac{2\varepsilon_t}{l}v^2$$

• statistické šetření na sérii vyrobených měřících přístrojů

 X_0 – nominální hodnota získaná měřením přístrojem s podstatně vyšší přesností

$$\Delta_i = |X_i - X_0|$$

 $\Delta_i = |X_i - X_0|$ odchylka *i*-tého přístroje


 $\Delta_{\rm max}$ - maximální odchylka

• třída přesnosti:
$$P = \frac{\Delta_{\text{max}}}{R} 100\%$$

řada
$$P = 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 1.5 - 2.5 - 5$$

• rovnoměrné rozdělení v intervalu (-a, a): $\sigma_B^2 = \frac{(2a)^2}{12} = \frac{a^2}{2} = \frac{\Delta_{\text{max}}^2}{2}$

$$\sigma_R^2 = \frac{(2a)^2}{10a} = \frac{a^2}{a} = \frac{\Delta_{\text{max}}^2}{a^2}$$



systematická chyba:

R – rozsah stupnice, $R = x_{\text{max}}$ - x_{min}

$$\sigma_B = \frac{\Delta_{\text{max}}}{\sqrt{3}} \approx 0.58 \Delta_{\text{max}}$$

• rovnoměrné rozdělení: v intervalu $(-\sigma_B, \sigma_B)$ kolem odhadnuté hodnoty měřené veličiny se skutečná (správná) hodnota měřené veličiny nachází s pravděpodobností P = 0.58

• statistické šetření na sérii vyrobených měřících přístrojů

 X_0 – nominální hodnota získaná měřením přístrojem s podstatně vyšší přesností

$$\Delta_i = |X_i - X_0|$$


 $\Delta_i = |X_i - X_0|$ odchylka *i*-tého přístroje

 $\Delta_{\rm max}$ - maximální odchylka

• třída přesnosti:
$$P = \frac{\Delta_{\max}}{R} 100\%$$

řada
$$P = 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 1.5 - 2.5 - 5$$

• normální rozdělení: $4\sigma_B = 2\Delta_{\text{max}}$



$$R$$
 – rozsah stupnice, $R = x_{\text{max}}$ - x_{min}

• Gaussián
$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_B} \exp\left[-\frac{(x-X_0)^2}{2\sigma_B^2}\right]$$

systematická chyba:

$$\sigma_B = \frac{1}{2} \Delta_{\text{max}} = 0.5 \Delta_{\text{max}}$$

• normální rozdělení: v intervalu $(-\sigma_B, \sigma_B)$ kolem odhadnuté hodnoty měřené veličiny se skutečná (správná) hodnota měřené veličiny nachází s pravděpodobností P = 0.68

• statistické šetření na sérii vyrobených měřících přístrojů

 X_0 – nominální hodnota získaná měřením přístrojem s podstatně vyšší přesností

$$\Delta_i = |X_i - X_0|$$

 $\Delta_i = |X_i - X_0|$ odchylka *i*-tého přístroje

 Δ_{\max} - maximální odchylka


• třída přesnosti:
$$P = \frac{\Delta_{\max}}{R} 100\%$$

řada
$$P = 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 1.5 - 2.5 - 5$$

R – rozsah stupnice, $R = x_{\text{max}}$ - x_{min}

• rovnoměrné rozdělení:
$$\sigma_B = \frac{\Delta_{\max}}{\sqrt{3}} \approx 0.58 \Delta_{\max}$$

• normální rozdělení: $\sigma_B = \frac{1}{2} \Delta_{\max} = 0.5 \Delta_{\max}$



• statistické šetření na sérii vyrobených měřících přístrojů

 X_0 – nominální hodnota získaná měřením přístrojem s podstatně vyšší přesností

$$\Delta_i = |X_i - X_0|$$

 $\Delta_i = |X_i - X_0|$ odchylka *i*-tého přístroje

 $\Delta_{\rm max}$ - maximální odchylka

• třída přesnosti:
$$P = \frac{1}{2}$$

$$P = \frac{\Delta_{\text{max}}}{R} 100\%$$

• třída přesnosti:
$$P=\frac{\Delta_{\max}}{R}100\%$$

$$R-\text{rozsah stupnice}, R=x_{\max}-x_{\min}$$
 řada $P=0.05$ - 0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 1.5 - 2.5 - 5

• rovnoměrné rozdělení:
$$\sigma_B = \frac{\Delta_{\max}}{\sqrt{3}} \approx 0.58 \Delta_{\max}$$


$$\sigma_B = \frac{PR}{\sqrt{3}} 10^{-2}$$

• třída přesnosti:
$$P = \frac{\Delta_{\text{max}}}{R} 100\%$$
 R – rozsah stupnice

• **příklad:** Rozsah ampérmetru je R = 3 A, třída přesnosti P = 1.5 Absolutní chyba (nejistota) měření proudu na tomto rozsahu je:

$$\sigma_B = \frac{PR}{\sqrt{3}}10^{-2} = \frac{1.5 \times 3}{\sqrt{3}}10^{-2} \text{ A} = 0.026 \text{ A}$$


- **Poznámka:** Z důvodů minimalizace relativní nejistoty (chyby) měření je nutno měřit v *horní polovině stupnice* ručkového měřícího přístroje
- dělení měřících přístrojů podle třídy přesnosti:



p	Kategorie	
0.1	etalony, normály	
0.2	cejchovní	
0.5	laboratorní	
1	laboratorní	
1.5	provozní	
2.5	provozní	

Značení elektrických měřících přístrojů

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN Praha 1967, tab.1.1 a tab. 1.2 str.208




Tabulka 1,2 Některé značky na měřicích přístrojích

Měřicí přístroj na proud	stejnosměrný	or i je selicinans entilo <u>nec por io u</u> egne, viscove _s sione g
	střídavý	
	stejnosměrný i střídavý	$\overline{\sim}$
Turing sections	střídavý třífázový s jedním měřicím systémem	. ≈
Poloha stupnice	svislá	
	vodorovná	dickému r na t swed v otrodu A must pl
	šikmá s udáním úhlu	600
Zkušební napětí isolační	500 V	\Rightarrow
	1 000 V	☆
Označení třídy přesnosti 1,5		1,5
Označení uzemňovací svorky		

Značení elektrických měřících přístrojů

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN Praha 1967, tab.1.1 a tab. 1.2 str.208



Tabulka 1,2 Některé značky na měřicích přístrojích

Měřicí přístroj na proud	stejnosměrný	or. 13. je senemane estiliko <u>zam</u> ovu io u eyné valcovědkom ji
	střídavý	
	stejnosměrný i střídavý	$\overline{\sim}$
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	střídavý třífázový s jedním měřicím systémem	.≈
Poloha stupnice	svislá	A more Labore 1
	vodorovná	dickonum tot di dickonum tot di
	šikmá s udáním úhlu	/600
Zkušební napětí isolační	500 V	\Rightarrow
	1 000 V	☆
Označení třídy přesnosti 1,5		1,5
Označení uzemňovací svorky		

Zobecnění třídy přesnosti i na další měřící přístroje

• třída přesnosti:
$$P=\frac{\Delta_{\max}}{R}100\%$$
 $R-$ rozsah stupnice

- odhad absolutní chyby z dělení stupnice
- předpokládáme rovnoměrné dělení stupnice v intervalu (-a, a)
- volíme $a = \Delta$ = nejjemnější dílek stupnice

systematická chyba:
$$\sigma_{\scriptscriptstyle B} = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} \cong 0.58\Delta$$

Zobecnění třídy přesnosti i na další měřící přístroje

• Příklad: Při měření posuvným měřidlem je $\Delta = 0.05$ mm.


Chybu měření pak odhadneme jako
$$\sigma_B=\frac{\Delta}{\sqrt{3}}=\frac{0.05}{\sqrt{3}}{\rm mm}pprox 0.03~{\rm mm}$$




Zobecnění třídy přesnosti i na další měřící přístroje

• Příklad: Při měření mikrometrem je $\Delta = 0.01$ mm.


Chybu měření pak odhadneme jako
$$\sigma_B=\frac{\Delta}{\sqrt{3}}=\frac{0.01}{\sqrt{3}}\mathrm{mm}\approx 0.006~\mathrm{mm}$$



Nonium



Digitální měřící přístroje



Digitální měřící přístroje

Maximální chyba se vyjadřuje většinou v procentech naměřené hodnotv

+ násobek poslední platné číslice zobrazené na displeji



Specifikace:

Základní funkce	Rozsah	Přesnost
Měření DC napětí	600mV / 6V / 60V / 600V /1000V	+/- (0,3% + 2)
Měření AC napětí	600mV / 6V / 60V / 600V /1000V	+/- (0,6% + 5)
Měření DC proudu	600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 10A	+/- (0,5% + 3)
Měření AC proudu	600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 10A	+/- (1% + 5)
Měření odporu	600Ω / $6k\Omega$ / $60k\Omega$ / $600k\Omega$ / $6M\Omega$ / $60M\Omega$	+/- (0,5% + 2)
Měření kapacity	6nF / 60nF / 600nF / 6mF / 60mF / 600mF / 6mF	+/- (2% + 5)
Měření teploty ve °C	- 40°C až do + 1000°C	+/- (1% + 3)
Měření teploty ve °F	- 40°F až do + 1832°F	+/- (1,5% + 5)
Měření kmitočtu	60Hz / 60kHz / 600kHz / 6MHz / 60MHz	+/- (0,1% + 3)

Digitální měřící přístroje

Příklad: Metex 3850, naměříme hodnotu stejnosměrného napětí U = 3.512 V na rozsahu 4V.

8-2. Special Characteristics.

MODEL	FUNCTION	RANGE	ACCURACY	RESOLUTION
		400 mV	±0.3% of rdg	100 μV
		4 V	+1 dgt	1 mV
	DC	40 V		10 mV
	VOLTAGE	400 V		100 mV
M-3850	1000 V	±0.5% of rdg +1 dgt	1 V	
		400 mV		100 μV
1		4 V	±0.8% of rdg	1 mV
	AC	40 V	+3dgt	10 mV
	VOLTAGE	400 V	550 (20)	100 mV
		750 V	±1.0% of rdg +3 dgt	1 V



Přístroj má 4-místný displej. Podle údajů výrobce je chyba 0.3% naměřené hodnoty plus 0.001 V, tj. $\Delta = 0.003 \times 3.512 + 0.001$ V = 0.012 V, $\sigma_B = \Delta/\sqrt{3} = 0.007$ V Výsledek měření je tedy $U = (3.512 \pm 0.007)$ V.