Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Oznaczenie kwalifikacji: ELM.04

Numer zadania: 01

Kod arkusza: **ELM.04-01-23.06-SG**

Wersja arkusza: SG

Wersja arkusza:	30
Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Elementy tworzące podane zależności w systemie sterowania windą towarową - Tabela 1.
	Zapisane w wierszu:
R.1.1	1 10.2
R.1.2	2 S10
R.1.3	3 S2
R.1.4	4 B5
R.1.5	5 P2
R.1.6	6 Y1
R.1.7	7 K2
R.1.8	8 K5
R.1.9	9 H1
R.1.10	10 10.1
R.2	Rezultat 2: Ocena wyników pomiarów rezystancji wybranych odcinków przewodów elektrycznych w układzie sterowania windą towarową - Tabela 2.
	Zapisane:
R.2.1	w wierszu 6 NIE
R.2.2	w wierszu 7 NIE
R.2.3	w wierszu 8 NIE
R.2.4	w wierszu 17 NIE
R.2.5	w wierszu 30 NIE
R.2.6 R.2.7	w wierszach od 1. do 5 TAK w wierszach od 9. do 16 TAK
R.2.7 R.2.8	w wierszach od 9. do 16 TAK w wierszach od 18. do 23 TAK
R.2.9	w wierszach od 16. do 25 TAK w wierszach od 24. do 29 TAK
R.2.10	w wierszach 31. i 32 TAK
10.2.10	Rezultat 3: Ocena wyników pomiarów sprawdzających działanie czujników
R.3	optycznych, przycisków i czujników kontaktronowych w układzie sterowania windą towarową – Tabela 3. i Tabela 4.
	Zapisane w tabeli:
R.3.1	3. w wierszu 1 TAK
R.3.2	3. w wierszu 2 NIE
R.3.3	3. w wierszu 3 TAK
R.3.4	4. w wierszu 1 TAK
R.3.5	4. w wierszu 2 TAK
R.3.6	4. w wierszu 3 TAK
R.3.7	4. w wierszu 4 NIE
R.3.8	4. w wierszu 5 TAK
R.4	Rezultat 4: Wykaz usterek lub nieprawidłowości w układzie sterowania windą
	towarową i ich możliwy wpływ na działanie układu – Tabela 5., kolumna B i C
	Uwaga: dopuszcza się użycie innych sformułowań poprawnych merytorycznie i oddających sens kryterium.
	Zapisane:
R.4.1	24 V DC/B6:13 niewłaściwy zacisk czujnika podłączony do potencjału 24 V DC
R.4.2	dla nieprawidłowości podanej w R.4.1, w kolumnie C - brak wpływu
R.4.3	B5 uszkodzony czujnik
R.4.4	dla nieprawidłowości podanej w R.4.3, w kolumnie C - brak możliwości sygnalizacji otwarcia drzwi windy lub brak sygnalizacji wsuniętego tłoczyska siłownika 1A1
R.4.5	0 V DC/K3:A2 nieciągłość połączenia
R.4.6	dla nieprawidłowości podanej w R.4.5, w kolumnie C - brak możliwości sygnalizacji zamknięcia drzwi windy
R.4.7	FAL001:COM/K6:14 nieciągłość połączenia
	dla nieprawidłowości podanej w R.4.7, w kolumnie C - brak możliwości ruchu kabiny windy
R.4.8	w górę
R.4.9	B2 uszkodzony czujnik
R.4.10	dla nieprawidłowości podanej w R.4.9, w kolumnie C - brak możliwości sygnalizacji obecności kabiny na poziomie 1
D.C	Rezultat 5: Wykaz czynności prowadzących do usunięcia usterek lub
R.5	nieprawidłowości w układzie sterowania windą towarową – Tabela 5., kolumna D

	Uwaga: dopuszcza się użycie innych sformułowań poprawnych merytorycznie i oddających sens kryterium. Zapisane dla usterki lub nieprawidłowości podanej w rezultacie:
R.5.1	R.4.1 - Zacisk 13 czujnika B6 połączyć z linią zasilającą 24 V DC a zacisk 14 czujnika B6 z zaciskiem A1 cewki przekaźnika K5
R.5.2	R.4.3 - Wymienić czujnik
R.5.3	R.4.5 - Wykonać ponowne połączenie w taki sposób, aby zapewnić ciągłość między punktami 0 V DC/K3:A2
R.5.4	R.4.7 - Wykonać ponowne połączenie w taki sposób, aby zapewnić ciągłość między punktami FAL001:COM/K6:14
R.5.5	R.4.9 - Wymienić czujnik