

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Ordem de produção não sumarizada

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:15 min**

Dúvida

Por que uma ordem de produção não foi sumarizada ao executar o programa **CP0304 - Sumarização Requisição**?

Ambiente

Totvs Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

A ordem de produção não será sumarizada quando:

- A ordem não se enquadrar na **faixa de seleção/parâmetros**, ou se utilizada a pasta **Digitação**, não constar entre as ordens digitadas;
- A ordem possuir **linha de produção** do tipo **Ordem de Serviço** no programa **CD0709 - Manutenção Linhas Produção**. Serão sumarizadas somente ordens com linha do tipo **Processo**;
- Todos os itens da reserva não possuem um **depósito padrão** cadastrado nos programas **CD1112 - Itens x Estabelecimentos** e **CD0138 - Manutenção Itens Materiais**;
- O **tipo de requisição** dos itens está diferente de **Normal** no programa **CD1112**;
- Todos os componentes da pasta **Reservas** do **CP0301 - Manutenção Ordem Produção** - estão com estado **Inativo**;
- Todos os componentes da pasta **Reservas** do **CP0301** não estarem ativos no programa **CD0204 - Implantação Item**.

Importante

Se na opção **Parâmetros** no campo **Num Ordens Req Sumária** estiver selecionado **Uma**, então o número da requisição sumarizada será o da primeira ordem da faixa ou digitação informada, e as demais ordens terão seus componentes sumarizados com o número da primeira ordem.

Saiba mais

Orientações sobre como criar a ordem de produção já sumarizada estão disponíveis no seguinte [link](#): Manufatura - Linha Datasul - SFC - Sumarização automática de ordens