Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.

Polifusión – Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	INFORME DE INCIDENCIA	INFORMES 800	
		N°	07

REGISTRO DE INFORMACIÓN			FECHA DETECCIÓN
☐	Proveedor	**Nombre: Const. Almagro** **Rut: 86.356.400-K** **<u>Notas de venta emitidas:</u>** **Agosto 2015: N° 24151**	16-10-2015
☐	Producción		HORA
☐	Servicio		N/A
☑	Queja Cliente		PERSONA QUE DETECTO
☐	Otros		Cliente

DESCRICPIÓN DEL PROBLEMA
Perforador de Ø32 presenta problema en ángulo de ataque, este se encuentra al revés. **Nota: Cliente solicita cambio de producto**

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS
Verificación de las muestras que han sido entregadas por el cliente en planta de Polifusión.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN / ACCIONES POSTERIORMENTE REALIZADAS
28-10-2015	**Se realiza revisión de perforador de Ø32 con pie de metro, detectando una diferencia en el ángulo de ataque de 30 centésimas de milímetro, el ángulo en la parte más alta debiera tener 37.95 mm y tiene 37.65mm** **Por tanto el perforador esta fuera de los rangos para efectuar los trabajos.**
28-10-2015	**Se envía informe de incidencia e informe de visita adjunto para su evaluación en comité.**
-	**ACCION CORRECTORA AROBADA** Se cambia perforador por uno reparado
-	**RESULTADO FINAL/ACCIÓN CORRECTORA APLICADA** **Se envía perforador bueno**

OBS:

FECHA DE CIERRE:10-11-2015

Datos Adjuntos:
Fotografías.

Perforado Ø32

Foto. 01 	**Se observa medida descendente en zona de filo de perforador.** **Medida 37.60mm**
 	Se observa medida ascendente en parte de trasera de filo. **Medida 37.95mm**

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.

AvenidaCaciqueColínN°2525-Lampa–Santiago
Teléfono7452000–Fax7453000–Casilla10165Correo21
www.polifusion.cl–E-mail: info@polifusion.cl