Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	INFORME DE INCIDENCIA	INFORMES 800	
		N°	06

REGISTRO DE INFORMACIÓN			FECHA DETECCIÓN
☐	Proveedor	**Nombre: Alfredo Mancilla** **Rut: 5.540.642-1** **<u>Notas de venta emitidas:</u>** **Enero 2015: N° 5141** **Septiembre 2015: N° 25140**	14-10-2015
☐	Producción		HORA
☐	Servicio		N/A
☑	Queja Cliente		PERSONA QUE DETECTO
☐	Otros		Cliente

DESCRICPIÓN DEL PROBLEMA

Tuberías en rollos de 20mm x 200m, S 4 Beta PP-RCT, presentan fisuras al momento de instalar y generar horizontalidad al desenrollar rollo de tubería, presenta cambio de color en la pigmentación del manto.
Nota: Cliente solicita cambio de producto

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Verificación de las muestras que han sido entregadas por el cliente en planta de Polifusión.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN / ACCIONES POSTERIORMENTE REALIZADAS
27-08-2015	**Se realiza revisión de las tuberías las que presentan un avanzado estado de cristalización en el manto, acrecentándose en el área del arco medio exterior. Se registra en la tubería como fecha de fabricación el 14-05-2014 a las 08:36, <u>como dato se informa que ya se ha realizado cambio de un rollo con iguales características con un tiempo de aproximadamente de 3 meses.</u>** **Se verifica cambio de tonalidad en la pigmentación del manto descrito, por acción de exposición prolongada directa a los rayos solares.** **Al momento de realizar manipulación de la tubería estirado y curvado pierda el estado de elasticidad propio del material.** **Por tanto la tubería recepcionada no está apta para ser instalada.**
15-10-2015	**Se envía informe de incidencia e informe de visita adjunto para su evaluación en comité.**
-	**ACCION CORRECTORA AROBADA**
-	**RESULTADO FINAL/ACCIÓN CORRECTORA APLICADA**

OBS:

FECHA DE CIERRE: Haga clic aquí para

Datos Adjuntos:
Fotografías.

Tubería en rollo 20mm S 4 BETA PP-RCT 200m

Fot. 01 	**Se observa cambio de color o pigmentación en el manto de la tubería.**
	Fecha de fabricación 14-05-2014 08:36

Avenida Cacique Colín N° 2525- Lampa – Santiago
Teléfono 7452000 – Fax 7453000 – Casilla 10165 Correo 21
www.polifusion.cl – E-mail: info@polifusion.cl

Avenida Cacique Colín N° 2525- Lampa – Santiago
Teléfono 7452000 – Fax 7453000 – Casilla 10165 Correo 21
www.polifusion.cl – E-mail: info@polifusion.cl