PoliFusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**29**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Hospital de Antofagasta	19-08-2016
	Producción	**Cliente**	STI	HORA
	Servicio	**Rut**	76397245-3	
1	Cliente	**Dirección**	Antofagasta	Cliente
	Otros	**Contactos**	Cristian Faundez	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Codos, tee y coplas fusión presentan problemas visuales en el diemetro interior o zona de fusión.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Retiro de las piezas por francisco vidal son: 47 codos, 7 tee y 128 coplas de 160mm beta. 19-08-2016 N° Visita 16679

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
24-08-2016	Revisión en bodega por parte de servicio técnico donde se encontraron • 128 coplas de Ø160 PPR-CT buenas. • 5 TEE Ø160 PPR-CT malos, tanto por ondulación en la zona de fusión y por ovalidad de 1.6mm aprox. • 34 Codos Ø160 PPR-CT de los cuales se apartaron 25 que tenían mejor aspecto , el reto todos malos, tanto por ondulación en la zona de fusión y por ovalidad de 1.6mm aprox.
24-08-2016	Se detecto en bodega problemas de ovalidad en codos y tee de 160mm beta. Se informo por correo por parte de Daniel Garcia.
13-09-2016	Se relizaron pruebas de presión a codos beta los cuales presentaron problemas, se corrige gemetria de los codos pero estos en ensayos presentan problemas de resistencia a la presión
23-09-2016	Se debe realizar despacho de 40 coplas fusión 160mm y 6 codos fusión 160mm de los que se han corregido los problemas antes mencionados.

OBS:	**FECHA CIERRE**

PoliFusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**28**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
Copla presenta según STI Problemas en la zona de fusión producto de existir un rechupe en la zona.	