Polifusión S.A.
Lampa, Región Metropolitana
Cacique Colin 2525
(2) 2387 5000

RESULTADOS DE LABORATORIO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO – CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A.

Elaborado por: Área de Control de Calidad Polifusión S.A.

1. Introducción

El siguiente informe tiene como objetivo dar respuesta a la CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A. en relación con el inconveniente reportado de tuberías Beta Monocapa PN16 de 25 [mm] de la empresa Polifusión S.A., elaboradas el 12/09/2024, con hora 07:34 a.m. Según los antecedentes recibidos durante una instalación en la obra INDICO (VALLE DEL MAR 2), las tuberías no generan cordón al ingresarlas al dado de fusión.

A continuación, se presenta la identificación de las muestras retiradas para su análisis por parte de Control de Calidad:

Imagen 1: Muestras de tubería Beta Monocapa PN16 de 25 [mm] entregadas por ALMAGRO S.A., en las Muestras 2 y 3 se observa la presencia de un cordón de fusión proveniente de la obra.

Se realiza una inspección visual de la muestra para caracterizarla, luego, cada muestra se fusiona a una tapa de 25 [mm] utilizando un dado de fusión nuevo y, finalmente, se corta las muestras fusionadas de forma transversal para evaluar la calidad de la fusión.

Polifusión S.A.
Lampa, Región Metropolitana
Cacique Colin 2525
(2) 2387 5000

2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIONES

Se realizó una inspección visual y un control dimensional de las muestras, se evidenció la presencia de cordones de fusión en 2 de ellas (Muestras 2 y 3). Como se puede observar en la Imagen 2, la Muestra 2 presenta un cordón de fusión muy leve que no permitirá lograr una correcta unión a los accesorios, por otro lado, se observa que la Muestra 3 cuenta con un cordón de fusión más definido que en el caso anterior.

Imagen 2: Presencia de cordón de fusión en las Muestras 2 y 3.

Imagen 3: Control dimensional de las Muestras.

A partir del control dimensional de las muestras (Ver Imagen 3) se obtienen los resultados detallados en la Tabla 1, que, si bien se encuentran en el límite inferior, estos están conformes con los valores normativos según lo especificado en la norma chilena NCh 3151/1-2018 (Ver Imagen 4).

Tabla 1: Control dimensional de las Muestras de tuberías estudiadas.

N° Muestra	Diámetro Externo [mm]
1	25,0
2	25,0
3	25,1

Tabla 6 – Diámetros nominales de tuberías de PP, Clase A
(dimensiones según ISO 4065, aplicables para todas las clases de aplicación)

Diámetro nominal d_n	$d_{em,\,mín.}$	$d_{em,máx.}$	S 5	S 4	S 3,2	S 2,5	S 2
				Espesor $e_{min.}$ y e_n			
16	16,0	16,3	1,8	1,8	2,2	2,7	3,3
20	20,0	20,3	1,9	2,3	2,8	3,4	4,1
25	25,0	25,3	2,3	2,8	3,5	4,2	5,1
32	32,0	32,3	2,9	3,6	4,4	5,4	6,5
40	40,0	40,4	3,7	4,5	5,5	6,7	8,1
50	50,0	50,5	4,6	5,6	6,9	8,3	10,1
63	63,0	63,6	5,8	7,1	8,6	10,5	12,7
75	75,0	75,7	6,8	8,4	10,3	12,5	15,1
90	90,0	90,9	8,2	10,1	12,3	15,0	18,1
110	110,0	111,0	10,0	12,3	15,1	18,3	22,1
125	125,0	126,2	11,4	14,0	17,1	20,8	25,1
140	140,0	141,3	12,7	15,7	19,2	23,3	28,1
160	160,0	161,5	14,6	17,9	21,9	26,6	32,1
180	180,0	181,7	16,4	20,1	24,6	29,9	36,1
200	200,0	201,8	18,2	22,4	27,4	33,2	40,1
225	225,0	227,1	20,5	25,2	30,8	37,4	45,1
250	250,0	252,3	22,7	27,9	34,2	41,5	50,1

Imagen 4: Tabla 6 de diámetros nominales en la norma chilena NCh 3151/1-2018.

Se tomaron fotografías del dado de fusión utilizado en la obra (Ver Imagen 5), es notorio que este se encuentra desgastado y podría causar problemas al momento de fusionar tuberías con accesorios de este diámetro, por lo tanto, se procedió a realizar una fusión entre las muestras y una tapa de 25 [mm], utilizando dados de fusión nuevos (Ver Imagen 6).

Imagen 5: Condición del dado de fusión utilizado en la obra INDICO.

Imagen 6: Dado de fusión nuevo utilizado para la unión de las muestras a los accesorios.

En la Imagen 7 se muestran las tapas de 25 [mm] y el marcador para determinar el largo de inserción de la tubería en el dado, una vez determinado el largo de inserción se procede a realizar la termofusión entre las Muestras y los accesorios. Al utilizar el dado nuevo, se evidencia un cordón de fusión definido antes y después de unir la tubería al accesorio (Ver Imagen 8).

Imagen 7: Tapas de 25 [mm] y marcador de largo de inserción utilizados en la fusión de las muestras.

Imagen 8: Formación del cordón de fusión antes y después de la unión entre la Muestra y el accesorio.

Se fusionó cada muestra a una tapa de 25 [mm] (Ver Imagen 9).



Imagen 9: Cordón de fusión de las Muestras luego de unir la tubería y el accesorio.

Con el objetivo de estudiar la calidad de la fusión, se realiza un corte transversal a las Muestras con el accesorio (Ver Imagen 10), en este caso se observa que la fusión fue realizada de forma correcta debido a que existe una transición uniforme e ininterrumpida entre las paredes de la tubería y del accesorio, además de la formación de un cordón de fusión que es visible para cada punto en el diámetro de la tubería.

Imagen 10: Zona de fusión entre tubería y accesorio luego de realizar el corte transversal de cada Muestra.

Se realizó un ensayo de DSC para la zona de fusión entre el accesorio y la tubería (Ver Imagen 11, 12 y 13), los resultados para cada Muestra se detallan en la Tabla 2, donde se observa que la unión mantiene los dos Peaks respectivos de la materia prima (PP-RCT) con la que se elaboró la tubería, por lo que la termofusión fue realizada de forma correcta.

Tabla 2: Resultados del ensayo de DSC a las Muestras de tuberías fusionadas con un accesorio utilizando un dado nuevo.

N° Muestra	DSC [°C]	
	1er Peak	2do Peak
1	135,58	151,01
2	133,37	150,89
3	134,49	149,80



Imagen 11: Resultados del ensayo de DSC realizado a la Muestra 1, en conjunto con los valores de sus respectivos Peaks.



Imagen 12: Resultados del ensayo de DSC realizado a la Muestra 2, en conjunto con los valores de sus respectivos Peaks.



Imagen 13: Resultados del ensayo de DSC realizado a la Muestra 3, en conjunto con los valores de sus respectivos Peaks.

Finalmente, se realizaron ensayos de presión hidrostáticas a 20 [°C] según lo especificado en la NCh 3151/1-2018, para esto se elaboraron probetas utilizando las muestras de tuberías entregadas desde la obra unidas por termofusión a una tapa de 25 [mm] y un terminal de 25 [mm] x ½ [in] según lo observado en la Imagen 14 y 15. Las pruebas de presión entregaron resultados positivos para todas las probetas según lo especificado en la Imagen 16, correspondiente a los parámetros de aprobación asociados a las características mecánicas requeridas por una tubería para cada tipo de material, en este caso, se consideran los parámetros de ensayo del PP-RCT.

Los resultados de los ensayos de presión entregados por el equipo se detallan en el Anexo 1 de este documento.

Imagen 14: Probetas de las Muestras utilizadas para los ensayos bajo presión según lo especificado en la norma chilena NCh 3151/1-2018.

Imagen 15: Montaje de las probetas de las Muestras utilizadas para los ensayos bajo presión según lo especificado en la norma chilena NCh 3151/1-2018.

Tabla 11 – Características mecánicas de la tubería

Características	Requisitos	Parámetros de ensayo				Método de ensayo
		PP-H				
		Tensión mecánica inducida MPa	Temperatura de ensayo °C	Tiempo de ensayo h	Número de probetas	
		21,0	20	1	3	NCh814
		5,1	95	22	3	
		4,2	95	165	3	
		3,6	95	1 000	3	
		PP-B				
		Tensión mecánica inducida MPa	Temperatura de ensayo °C	Tiempo de ensayo h	Número de probetas	
		16,0	20	1	3	NCh814
		3,5	95	22	3	
		3,0	95	165	3	
		2,6	95	1 000	3	
		PP-R				
Resistencia a la presión interna	Sin fallas (fugas, roturas o deformaciones severas) durante el tiempo de ensayo	Tensión mecánica inducida MPa	Temperatura de ensayo °C	Tiempo de ensayo h	Número de probetas	
		16,0	20	1	3	NCh814
		4,3	95	22	3	
		3,8	95	165	3	
		3,5	95	1 000	3	
		PP-RCT				
		Tensión mecánica inducida MPa	Temperatura de ensayo °C	Tiempo de ensayo h	Número de probetas	
		15,0	20	1	3	NCh814
		4,2	95	22	3	
		4,0	95	165	3	
		3,8	95	1000	3	
		Parámetros de ensayo				
		Orientación probeta		Libre		
		Tipo de ensayo		Agua en agua		

Imagen 16: Tabla 11 de características mecánicas de la tubería en la norma chilena NCh 3151/1-2018.

3. CONCLUSIONES

Se realizó un control visual de la tubería Beta Monocapa PN16 de 25 [mm] elaborada en Polifusión S.A. el 12/09/2024 proporcionada por la empresa CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A. Las tuberías presentan un extremo que fue insertado en un dado de fusión que presenta evidente desgaste, razón por la cual reportan que las tuberías no forman un cordón de fusión adecuado para la unión con accesorios. En base al control dimensional de las muestras, se determinó que cuentan con un espesor en el mínimo normativo, pero que cumplen con los requisitos de la NCh 3151/1-2018.

Se llevó a cabo la fusión entre cada una de las Muestras, proporcionadas por la empresa constructora, y una tapa de 25 [mm] utilizando un dado de fusión nuevo, luego de introducir las tuberías hasta el largo de inserción correspondiente y fusionarla con el accesorio, se evidencia la formación de un cordón de fusión uniforme a lo largo de la zona de unión.

Una vez fusionadas las Muestras a los accesorios, se procede a realizar un corte transversal de las probetas, donde se observa que la unión fue realizada de forma correcta, puesto que existe una transición uniforme e ininterrumpida entre las paredes de la tubería y del accesorio. Se le realiza un ensayo de DSC a la zona de la unión para cada una de las muestras, y se obtienen resultados que se condicen con el tipo de material con el que fueron elaboradas (PP-RCT), por lo que se concluye que la unión fue realizada de forma óptima.

Se realizaron las pruebas de presión hidrostáticas a 20 [°C] para las 3 Muestras, en las que no se detectó fuga durante todo el periodo de ensayo (1 hora), por lo que se descarta completamente el hecho de que pueda existir algún problema en la termofusión.

En base a los resultados obtenidos, se atribuye el incidente al desgaste del dado de fusión utilizado en la obra, en lugar de algún problema en particular con las tuberías producidas en la fecha señalada.

Maximiliano Miranda Valdés

Ing. Analista de Control de Calidad

ANEXO 1: Resultados ensayo de presión a 20 [°C]

A continuación, se muestran los ensayos de presión hidrostática a 20 [°C] en base a lo estipulado en la norma chilena NCh 3151/1-2018. Los resultados se encuentran separados por Muestras, correspondiendo a la Muestra 1 la Imagen A1, a la Muestra 2 la Imagen A2 y a la Muestra 3 la Imagen A3.

Test Number: 2025-07-04 10:04:28 Arrival date: 2025-07-04 10:04:28
Test Date: 2025-07-04 10:04:28

Test Type: Hydrostatic Test Pressure: 48.837Bar
PreTime: 0:00:00 Set Time: 1:00:00
Test Temp.: 20.00℃

Length	Diameter	Minimum thickness	Ring stress	Chanel
300.000mm	25.000mm	3.500mm	15.000Bar	3

Start Date	End Date	Holding Time	Failure type	Peak Pressure
2025-07-04 10:04	2025-07-04 11:06	1:00:00		49.575Bar



Imagen A1: Resultados del ensayo de presión hidrostática a 20 [°C] para la Muestra 1 en base a la NCh 3151/1-2018.

Test Number: 2025-07-04 10:01:05 Arrival date: 2025-07-04 10:01:05
Test Date: 2025-07-04 10:01:05

Test Type: Hydrostatic Test Pressure: 48.837Bar
PreTime: 0:00:00 Set Time: 1:00:00
Test Temp.: 20.00℃

Length	Diameter	Minimum thickness	Ring stress	Chanel
300.000mm	25.000mm	3.500mm	15.000Bar	1

Start Date	End Date	Holding Time	Failure type	Peak Pressure
2025-07-04 10:01	2025-07-04 11:04	1:00:01		49.575Bar



Imagen A2: Resultados del ensayo de presión hidrostática a 20 [°C] para la Muestra 2 en base a la NCh 3151/1-2018

Polifusión S.A.
Lampa, Región Metropolitana
Cacique Colin 2525
(2) 2387 5000

Test Number: 2025-07-04 10:02:46 Arrival date: 2025-07-04 10:02:46
Test Date: 2025-07-04 10:02:46

Test Type: Hydrostatic Test Pressure: 48.837Bar
PreTime: 0:00:00 Set Time: 1:00:00
Test Temp.: 20.00℃

Length	Diameter	Minimum thickness	Ring stress	Chanel
300.000mm	25.000mm	3.500mm	15.000Bar	2

Start Date	End Date	Holding Time	Failure type	Peak Pressure
2025-07-04 10:02	2025-07-04 11:05	1:00:00		49.164Bar



Imagen A3: Resultados del ensayo de presión hidrostática a 20 [°C] para la Muestra 3 en base a la NCh 3151/1-2018