PROVEEDOR DE VÁLVULAS (RAZÓN SOCIAL FICTICIA)

Boletín técnico del fabricante — actuadores de válvula serie VX

Código	COM-PRV-0098	**Versión**	—
Fecha de emisión	2024-12-03	**Tipo**	Comunicación de proveedor
Área emisora	Gerencia de Integridad y Mantenimiento	**Activo / alcance**	Válvulas VL-AC-014, VL-AC-061

Asunto

Recomendación de mantenimiento preventivo para actuadores serie VX instalados antes de 2019.

Antecedente

Se ha identificado desgaste prematuro del conjunto de sellos en actuadores de la serie VX fabricados antes de 2019, cuando operan en ciclos de apertura parcial frecuentes.

Recomendación

- Reducir a cuatro meses la periodicidad de lubricación de sellos en los actuadores afectados.
- Registrar el par de operación en cada prueba funcional y comparar con la curva de referencia del equipo.
- Sustituir el conjunto de sellos cuando el par supere en un quince por ciento el valor de referencia.

Alcance

Esta recomendación del fabricante no modifica los planes de mantenimiento del operador. Su incorporación requiere la actualización del manual de mantenimiento aplicable.

Documento sintético de uso académico — ARTI 4212, Universidad de los Andes. Empresas y entidades ficticias; sin validez operativa ni regulatoria.