


9.1 物质磁性的来源与本质

- 1820年,丹麦科学家奥斯特就发现了<mark>电流的磁效应</mark>,第 一次揭示了磁与电存在着本质联系。
- 安培<mark>分子电流假说</mark>:任何物质的分子中都存在着环形电流,称为分子电流。而分子电流相当一个基元磁体。物质的磁性就决定于物质中分子电流对外界的磁效应的总和。
- 一切磁现象的根源是电流的存在。
- 物质的磁性源于原子中电子的运动。











■ 交換作用: 磁交换作用能与比值 a/d 的函数关系 - 处于不同原子的、未被填满壳 层上的电子发生的特殊作用。 a/d 是某些 3d 过渡族元素的平衡原子间距与其 3d 电子轨道直 - 原子间好像在交换电子 径之比。存在正交换作用能的元素为铁磁性的,存在负交换 作用能的元素为反铁磁性的。 - 交换作用所产生的交换能与晶 格的原子间距有密切关系。 - />0,铁磁性的物质: Fe, Ni, Ni-Co, Ni-Fe, 电子自旋方向一致, 自发平行排列 - / <0, 反铁磁性的物质: Mn, Cr, 电子自旋相反, 自发反平行排 ran-2r/A 横轴表示从原子间距 r at 减去电子轨道的大小 2r 的差,纵 轴表示从实验数据定性推定的(由 Née I) 两个紧邻电子接近距离:r_{ab}-2r MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING







9.2 材料磁性的表征

■ 在磁场强度为H(A·m·1)的外磁场作用下,材料内部磁场的强弱用磁感应强度B(Wb·m·2)表示,为垂直穿过单位面积的磁力线条数,也叫磁通量密度。感应的磁场越强,B的数值越大,磁力线就越密。

 $B_0 = \mu_0 H$ (μ_0 真空磁导率,是常数)

 $B = \mu H = \mu_0 (H + M)$ (B) 为磁感应强度, μ 为介质磁导率)

M = xH $x = \mu_r \cdot 1$ (M 为磁化强度,表征物质被磁化的程度,可正可负;x为磁化率(无纲量); μ_r 为介质的相对磁导率(μ/μ_0))

磁化率、磁导率都是表征磁介质磁性的重要物理量。


MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

■ **顺磁性材料**- 在外磁场下感应<mark>弱的磁性</mark>,磁化率是正的,但数值很小(10⁻⁶-10⁻³),磁化强度M的方向与磁场强度H的相同,且成正比; - 材料的原子、离子或分子中存在永久磁矩,没有交换作用,相互作用远小于热运动能,在无外场作用下磁矩的取向随机、无规,没有自发磁化,没有净磁矩。 - 磁化率和温度有关,温度越高,磁化率越小。 - 磁化率和温度有关,温度越高,磁化率越小。


■ 铁磁性材料

- 在外磁场下感应<mark>极强的磁性</mark>,磁化率是正的,室温下可达10²-10⁶,
- 具有永久磁矩, 具有交换作用。
- 随着外磁场增大时,磁化强度迅速达到饱和,磁化率变小。
- 外磁场移去后,仍可保留极强的磁性(交换作用形成磁畴);
- 铁磁性只在某个温度以下才表现出来,超过这个温度,铁磁性转变为顺磁性,这个温度称为居里点T。。

■ **亚铁磁性**:属于不同次晶格的不同原子,其自旋磁矩的方向相反,数值大小不相等,因而存在部分抵消不尽的自发磁矩。由于组成亚铁磁性物质的成分必需分别具有至少两种不同的磁矩,只有化合物或合金才会表现出亚铁磁性。







■ 反铁磁性材料

- 具有永久磁矩, 具有负交换作用能。
- 相邻原子自旋间是受负的交换作用,自旋为反平行排列,磁矩虽处于有序状态(称为序磁性),但总的净磁矩在不受外场作用时仍为零。
- 磁化率与温度有关。在极低温度下,由于相邻原子的自旋完全反向, 其磁矩几乎完全抵消,故磁化率几乎接近于0。温度升高时,磁化率 逐渐增大,温度在尼尔点T。达到最大值。温度超过尼尔温度,变成顺磁性。
- 反铁磁性材料比较不常见, 大多数反铁磁性物质只存在于低温状况。

■ 抗磁性


- 没有永久磁矩。
- 在外磁场中, 电子轨道改变, 感生出一个与外磁场方向相反的磁矩。
- 抗磁性一般很弱, 磁化率为负值, -10⁻⁵。

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

9.4 硬磁材料和软磁材料

- 磁性材料(Magnetic Materials) 通常指强磁性物质(铁磁和亚 铁磁)。一般磁化率大于1。
- 硬磁材料:也称永磁材料,不容易被磁化,也不容易退磁。
 剩余磁感应强度高,矫顽力强,磁能积大。最大磁能积是其最大性能指标。
- 軟磁材料:很容易被磁化和退磁。矫顽力小。

業業者を含める(5日) 0mmが提出するが提出するが提出する各种磁性材料的磁滞回线







决定磁畴结构的能量类型

- 磁畴的存在是磁体中各种能量相互折中的结果。
- **静磁能**:为了减少静磁相互作用能,铁磁体分为若干个磁畴,使得整体不显磁性。分割越细,静磁能越低。
- 交換作用能:相邻磁畴的磁矩方向不同,使得交換能增加,为了减少交换能的增加,形成磁矩方向逐渐变化的畴壁。
- 磁晶各向异性能:单晶体沿不同晶轴方向磁化所测的磁化曲线和磁化到饱和的难易程度不同,有的方向易磁化,有的方向不易磁化。
 这种和磁化方向有关的自由能称为磁晶各向异性能。
- 磁致伸缩能: 铁磁性物质在外磁场作用下,尺寸发生变化的现象为磁致伸缩。磁性离子之间的相互作用能随磁性离子的间距及磁矩的取向而变化。





10.1 薄膜和薄膜的特殊性能

- <mark>膜(film)</mark>:物质的二维形态。厚度很薄,介于单原子到几毫米间的薄层。
- 薄膜(thin film): 厚度从1nm到几个微米
- 厚膜: 厚度大于10个微米
- <mark>包覆膜(coating)</mark>:由原子,分子或离子沉积在基片表面形成。
- 自立膜: 不需要基体而能独立成形的厚膜(如铜箔、塑料薄膜)







MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

薄膜材料的特殊性能

- 尺寸效应: 薄膜很薄, 物性会受到薄膜厚度的影响
- 表面效应:表面积很大
 - 表面能级很大
 - 表面散射:表面对膜内电子输运情况影响很大,随着厚度减少,电导率明显低于块体材料,还会影响其电阻温度系数、霍尔系数、热电系数等。
 - 熔点降低
 - 表面干涉效应引起光的选择性透射和反射
- 表面异常结构和非理想化学计量比特性
- **附着力和内应力**:表面与基底存在界面相互作用,有界面能



气相沉积获得薄膜的三个必要条件

- 热的气相源
- 冷的基板
- 真空环境

减少蒸发物质被散射,提高成膜速率;防止镀料、被蒸发原子以及膜层的氧化;提高膜层的纯度;减少气体混入;提高膜层与基板之间的附着力;提高膜层的结晶质量及表面光洁度;



MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING


物理气相沉积 (Physical Vapor Deposition, PVD)

- 在真空条件下,采用物理方法,将镀料气化成气态原子、分子或部分电离成离子,在基体表面沉积具有某种特殊功能的 薄膜的技术。
- ①镀料的气化;②气化原子、分子或离子的迁移;③原子、 分子或离子在基体上沉积;
- 物理气相沉积的主要方法:<mark>真空蒸镀、溅射镀膜、离子镀膜、</mark> 等离子体镀、分子束外延等。
- PVD技术不仅可沉积金属膜、合金膜、还可以沉积化合物、 陶瓷、半导体、聚合物膜等。

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

真空蒸镀

- 真空蒸镀原理
 - 真空蒸镀是在真空条件下,将<mark>镀料加热并蒸发</mark>,使大量的原子、 分子气化并离开镀料表面(升华)。
 - 气态的原子、分子在真空中经过很少的碰撞迁移到基体。
 - 镀料原子、分子沉积在基体表面形成薄膜。
- 蒸发源
 - 将镀料加热到蒸发温度并使之气化,这种加热装置称为蒸发源。
 - 避免蒸发源材料与镀料起反应,要正确选择蒸发源材料和形状。
 - 最常用的蒸发源是电阻蒸发源(蒸发低熔点材料)和电子束蒸 发源(蒸发高熔点材料),此外还有脉冲激光加热蒸发源、 高频感应加热、电弧加热、辐射加热等。






















第九、十章作业

- 9.2 磁性产生的根本原因是什么?分析Fe , Co , Ni具有铁磁性的原因。
- 9.3 什么是软磁材料,什么是硬磁材料?各举出两例。
- 9.5 何谓磁畴?决定磁畴结构的能量类型有哪几种?
- 10.1 给出薄膜的定义。薄膜材料具有哪些特殊性能?气相 沉积薄膜需要哪三个必要条件?

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

内部学习资料

内部学习资料