第三次作业答案

p15: 5. 综合题:

(21)

答: 热轧空冷的 45 钢在室温时组织为铁素体+索氏体。重新加热到临界点以上,组织转变为奥氏体。奥氏体在铁素体和渗碳体的界面处形核。由于索氏体中铁素体、渗碳体的层片细、薄,因此奥氏体形核数目多,奥氏体晶粒细小。奥氏体再空冷下来时,细小的奥氏体晶粒通过重结晶又转变为铁素体+索氏体,此时的组织就比热轧空冷的 45 钢组织细,达到细化和均匀组织的目的。

(24)

	形成条件	金相形态	性能
索氏体	钢的过冷奥氏体在高温 转变区中间温度(620 ℃)等温转变或者在正 火条件下形成	层片状组织, 即片状渗碳体 平行分布在铁 素体上	在碳及合金元素含量相同时,索氏体和回火索
回火索氏体	钢经调质处理(淬火+ 高温回火)后形成	细小的粒状渗 碳体弥散的分 布在铁素体基 体上。	氏体两者硬度相近,但 是回火索氏体的强度、 韧性、塑性都要好得多 。
马氏体	钢淬火后的主要组织	低碳为板条 状,高碳为针 状	马氏体存在内应力,容 易产生变形和开裂。马 氏体不稳定,在工作中 会分解,导致零件尺寸 发生变化。高碳马氏体 硬而脆,韧性很低。
回火马氏体	淬火马氏体经低温回火 形成。	由极细的的 ε 碳化物和低过饱和度的 α 域回火马氏体 强时板状, 最后, 低碳回火, 氏体是暗板状, 高碳回火, 氏体是黑针状。	

(25)

答: 马氏体的本质: 马氏体是碳在 α-Fe 中的过饱和固溶体。

由于过饱和的间隙碳原子造成晶格的严重畸变,形成强烈的应力场并与位错发生强烈的交互作用产生固溶强化。马氏体转变时在晶体内造成晶格缺陷密度很高的亚结构(板条状马氏体的高密度位错、片状马氏体的微细孪晶)阻碍位错运动,提高了马氏体的硬度(马氏体相变强化)。马氏体形成后,碳及合金元素向位错或其他缺陷扩散偏聚析出,钉扎位错,使位错难以运动(马氏体时效强化)。

因此马氏体的硬度很高。

高碳马氏体由于碳的过饱和度大,晶格严重畸变,淬火应力大,同时存在孪晶结构和高密度显微裂纹,所以脆性大,塑性、韧性极差。

(27)

答: a、马氏体+残余奥氏体; 单介质淬火(水冷)

- b、马氏体+残余奥氏体: 分级淬火
- c、屈氏体+马氏体+残余奥氏体,单介质淬火(油冷)
- d、下贝氏体, 等温淬火
- e、索氏体, 正火
- f、珠光体, 退火
- g、珠光体, 等温退火

(28)

答:加热到 III 区的部分,加热温度 T 低于相变临界点温度 Ac1,不发生相变,水冷后 40 钢齿轮仍保持调质处理后的铁素体基体+粒状渗碳体(回火索氏体)组织,但是高于原调质处理的回火温度的部分中,粒状渗碳体变得粗大。加热到 III 区的部分组织为:回火索氏体。

加热到 II 区的部分,加热温度为 $A_{c3}>T\geq A_{c1}$,出现了部分奥氏体,所以加热时 II 区部分组织为:铁素体+奥氏体。水冷后 II 区部分的组织为:铁素体+马氏体。

加热到 I 区的部分, 加热温度 T≥A_{c3}, 已经完全奥氏体化, 所以加热时 I 区部分的组织为: 奥氏体, 水冷后 I 区部分组织为: 马氏体。