

Unidad Productiva
Ovidio Lagos 6753
S2011HZD - Rosario
Santa Fe - Argentina
T. +93 431 46150000
www.costan.com
T. +95 4311 4625004
Info.argentina S.A.
Sucursal Buenos Aires
Av. Congreso 5672
C1431AAY - Buenos Aires
Argentina
Www.costan.com
T. +95 4311 4625004
Info.argentinad.coatan.com
T. y F. +54 11 4572-4301



WALMART JUNIN TIENDA 1061

ROSARIO 19 DE DICIMEBRE 2016

Presupuesto n°:

ASFG2016121611591

Ref	Descripcion Tareas y acciones	Repuesto . Mdo	Precio Total u\$s	
1	Se encontró perdida en anti vibrante del colector de líquido, medida 2 1/8.			
	Acción, se presupuestara reemplazo por caño de 2 1/8 con uniones. (esta maniobra va a	Caño 2 1/8 + 2 uniones CU 2 1/8 +		
	demandar una parada de 3 hs)	varilla de plata	USD	566,67
2	Se detectó perdida en válvula esférica de segunda línea de líquido central TN, en la costura de			
	la pieza se tiene que remplazar, medida de válvula 1 1/8.	Have effering 1 1/9 + 3 uniques 1		
	Acción, se presupuestara reemplazo de esférica de 1 1/8 con uniones. (esta maniobra va a	Llave esferica 1 1/8 + 2 uniones 1		
	demandar una parada de las mismas 3 hs del punto 1)	1/8	USD	400,00
3	Se detectó y soluciono fuga en esférica general de gas caliente.	MDQ (Hardenshare)		
4	Acción, este punto fue solucionado.	MDO (Hs Hombre)	USD	197,33
	Se detectó y soluciono fuga en válvula esférica de succión en segunda línea BT.			
	Acción, este punto fue solucionado	MDO (Hs Hombre)	USD	197,33
5	Un motor de condensador no anda, marca CZERWENY modelo 1AL1112M-8, hay que			
	remplazarlo.	Motor CZERWENY modelo		
	Acción, Se presupuestara su reemplazo.(La sucursal deberá evaluar si tiene en Junín quien lo repare, Costan entregara con un retraso a fines de enero)	1AL1112M-8 (NUEVO) + helice	USD	1 600 00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TALITIZIVI O (NOLVO) I HENCE	030	1.600,00
6	Los condensadores trabajan por presos tatos en 3 etapas. Estas etapas están mal reguladas a			
Ü	los 185psi apaga recién la tercer etapa, el reto permanece prendido permanentemente.			
	Acción, se regulara en la próxima visita.	MDO (Hs Hombre)	USD	197,33
7	Presostatos de condensador primera etapa se encuentra dañado, hay que remplazarlo, no se			
,	puede regular. (presos tatos de alta EMERSON).			
	Acción, se presupuestara su remplazo.	Presostatos Emerson (UNO)	USD	277,33
_	En tablero de condensadores, está diseñado para instalar un variador de velocidad.			
8	Condensadores trabajan en modo manual por presos tatos, modo automático solo con			
	variador. Acción, La empresa instaladora evidentemente lo preparo pero lo omitió. Dado que por pliego		-	
	esta solicitado.	No se cotiza	0	
9	Condensadores trabajan a 280libras y de 40,2°C.			
	Para una temperatura de 40,2 grados en el líquido la presión debió estar en 252,12 libras	sin gas (a cargo cliente de ser		
	según el gas refrigerante r 404ª (tiene in-condensables por 28 libras)	necesario)		
	Acción, se debe ventear el condensador.	MDO + (SIN MAT)	USD	197,3
10	El disyuntor de hombre encerrado esta puenteado, y no funciona con el Test.	•		
10	Acción, Se debe cambiar disyuntor y recorrer la instalación de hombre encerrado por baja			
	aislacion en el circuito.	Disyuntor	USD	197,33
11	La central BT le cuesta mucho llegar a objetivo, llega cuando cortan sistemas. Objetivo de			
	4psig y trabajo permanente en 8psig.			
	Acción, 8 libras según el refrigerante corresponde a -36 ° C, y está bien.	NO COTIZA	0	
12	Compresor TN1 falla presos tatos diferencial de aceite, cambiar kit de Sentronic.	W. S		
		Kit Sentronic (UNO, PRESOSTATO		
	Acción, se presupuestara Kit Sentronic.	DIFERENCIAL DE ACEITE		
	rectory se presupuestara rate serial ories	SENTRONIC COMPLETO MAS		
		SENSOR)	USD	390,00
13	Pozo de congelados hay que cambiar una tapa de bandeja, pasar presupuesto y del esquinero			
	derecho del pasamano.	UNA TAPA DE BANDEJA		0= 0
	Acción, se presupuestara tapa pozo Whale 375.	ONA TAPA DE BANDEJA	USD	95,00
14	Hay que cambiar 5 cortinas de noche piden presupuesto.			
		IF continue nacha 1070		
	Acción, se presupuestara 5 cortinas de noche Lion Narrow 375 de 1870 mm.	5 cortinas noche 1870	USD	600,0
15	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que	5 cortinas noche 1870	OSD	600,0
15	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que cambiarlos.	5 cortinas noche 1870	OSD	600,0
15	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que cambiarlos. Acción. Se instruyó al gerente de tienda que debe pedirlo a Fernando Llorente y atreves de	5 cortinas noche 1870 A cargo de Wm		600,0
	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que cambiarlos.		0	600,0
15 16	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que cambiarlos. Acción. Se instruyó al gerente de tienda que debe pedirlo a Fernando Llorente y atreves de mantenimiento y garantía .hasta no contar con el repuesto no podremos dar solución. En el WIC de lácteos se observó el segundo evaporador con aceite en válvula esférica de succión, no se detecta perdida pero hay que controlar.			600,0
	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que cambiarlos. Acción. Se instruyó al gerente de tienda que debe pedirlo a Fernando Llorente y atreves de mantenimiento y garrantía .hasta no contar con el repuesto no podremos dar solución. En el WIC de lácteos se observó el segundo evaporador con aceite en válvula esférica de succión, no se detecta perdida pero hay que controlar. Acción, Le presencia de aceite indica fuga intermitente por lo que se aconseja su cambio, se	A cargo de Wm	0	
	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que cambiarlos. Acción. Se instruyó al gerente de tienda que debe pedirlo a Fernando Llorente y atreves de mantenimiento y garantía .hasta no contar con el repuesto no podremos dar solución. En el WIC de lácteos se observó el segundo evaporador con aceite en válvula esférica de succión, no se detecta perdida pero hay que controlar. Acción, Le presencia de aceite indica fuga intermitente por lo que se aconseja su cambio, se presupuestara.	A cargo de Wm MDO (Hs Hombre)		
	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que cambiarlos. Acción. Se instruyó al gerente de tienda que debe pedirlo a Fernando Llorente y atreves de mantenimiento y garantía .hasta no contar con el repuesto no podremos dar solución. En el WIC de lácteos se observó el segundo evaporador con aceite en válvula esférica de succión, no se detecta perdida pero hay que controlar. Acción, Le presencia de aceite indica fuga intermitente por lo que se aconseja su cambio, se presupuestara. El evaporador de preparado de carnes genera retorno, no se ve serpentina bloqueada, pero se	A cargo de Wm MDO (Hs Hombre)	0	
16	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que cambiarlos. Acción. Se instruyó al gerente de tienda que debe pedirlo a Fernando Llorente y atreves de mantenimiento y garantía .hasta no contar con el repuesto no podremos dar solución. En el WIC de lácteos se observó el segundo evaporador con aceite en válvula esférica de succión, no se detecta perdida pero hay que controlar. Acción, Le presencia de aceite indica fuga intermitente por lo que se aconseja su cambio, se presupuestara. El evaporador de preparado de carnes genera retorno, no se ve serpentina bloqueada, pero se ve que genera hielo desde la válvula KVP.	A cargo de Wm MDO (Hs Hombre)	0	
16	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que cambiarlos. Acción. Se instruyó al gerente de tienda que debe pedirlo a Fernando Llorente y atreves de mantenimiento y garantía .hasta no contar con el repuesto no podremos dar solución. En el WIC de lácteos se observó el segundo evaporador con aceite en válvula esférica de succión, no se detecta perdida pero hay que controlar. Acción, Le presencia de aceite indica fuga intermitente por lo que se aconseja su cambio, se presupuestara. El evaporador de preparado de carnes genera retorno, no se ve serpentina bloqueada, pero se ve que genera hielo desde la válvula KVP. Acción, La válvula KVP que tiene este sistema no es compatible con la regulación de la válvula	A cargo de Wm MDO (Hs Hombre)	0	
16	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que cambiarlos. Acción. Se instruyó al gerente de tienda que debe pedirlo a Fernando Llorente y atreves de mantenimiento y garantía .hasta no contar con el repuesto no podremos dar solución. En el WIC de lácteos se observó el segundo evaporador con aceite en válvula esférica de succión, no se detecta perdida pero hay que controlar. Acción, Le presencia de aceite indica fuga intermitente por lo que se aconseja su cambio, se presupuestara. El evaporador de preparado de carnes genera retorno, no se ve serpentina bloqueada, pero se ve que genera hielo desde la válvula KVP.	A cargo de Wm MDO (Hs Hombre)	0	197,0
16	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que cambiarlos. Acción. Se instruyó al gerente de tienda que debe pedirlo a Fernando Llorente y atreves de mantenimiento y qarantía .hasta no contar con el repuesto no podremos dar solución. En el WIC de lácteos se observó el segundo evaporador con aceite en válvula esférica de succión, no se detecta perdida pero hay que controlar. Acción, Le presencia de aceite indica fuga intermitente por lo que se aconseja su cambio, se presupuestara. El evaporador de preparado de carnes genera retorno, no se ve serpentina bloqueada, pero se ve que genera hielo desde la válvula KVP. Acción, La válvula KVP que tiene este sistema no es compatible con la regulación de la válvula electrónica por lo que se debe sacar.	A cargo de Wm MDO (Hs Hombre)	USD	197,00
16	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que cambiarlos. Acción. Se instruyó al gerente de tienda que debe pedirlo a Fernando Llorente y atreves de mantenimiento y qarantía .hasta no contar con el repuesto no podremos dar solución. En el WIC de lácteos se observó el segundo evaporador con aceite en válvula esférica de succión, no se detecta perdida pero hay que controlar. Acción, Le presencia de aceite indica fuga intermitente por lo que se aconseja su cambio, se presupuestara. El evaporador de preparado de carnes genera retorno, no se ve serpentina bloqueada, pero se ve que genera hielo desde la válvula KVP. Acción, La válvula KVP que tiene este sistema no es compatible con la regulación de la válvula electrónica por lo que se debe sacar. Se presupuestara su retiro. Cámara de pollo se encuentra apagada porque no llega a temperatura, hay que prenderla y revisarla.	A cargo de Wm MDO (Hs Hombre)	USD	197,00
16	Wall in Cooler de congelados posee un evaporador que mide mal en sus sensores, hay que cambiarlos. Acción. Se instruyó al gerente de tienda que debe pedirlo a Fernando Llorente y atreves de mantenimiento y garantía .hasta no contar con el repuesto no podremos dar solución. En el WIC de lácteos se observó el segundo evaporador con aceite en válvula esférica de succión, no se detecta perdida pero hay que controlar. Acción, Le presencia de aceite indica fuga intermitente por lo que se aconseja su cambio, se presupuestara. El evaporador de preparado de carnes genera retorno, no se ve serpentina bloqueada, pero se ve que genera hielo desde la válvula KVP. Acción, La válvula KVP que tiene este sistema no es compatible con la regulación de la válvula electrónica por lo que se debe sacar. Se presupuestara su retiro. Cámara de pollo se encuentra apagada porque no llega a temperatura, hay que prenderla y	A cargo de Wm MDO (Hs Hombre)	USD	197,00 197,00

	recisity so prosupaestaria su reacontacionamientos	MDO + Un aerosol de poliuretano		
		expandido y un pomo de silicona		
		blanco.	USD	330,00

Nota: Esta oferta incluye Materiales idicados, MDO en casos indicados, flere ROS -BSAS,

PRECIOS MAS IVA.

CONDICION PAGO HABITUAL.

TOTAL

USD 5.836,67

Germán Fernández.

Dto. After Sale.
Ov. Lagos 6753 Rosario. cp. 2000.
Tel.: +54 0341 4615000- Int: 139.

E.Mail: german.fernandez@costan.com

www.eptarefrigeration.com

Celular: (0341 155 646339)

New Website: www.costanrepuestos.com.ar

EPTA Argentina S.A asume que la garantía estará limitada exclusivamente a cambiar la/s parte/s vendidas, sin cargo, siempre y cuando no hayan transcurrido mas 3 (tres) meses desde la fecha del documento, fecha de entrega o fecha de puesta en marcha (según corresponda) y sean comprobados los vicios y defectos por EPTA Argentina S.A

Epta Argentina S.A; Solo responde por los materiales instalados detallados en este presupuestos, sin garantia ni asistencia por la instalacion existente.

Reposicion gas refrigerante Y ACEITE a cargo del cliente.

Precios – cotización del dólar: Los precios fueron calculados en base a una cotización del dólar de \$ 16,00 si la referida cotización, a la fecha de pago, variara (cotización Banco Nación promedio comprador - vendedor) el precio final de la prestación comprometida será ajustado, emitiéndose en consecuencia una nota de débito o crédito según correspondiera.

En caso de aceptar el presente presupuesto deberá emitir la correspondiente orden de compra e indicar en la misma el número de presupuesto.

La emisión de la orden de compra implica que el Cliente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen del presente presupuesto, principalmente las obligaciones referidas a la divisa en la cual se pacta la contratación. Cualquier modificación que contenga la orden de compra en relación al presupuesto base no será considerada como renegociación de los términos contractuales.

Validez de la oferta: 15 días corridos.