LG 사택 소방 점검 지적사항 조치내역

- 소방시설 점검결과에 따른 지적사항별 세부 조치내역 보고

1. 개요 및 보고 정보

본 보고서는 LG 사택 소방시설 종합정밀/작동기능 점검 결과 확인된 지적사항에 대한 세부 조치 내용 및 향후 계획을 정리하였습니다.

대상 시설물	LG 사택 (102 동, A/B 동 및 운영센터)		
점검 및 조치 구분	소방시설 지적사항 정비 및 연동 테스트	**조치 상태**	**일부 조치완료 / 제어기판 교체 중**
입회 및 확인	운영실 담당자 입회 및 수신기 유지보수 업체 협력	**주요 점검설비**	비상방송설비, 수신기 제어반

2. 종합 조치 현황 요약

지적된 주요 7 개 항목에 대한 조치 완료 및 진행 현황은 다음과 같습니다.

구분 / 위치	지적 내역 (증상)	핵심 조치 내용	진행 상태
102 동4층, 3층, 2층, B1층)	화재출력 시 비상방송 미출력불량 **중계기 리셋후 복구**	수신기 방송제어 연동 프로그램 및 중계기 오류 수정 후 발신기 화재 입력 실연 테스트 완료 (정상 송출)	**조치 완료**
102 동 1 층 **스피커 2개 및**	화재출력 시 비상방송 미출력불량 **방송 선로 설치 견적 및 검토 필요**	현장 확인 결과 1 층은 외부층과 직통연결 구조로 설계상 비상방송 스피커 미설치 구역 확인 (수신기 연동 정비 완료)	**확인 완료**
A/B 동 전층	자탐설비 동작 시 비상방송 미송출 (설비 압력스위치 동작 시만 출력)	수신기 입출력표 확인 결과 삭제된 입출력 코드를 전문업체에서 재등록 코딩 완료. 전층 발신기 시험으로 방송 송출 확인	**조치 완료**
운영센터	수신기 제어반 싸이렌 제어 버튼 고장	제어반 버튼 접점 고장 확인. 일체형 기판 구조로 인해 메인 제어 기판 교체 요청 및 방문 일정 협의 완료	**진행중 (기판교체)**

3. 위치별 세부 점검 및 조치 내역

No.	동 / 층수	지적사항 및 증상	상세 조치내용 및 결과	조치결과
1	**102 동 / 4 층**	화재출력 시 비상방송 미출력 불량	• 수신기 방송제어 프로그램 연동 오류 및중계기 오류 수정 완료 • 운영실 담당자 입회하에 발신기 화재입력 시험 실시 • 호실 내 스피커로 비상방송 정상 출력확인	**완료**
2	**102 동 / 3 층**	화재출력 시 비상방송 미출력 불량	• 수신기 방송제어 프로그램 연동 오류 및중계기 오류 수정 완료 • 운영실 담당자 입회하에 발신기 화재입력 시험 실시 • 호실 내 스피커로 비상방송 정상 출력확인	**완료**
3	**102 동 / 2 층**	화재출력 시 비상방송 미출력 불량	• 수신기 방송제어 프로그램 연동 오류 및중계기 오류 수정 완료 • 운영실 담당자 입회하에 발신기 화재입력 시험 실시 • 호실 내 스피커로 비상방송 정상 출력확인	**완료**
4	**102 동 / 1 층**	화재출력 시 비상방송 미출력 불량	• 수신기 방송제어 프로그램 연동 및중계기 오류 수정 완료 • 현장 조사: 1 층은 외부와 직통 연결구조로 비상방송 스피커 미설치 구역 확인 • 계통상 신호 연동 및 출력 제어 정상화확인	**확인 완료**
5	**102 동 / B1 층**	화재출력 시 비상방송 미출력 불량	• 수신기 방송제어 프로그램 연동 오류 및중계기 오류 수정 완료 • 운영실 담당자 입회하에 발신기 화재입력 시험 실시 • 지하 1 층 및 호실 내 스피커로 비상방송정상 출력 확인	**완료**
6	**A/B 동 전층**	설비 압력스위치 동작 시 비상방송 출력이 되나, 자동화재탐지설비(자탐) 동작 시 비상방송 미송출	• 수신기 입출력 데이터베이스 분석 결과입출력 로직 코드 삭제 확인 • 수신기 제조/유지보수 전문인력투입하여 입출력 코딩 재등록 및 패치 완료 • 조치 완료 후 A/B 동 전층 발신기 화재입력 시험 실시하여 전 층 비상방송 정상송출 검증 완료	**완료**
7	**운영센터**	수신기 제어 버튼 중 싸이렌 제어 버튼불량으로 수동 제어 불가	• 수신기 스위치 버튼 점검 결과접점 손상 고장 확인. • 제어 기판 일체형 모듈 구조로 개별 버튼수리 불가하여 제어 기판 발주요청	**교체예정**