i			$\overline{}$
구분	전주 (3/27 ~ 3/31)	금주 (4/3 ~ 4/7)	비고
	니 항목	■ 협의 항목	
	- 기숙사 및 사택 세대내 해충방제 특별방역 [6월 / 10월]_집행 확정=>제안서	- 기숙사 및 사택 세대내 해충방제 특별방역[6월 / 10월]_집행 확정=>제안서	
	- 기숙사 3동 지하기계실 저수조 개선작업 [4월26일, 1일간], <mark>밀폐 중대위험</mark>	- 기숙사 3동 지하기계실 저수조 개선작업 [4월26일, 1일간], <mark>밀폐 중대위험</mark>	
	- 23년 연간계획 집행 협의 [3/27]	- 기숙사동 및 사택 공통접지 보강작업 계획안 공유 <mark>_연간계획</mark> [4/3]	
	- 기숙사 및 사택 에어컨 세척 (필터_'19년 / 오버홀_21년=>3년) [3/31]	- 23년 연간계획 집행 협의 [3/27]	
	- 사택 어린이집 EHP 세척 (오버홀_'20년=>3년) [3/31]	- 기숙사 AB동 승강기 내부 모니터 설치 계획 확인->설치 or 취소 [3/27]	
	- 기숙사 AB동 승강기 내부 모니터 설치 계획 확인->설치 or 취소 [3/27]	- 기숙사동 공가 EHP 분해점검 하이엠솔루텍 분해점검 가능일정 [4/6]	
기숙사 /	- 기숙사 AB동 소방 감지기 회로분리 견적을 위한 협의중 [3/27]	- 기숙사 AB동 소방 감지기 회로분리 견적을 위한 층당 5개 그룹 견적중 [4/14]	J
	- 기숙사 AB동 고장 진공온수 보일러(한신비텍->부스터) / 제어확인 [3/27]	- 기숙사 AB동 고장 진공온수 보일러 교체 견적중 [4/14]	
	 사택 2-208 거실 천정 도배 작업 취소에 따른 감액 PO변경 필요 [3/27] 전기차 충전기 설치 위치 검토 => '22년 S&I 공사센터 진행 협의중 [3/27] 사택 7동 세대내 LED등 샘플 접수후 관리소와 유지보수 가능 확인 [3/27] 	. 고장 보일러 제조사 단종으로 부스타 보일러로 교체	
		. 급탕 전용에서 급탕 및 난방 겸용 반영 => 자동제어 변경	
사택		- 사택 2-208 거실 천정 도배 작업 취소에 따른 감액 PO변경 필요 [3/27] - 사택 지붕 기와 도장(코팅) 및 보수 계획 수립 필요성 공유[4/3]	
	. 7동301호 PR당사안 접수되어 샘플세대로 설치 예정	. 동별 '24년 연간계획 또는 하반기 보수 필요 (7동-> 5동-> 8동-> 9동->2동)	
	■ PR발송	■ PR발송	
	- 기숙사 3동 지하 용역원실, 용역원실 냉난방기 설치->3월16일 송부 - 사택 9-505 안방 단열작업외 1건->3월23일 송부	 - 기숙사 3동 지하 용역원실 , 용역원실 냉난방기 설치->3월16일 송부	
		- 사택 9-505 안방 단열작업외 1건->3월23일 송부	
	- 기숙사 3동 기계실 노후 급수용 펌프 교체 PR당사안 제출_연간계획	- 기숙사 3동 기계실 노후 급수용 펌프 교체 PR당사안 제출_연간계획	
	■ 공사 진행	│ │ ■ 공사 진행	
	<mark>사택 5동 3-4 라인 지붕 기와보수 공사 [3/28 ~ 3/31 , 4일간], <mark>중대위험</mark> 기숙사 A동 201-4호외 11건 [~ 3/31]</mark>		
		- 기숙사 AB동 지하주차장 자동문 보수 [~ 4/7]	
	- 사택 103-304외 1세대 수장공사 [~ 3/31]		
	- 사택 9-101 내부창호 / 붙박이장 / 씽크대 / 타일 설치 [~ 4/15]	- 사택 9-101 내부창호 / 붙박이장 / 씽크대 / 타일 설치 [~ 4/15] - 사택 102-401 단열작업 [~ 4/6]	
			ا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

■ 기숙사동 및 사택 공통접지 보강작업 계획안 (연간계획)

I. 현황 및 개선 검토


기숙사 3동 공통접지 저항값 기준치 이상값(64.6Ω)을 보강 작업을 통하여 기준치(10Ω) 이하로 관리 하고자함.

□ 공통 접지함 현황(지하 1층 전기실내)=> 대상구역: 기숙사동 및 구사택전체





□ 전기 안전관리자 직무고시에 따른 연차점검(무정전),외주



□ 접지 보강 계획 (접지봉매립)





※ 사택 관리소 전기 안전관리자 입회 검수관리 예정

- □ 예산안(PR당사안): 15,335,000원
 - 주요내역
 - . 케이블70Sq / 소형굴삭기 1대 / 수막처리봉(접지봉)등
 - . 작업기간 7일 예상

□ 시공 사례 (참조)

접지봉 타설(인력or장비) 수막처리봉 (접지봉) 측정 (깊이 확인)












유첨) 접지 Q & A (ChatGPT)



■ 연간계획 진행 현황

NO.	구분	공사명	제안서 필요 ▼	견적 유/무 _{ᢏ↑}
19	수선	사택 101-104동 옥상 방수 보수		
20	수선	사택 101동-104동 지하 주차장 환경개선 공사	•	
16	수선	사택(1동-9동)외부 경계면 휀스 교체 작업		_
25	수선	기숙사 출입구 출구측 차단기옆 가스배관 맨홀 침하 보수		A
14	수선	사택 단지내 아스팔트 노면 보수		
15	수선	사택 6동 및 7동 전후면 바닥 보도블럭 개선		
17	수선	사택 현관 출입구 계단 교체		
31	수선	기숙사 AB동 지하 주차장 LED디밍센서등 설치		
32	수선	기숙사 3동 전기실 접지 개선 작업		•
4	투자	기숙사 AB동 및 3동 보안 사각지대 개선	•	
I		l		L

	NO. ▼	구분	공사명	제안서 필요 _▼	견적 Ⅰ 유/무 _√
	2	투자	기숙사 및 사택 전기차 충전기	•	•
	5	투자	기숙사 AB동 지하기계실 노후 진공온수 보일러 교체		•
	24	수선	기숙사 3동 용역원실 및 시설 관리원실 냉,난방기 설치		•
PR접수	26	수선	사택 어린이집 전열교환기 필터 및 전열소자 교체		•
완료	27	수선	기숙사 AB동 세대별 화재감지기 선로 개선		•
	28	수선	사택 1동 , 7동 비상방송 공사		•
	29	수선	기숙사 AB동 공동현관 자동문 개선		•
	1	투자	기숙사 AB동 체력 단련실 런닝머신 6대 신규 설치		•
	30	수선	사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(소방)		•
	34	수선	사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(전기)		•
	21	수선	기숙사 AB동 옥상 방수 보수		•
	18	수선	사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(건축)		•
	3	투자	기숙사 및 사택 전기차 충전소 1차 전원포설 작업		•
PR접수.	23	수선	기숙사 3동 지하 저수조 볼탑설치		
완료	22	수선	기숙사 3동 부스터 펌프 교체		•
PR접수 완료 1	33	수선	사택 7동 세대내 LED등 교체		_•

■ 사택 지붕 누수 보수 현황 ('15년 ~ '22년)

<mark>1</mark> : 세대수직 구분(라인) 💮 : 우수 배수로 홀 폐쇄



■ 기숙사 및 사백 건물동	건축(PO급액) .T		
계약명	일성건축	경인IND	합계
등15년		3,090,625	3,090,62
기숙사 3동 및 8동 기와 보수		854,625	854,62
사택 8동 육상 기와보수		2,236,000	2,236,00
⊞18년	28,015,575		28,015,57
사택 1-402 누수 지붕점검 및 도배보수	676,175		676,17
사택 1-404 누수 지붕점검 및 도배보수	572,975		572,97
사택 1동 지붕 누수보수 작업	7,375,575		7,375,57
사택 2동 지붕 누수보수 작업	10,285,600		10,285,60
사택 6-405 지붕 누수보수 작업	3,281,975		3,281,97
사택 7동 5층 베란다누수부위 지붕기와 보수	1,137,350		1,137,35
신축사택 103동 3-4라인 엘리베이터실 옥상방수	1,495,325		1,495,32
신축사택 103동 승강기 기계실 옥상 방수작업	3,190,600		3,190,60
⊟19년	20,526,050		20,526,05
기숙사 3동 중앙현관 지붕 누수 보수	2,061,850		2,061,85
사택 1-403 단열작업 및 지붕점검	4,738,600		4,738,60
사택 1동 지몽 환기장 변쥬레이터 설지	12,823,675		12,823,67
신축사택 102-501 옥상 누수보수	901,925		901,92
⊞20\ <u>4</u>	23,878,975		23,878,97
기숙사 3동 전면 지붕 우수롭통 관로 정소	1,675,925		1,675,92
기숙사 3동 현관 지붕 바닥소재구 방수작업	1,174,975		1,174,97
사택 2-402 지붕 우수관로 부분보수	1,340,525		1,340,52
사택 2-404 지붕 우수관로 부분방수	2,403,700		2,403,70
사력 5-502 지붕 배수로 기와보수	2,753,075		2,753,07
사택 5동 4-5라인 지붕 기와 보수작업	1,585,625		1,585,62
사택 6-401 지붕 우수관로 부분방수	1,263,125		1,263,12
사력 8-507 지몽 우수관로 부분방수	1,811,375		1,811,37
사택 8-508 지붕 배수로 기와보수	2,854,125		2,854,12
사택 8동 옥상 변쥬레터 2대 교제 및 옥상점검	1,764,075		1,764,07
사력 9-506 지붕 환기구 누수보수	1,491,025		1,491,02
사택 지붕 고장 벤츄레터 교체	2,525,175		2,525,17
사택 지붕 보수용 기와 구입 및 도장작업	1,236,250		1,236,25
⊞21년	9,739,500		9,739,50
사택 2동 6-7라인 지붕누수 보수(고층장비)	3,373,350		3,373,35
사택 5동 5-6라인 지붕 기와 보수작업	5,191,175		5,191,17
사택 보수용 지붕기와 구입	1,174,975		1,174,97
B22년	18,168,575		18,168,57
사택 7동 지붕 무동력 활 교체의 1건	3,062,675		3,062,67
사택 8-504 지풍 누수점검 및 보수	3,319,600		3,319,60
사택 8동 1-2라인 지붕 누수 기와보수	5.279.325		5,279,32
사택 8동 9-10라인 지붕 기와보수	4.848.250		4,848,25
사택 지붕 보수용 기와구인 및 도장	1.658.725		1,658.72
함계	100.328.675	3.090.625	103,419,30

: 액체방수 공법



=== : 우수로 상부 타공 기와 폐쇄 공법 / 부분 보수 및 교체

기와측 우수로 폐쇄후 장마시 화단측에 직접 개방시 특이 사항 발생 하지 않음 (동절기 고드름 , 화단측 폐임_자갈)













■ 사택 7동 지붕 현황 참조 ('22년〕







