고리원자력본부

제2발전소

제 목 : 원자로제어 감시반

(RK-UA-909)

절차서 번호	경보
개정번호	09
페 이 지	34 / 45

PZR PRESS LO/BACK UP HEATERS ON 경보창 위치: RK-UA-909-H-2

설 정 치 : 155.35 kg/cm²

(기준압력 - 1.75kg/cm²)

발 생 원 : BB-PB-444F

컴퓨터 I·D : P0483

1.0 원인

- 1.1 과도한 출력 변화
- 1.2 가압기 압력제어계통 고장

가. 가압기 살수밸브 비정상 개방

- 나. 가압기 비례전열기 작동 불량
- 1.3 무부하시 과도한 급수공급 또는 증기사용
- 1.4 가압기 살수 우회밸브의 과도한 개방
- 1.5 계기 고장

2.0 자동 동작 사항

2.1 가압기의 모든 보조전열기가 켜진다.

3.0 결과

3.1 가압기의 모든 보조전열기가 켜진다.

4.0 긴급 조치

- 4.1 가압기 압력 및 보조전열기 동작상태를 확인한다.
- 4.2 가압기 압력제어계통 고장 시 비정상-21를 수행한다.

5.0 후속 조치

- 5.1 급수 및 증기유량을 확인하고 적절히 조절한다.
- 5.2 필요시 가압기 살수 우회유량을 재 조절한다.
- 5.3 가압기 압력이 정상상태로 복귀되고 압력제어계통이 안정되면 가압기 보조전열기를 수동으로 정지하고 자동 상태로 전환한다.
- 5.4 계기 고장이면 정비 의뢰한다.

6.0 관련 신호

6.1 TB 20-13(A210.S0.NO)

7.0 참조

- 7.1 비정상-21(가압기 압력제어계통 오동작)
- 7.2 3-M-BB-F002 7.3 3-J-BB-208
- 7.4 3-J-PCD-F020 7.5 고리 3, 4호기 설정치 종합목록

RK-UA-909-H-2(JP006)