고리원자력본부

제2발전소

제 목 : 원자로제어 감시반

(RK-UA-909)

절차서 번호	경보
개정번호	09
페 이 지	14 / 45

PZR PRESS LOW **ALERT**

경보창 위치: RK-UA-909-C-1

설 정 치 : 136.78 kg/cm²

발 생 원 : BB-HS-455C, 456C, 457C

컴퓨터 I·D : P0480, P0481, P0482

원인 1.0

- 1.1 원자로 정지 후 과도한 급수공급 1.2 가압기 살수밸브 오동작
- 1.3 원자로냉각재계통 누설 또는 파열 1.4 증기발생기 관 파열
- 1.5 증기관 파열
- 가압기 압력방출밸브 또는 안전밸브 오동작 1.6
- 계기 고장 1.7
- 2.0 자동 동작 사항 : 없음
- 3.0 결과
- 2/3 계열 동시성이 만족되면 원자로 및 터빈이 정지된다. 3.1

긴급 조치 4.0

- 가압기 압력복구를 위하여 다음을 확인하고 적절한 조치를 수행한다. 4.1

가. 가압기 전열기 동작상태 나. 가압기 살수밸브 개방상태

- 다. 가압기 압력보호밸브 및 안전밸브 개방상태
- 라. 증기발생기에 공급되는 총 급수유량
- 마. 과도한 주증기 사용상태

5.0 후속 조치

- 5.1 원자로가 정지되면 비상-0를 수행한다.
- 5.2 계기 고장이면 정비 의뢰한다.

6.0 관련 신호

- 6.1 TB 5-12(6630,S0,NO)
- 7.0 참조
- 7.1 비상-0(원자로 트립 또는 SI)
- 7.2 3-M-BB-F002 7.3 3-I-SB-213
- 7.4 3-J-PCD-F007 7.5 고리 3, 4호기 설정치 종합목록

RK-UA-909-C-1(JP006)