

# INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	
Modificación:	$\boxtimes$
Comparativa:	

**Departamentos Implicados:** 

Inyección ⊠

Calidad ⊠

Sala C

Almacén □ Otro

**Referencia:** 1850/0/0 \_ 1615/0/0

**Denominación:** Tapa mar mar 30ml / Interior tapa

Cavidades: 4/4

# **INFORME CALIDAD**

#### Motivo informe:

El interior tapa tiene juego y el cliente se ha quejado (HORMETA).

#### 27/01/2017v00 ( SMMA)

Descripción	RB	RD	DB	DD	
Juego	Muy poco	No	Muy poco	Muy poco	
Juego metalizado	SI	No	SI	SI	
Ø Interior	54,7	54,7	54,6	54,6	
Ø Interior Metalizado	54,4	54,4	54,4	54,4	
01/02/2017v01 ( PMMA )					
Juego	*1	No	No	No	
Juego metalizado	*1	No	No	No	

<sup>\*1</sup>\_ No se ha fabricado esta figura porque la boquilla no pasaba de 170º.

### Observaciones v00 27/01/2017 <u>SMMA</u>:

- Se han hecho en tres puntos de la tapa a 120º unas marcas para disminuir el diámetro y que el interior quede más apretado. Ha funcionado sólo en la figura RD, pero no se puede saber con un 100% de exactitud si no tiene juego debido a la rebaba de la tapa.
- La figura RD, al montar en máquina automática deja rebaba en interior (Anexo 1)

#### Observaciones v01 01/02/2017 PMMA:

- Se ha solucionado el problema de la rebaba en la figura RD.
- Los interiores ya no tienen juego ( ni blancos ni metalizados).
- Las pruebas anteriores se hicieron en SMMA ( v00) las actuales en PMMA ( v01), ya que nos urge fabricar para QIRINES.

pág. 1 IN.CO.01 v00



# INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	
Modificación:	$\boxtimes$
Comparativa:	

**Departamentos Implicados:** 

Inyección ⊠ Calidad ⊠

Sala C

Almacén □ Otro

### Observaciones v02 23/02/2017 SMMA:

- La figura RD sigue teniendo rebaba.
- La figura RB tiene un hilo en el PI.
- Se montan todas las figuras bien excepto la fig RD. (por culpa de la rebaba).

#### **ANEXO 1**





## Observaciones v03 03/03/2017 <u>SMMA</u>:

- Se trabaja con 2 figuras ya que la fig. DB y DD tienen mucha rebaba en la boca.
- Los interiores tapa NO tienen juego.
- No se aprecia el hilo en punto de inyección que tenía anteriormente las fig. RB.
- Se han montado 35 tapas y en el interior no se aprecian las rebabas (fig. RB y RD).
- Se han montado en máquina automática y se han montado todas correctamente.

Responsable Calidad: Quicu Estebanell

Fecha: 03/03/2017

pág. 2 IN.CO.01 v00