

INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	\boxtimes
Modificación:	
Comparativa:	

Departamentos Implicados:

Inyección

Calidad ⊠ Sala C

Almacén

Otro □ Taller

Referencia: 1986

Denominación: Tarro 30ml Cuadrado T-54

Cavidades: 6 / 6

Fecha plano: 13/11/2018

Material :SMMA CET-116

Máquina: 34

Motivo informe:

Homologación molde nuevo.

INFORME INJECCIÓ

El motlle pot treballar sense tractament sí les mides de les peces són correctes, s'ha aplicat el desmoldeig dels punxons i els culotes com als motlles nous del t-65.

Responsable Inyección : Joan Fíguls

Fecha: 09/11/2018

INFORME CALIDAD

(1986) INFORME DIMENSIONAL (Tolerancia +/- 0,2mm)

Cota	Nominal	Fig. 5	Fig. 6	Fig. 7	Fig. 8	Fig. 9	Fig. 10
1	Ø49,4	49,60	49,70	49,60	49,60	49,65	49,60
2	Ø48,0	48,0 48,1 48,1 48,15		48,1	48,1	48,1	
3	Ø45,6	45,75	45,65	45,75	45,65	45,70	45,60
4	Ø41.9	41,85	41,85	41,9	41,95	41,9	41,9
5	9,8	9,0 - 9,1	9,15	9,15–9,20	9,05–9,15	9,15	9,15–9,20
6	32,5	30,80	31,30	31,00	31,00	31,10	31,20
7	2,8	3,7	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6
8	37,4	37,3	37,5	37,45	37,25 –37,45	37,45	37,40
9	59,6	59,60	59,60	59,65	59,65	59,65	59,70
10	Peso	72,68grs.	72,79grs.	72,52grs.	72,75grs.	72,84grs.	72,99grs

pág. 1 IN.CO.01 v00



INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde	nuevo:	\boxtimes	
Modif	icación:		
Comparativa: 🗆			
a a á	O4		

Departamentos Implicados:

Inye	ección

Calidad ⊠ Sala C

Almacén □ Otro □ Taller

INFORME FUNCIONAL

Cota	Nominal	Fig. 5	Fig. 6	Fig. 7	Fig. 8	Fig. 9	Fig. 10
13	Montaje Cubilete	No ok					
14	Roscado tapa	Toca en tarro					

Conclusiones:

- 1. Hay 3 planos distintos de la misma pieza y las cotas no son las mismas. Agrupar medidas y hacer el mismo plano para las 3 referencias.
- 2. El Cubilete gira (cota 13)
- 3. El \varnothing de la rosca se tiene que dejar a \varnothing 49,8 0 / +0,15mm. (Cota 1).
- 4. La altura del cuello se tiene que dejar a 9,1 0 / +0,2mm. (Cota 5), darla medida por la parte Superior.
- 5. Es muy importante acotar la altura tope anclaje , es cota importante a verificar (Ver plano adjuntado)

Se manda al taller tarro 1960 seccionado para que se iguale el perfil del anclaje.

Responsable Calidad : Quicu Estebanell

Fecha: 15/11/2018

pág. 2 IN.CO.01 v00