

# **INFORME**

 Referència: 1883 + 1884 o 1884/2
 Materials: PS + PP

 Denominació: Tarro bola 200 ml T-90
 Data: 18/01/2021

Motiu informe: El muntatge del cubilet bola 200 ml no es bo, fem proves amb el cubilet

helicóptero, per veure si va millor.

Estanquitat i cubicatge dels 2 cubilets amb obturador 200 ml helicòpter ref,1825/0/1

#### Muntatge:

### Muntadora plana N30

#### CUBILET 200 ml BOLA REF.1884 - 32 tarros:

- 16 muntats ok
- 6 tarros no s'han muntat
- 6 amb cubilets pessigats no muntat
- 2 amb cubilets trencats
- 2 amb anclatge trencat

#### CUBILET 200 ml HELICOPTERO REF.1884/2 - 50 tarros:

- 48 muntats ok a la primera
- 2 muntats ok a la segona

# Cubicatge amb aigüa:

Cubilet 200 ml bola ref.1884			
	FIG.A	FIG.B	
Sense obturador a ras de boca	205 ml	206 ml	
Amb obturador ref.1825/0/1	-*	_*	

Cubilet 200 ml helicòpter ref.1884/2				
	FIG.A	FIG.B		
Sense obturador a ras del graonet del obturador	201 ml	200 ml		
Amb obturador ref.1825/0/1	192 ml	190 ml		

# Estanguitat amb disc Alveolit adhesiu TEE5003 Ø88.8x3mm

Cubilet 200 ml bola ref.1884			
	FIG.A	FIG.B	
Sense obturador	OK	OK	
Amb obturador ref.1825/0/1	_*	_*	

Cubilet 200 ml helicòpter ref.1884/2			
	FIG.A	FIG.B	
Sense obturador	OK	OK	
Amb obturador ref.1825/0/1	OK	NOK	

<sup>\*</sup>Aquest disc es molt flexible. La primera roscada el disc treballa, la segona també, però a mida que es va roscant, cada cop treballa menys i la tapa toca a baix. He fet la prova amb discs nous, 2 cops cada disc i a la campana no han perdut, però he agafat 2 conjunts que vaig roscar divendres passat i perden. He fet la prova d'estanqueitat amb els conjunts ja provats, es a dir, amb disc ja donat (queden 20 discs per fer les mostres), dels 2 conjunts, m'ha perdut el del cubilet B.

\*Aquest obturador no pot anar amb el cubilet 200 ml BOLA

pág. 1 IN.IN.01 v01



# **INFORME**

## **CONCLUSIÓ:**

El muntatge es millor amb els cubilets ref.1884/2 "HELICÒPTER".

El cubicatge sense obturadors va molt just a 200 ml, i amb obturador no arriba a 200 ml

Estanquitat sense els obturadors i amb discs nous es ok, però aquest disc perd molt gruix amb el roscat. Amb obturador ref.1825/0/1, no son estancs 100%

#### **INFORME REALITZAT**

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 21/01/21

pág. 2 IN.IN.01 v01