

# INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	$\boxtimes$
Modificación:	
Comparativa:	

**Departamentos Implicados:** 

Inyección

Calidad ⊠ Sala C

Almacén

Otro □ Taller

**Referencia:** 1745/0/4

**Denominación:** Interior tapa 30ml Sin Intermedia

Fecha plano : 12/11/18 Cavidades: 2/2 Material: PP

Máquina: 49

#### Motivo informe:

Homologación molde nuevo (disco Ø49x

## **INFORME CALIDAD**

(1745 / 0 / 4) INFORME DIMENSIONAL (Tolerancia +/- 0,2mm)

### 12/11/18 ( v00 )

Cota	Nominal	Fig. 1D	Fig. 2B
4	10,8	11,2	11,2

14/12/18 ( v01 )

Cota	Nominal	Fig. D	Fig. B
4	10,6	10.85-10.90	10,90
11	Montaje Tapa Manual	Ok	Ok
12	Montaje Tapa Automático	Ok	Ok
13	Anclaje Disco 1,2mm	Ok	Ok
14	Anclaje Disco 2mm	Ok	Ok
15	Aspecto visual	*Annexes	*Annexes
16	Roce Tarro / Tapa T-53	Ok	Ok
17	Roce Tarro / Tapa T-54	Ok	Ok
18	Cierre Tapa Met. ( disco 1,2mm).	Min. 0,26N/m _ Max. 0,39N/m	
19	Cierre tapa Blanca ( disco 2mm ).	Min. 0,22N/m _ Max. 0,35N/m	

pág. 1 IN.CO.01 v00



## INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	$\boxtimes$
Modificación:	
Comparativa:	

**Departamentos Implicados:** 

Inyección

Calidad ⊠

Sala C

Almacén

Otro □ Taller

### **Annexes**

C

Figura 1D



Marcas en base alojamiento del disco en las dos figuras ( golpes).

### Conclusiones:

- Es muy importante marcara las figuras ( se comentó en informe v00)
- Tiene Golpes en la base alojamiento disco, ya se comentó también y no se ha reparado. (Annexes).
- Dejar la profundidad a 10,6mm, para que entre el disco después de la modificación se tiene que desplazar 0,3 el alojamiento del disco.
- Para evitar/disminuir las roturas de las tapas se reduce el anclaje 0,2mm por lado.

Responsable Calidad: Quicu Estebanell

Fecha: 17/12/2018

pág. 2 IN.CO.01 v00