

INFORME

Referència: 1540/0/1 Material: PP

Denominació: Tapa 7 ml recte **Data de l'informe:** 18/12/2020

Motiu informe:

RECLAMACIÓ CLIENT L'OREAL – La rosca de la tapa es desfà deixant petites partícules de plàstic a la rosca i a la crema.

Es fa reparació al motlle segons informe taller:

Después de las verificaciones con gerencia acordamos modificar el interior de la tapa aumentando diámetro interior de la tapa e hilo de rosca 0.20mm.

Fabricamos e instalamos los 4 Noyos nuevos

Esta acción se ha llevado a cabo tras probar que la tapa metalizada correspondiente a este mismo molde pero fabricada con la versión 1540/0/2 funciona mucho más suave.

En data 18/12/20, es prova de nou el motlle. Resultats:

INFORME DIMENSIONAL: La modificació augmentar el diàmetre rosca, es ok.

No puc comparar figures, perquè amb aquesta modificació, han desaparegut el numero de figura a les tapes.

Diàmetre rosca tapa - Nominal plànol 27.40 mm			
	ABANS		PROVA 18/12/20 SENSE CONTRACCIÓ
Fig.1	27.41 mm	RB	27.67 mm
Fig.2	27.48 mm	DB	27.65 mm
Fig.3	27.41 mm	DD	27.61 mm
Fig.4	27.47 mm	RD	27.65 mm

INFORME VISUAL/ FUNCIONAL:

La rosca de les tapes segueix sortin amb imperfeccions, deformades, aixafades, que al roscar segueixen deixant fils.

TAPES SENSE ROSCAR



pág. 1 IN.IN.01 v01



INFORME





TAPES ROSCADES 10 VEGADES





CONCLUSIÓ:

Amb la modificació que s'ha fet, de augmentar el diàmetre de rosca, s'ha millorat, ja que ara la tapa roca molt més suau. Però el problema no s'ha solucionat del tot, ja que el fil de rosca segueix quedant deformat i aixafat, i això fa que al roscar amb el tarro, tornin a quedar filets a la rosca.

**Si es possible tornar a marcar les peces tal com estaven abans de la modificació.

ENVIO UN SOBRE A TALLER AMB 2 INJECTADES MARCADES

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

18/12/20

pág. 2 IN.IN.01 v01