ERRORES EN LAS MEDIDAS

Medidas Directas: Son aquellas medidas en las que tomamos las medidas de la magnitud buscada de manera directa, mediante un instrumento de medida. Ejemplos de medidas directas son la medición de una longitud con una cinta métrica, un tiempo con un cronómetro, o una resistencia con un óhmetro.

Medidas Indirectas: Son aquellas que se obtienen mediante la aplicación de una ley física o ecuación, a partir de magnitudes conocidas o que se han medido directamente. Un ejemplo de este tipo de medidas sería el cálculo del volumen de una esfera a partir de su radio; el radio se mide de manera directa mediante una cinta métrica, y el volumen se calcula mediante la ecuación:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Medidas directas

Calculamos el error (o incertidumbre) tipo B, a partir de las hojas de características técnicas suministradas por el fabricante, si las hay. Cuando no disponemos de ellas ni de otra fuente fiable, podemos hacerlo a partir de la resolución del aparato (a), definido como la mínima cantidad que el aparato de medida es capaz de medir. Se corresponde con la distancia más pequeña entre dos rayas en la escala de un aparato analógico, o con una unidad de la cifra menos significativa mostrada en la pantalla de un aparato digital.

$$\Delta_B(x) = \frac{a}{2\sqrt{3}}$$

Queremos medir el radio de una esfera mediante una regla rígida cuya mínima distancia entre dos rayas de su escala es de 1 mm.

En principio, el error tipo B de la regla sería $u_B = \frac{1}{2\sqrt{3}} = 0,29 \text{ mm}$

. Pero al intentar medir el radio, vemos que es difícil colocar el origen de la regla cerca del centro de la esfera (de posición indefinida), y

también es visualmente difícil determinar qué valor de la regla coincide con la superficie de la esfera. Por todo ello, estimamos difícil apreciar el radio

con menos de 4 divisiones de la escala (4 mm), por lo que el valor que tomaríamos para el error tipo B sería:

$$\Delta_{\rm B} = \frac{4}{2\sqrt{3}} = 1,16 \text{ mm}$$

Notación correcta: cifras significativas

- El error con dos cifras significativas.
- Medida y error con el mismo orden decimal

$$68,488 \pm 0,2782$$
 $68,49 \pm 0,28$

$$3346 \pm 15,67$$
 3346 ± 16

$$48,39785 \pm 0,61$$
 $48,40 \pm 0,61$

$$74892,378 \pm 238$$
 74890 ± 240

Medidas incorrectas

Medidas correctas

48,721 ± 0,32 V

 $48,72 \pm 0,32 \ V = 48,72(0,32) \ V$

 $4,6 \pm 0,0182 \text{ V}$

 $4,6 \pm 0,018 V = 4,6(0,018) V$

563,1 ± 30 cm

 $563 \pm 30 \, cm = 563(30) \, cm$

 $872 \cdot 10^{-6} \pm 0.8656 \cdot 10^{-4} N$

 $8,72 \cdot 10^{-4} \pm 0,87 \cdot 10^{-4} \text{ N} = (8,72 \pm 0,87) \cdot 10^{-4} \text{ N}$ = $8,72 \cdot 10^{-4} (0,87 \cdot 10^{-4}) \text{ N} = 8,72 (0,87) \cdot 10^{-4} \text{ N}$

 $4,67825\cdot 10^{-8}\pm 4,61\cdot 10^{-10}\,\mathrm{A}$

 $4,678 \cdot 10^{-8} \pm 0,046 \cdot 10^{-8} A = (4,678 \pm 0,046) \cdot 10^{-8} A$ = $4,678 \cdot 10^{-8} (0,046 \cdot 10^{-8}) A = 4,678 (0,046) \cdot 10^{-8} A$

0,234±3,0 ºC

0,2±3,0 °C = 0,2(3,0) °C

Son cifras significativas:

- Cualquier cifra distinta de cero.
- Los ceros situados entre dos cifras distintas de cero.
- Para cualquier valor >1, los ceros situados a la derecha de la coma son cifras significativas.

Medidas indirectas

$$\Delta F = \left| \frac{\partial F}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial F}{\partial y} \right| \Delta y + \left| \frac{\partial F}{\partial z} \right| \Delta z$$

$$R = \frac{V}{I} \qquad \Delta R = \left| \frac{\partial R}{\partial V} \Delta V + \left| \frac{\partial R}{\partial I} \Delta I \right| \right|$$

$$V = (3.34 \pm 0.16) V$$

$$I = (1.41 \pm 0.32) A$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{3.34}{1.4} = 2.3687$$

$$\Delta R = \frac{1}{I}\Delta V + \frac{V}{I^2}\Delta I = \frac{1}{1.41}0.16 + \frac{3.34}{1.41^2}0.32 = 0.6265 \Omega$$

$$R = (2.37 \pm 0.63) W$$





NI MULTISIM. GUIA DE CONEXIÓN DE APARATOS











