关于 MPU6050 模块新版本兼容问题的解决方案

除了芯片 ID 不同之外，新版本全部与老版本一致

	新版本 MPU6050	老版本 MPU6050
模块尺寸大小	完全一致	完全一致
模块管脚功能	完全一致	完全一致
功能，性能，参数	完全一致	完全一致
软件代码	完全一致	完全一致
芯片 ID 号	不同	不同

此文档适用于以下问题：
出现问题 1：MPU6050 代码报错
出现问题 2：检测不到 MPU6050 模块，请检查模块的接线
出现问题 3：识别不到 MPU6050 模块等

实际原因：是代码中有段检测程序，可以看到当读取到的 ID 不等于 0x68 的时候就会报错，老版本芯片 ID 是 0x68，新版本与停产老版本唯一差别就是这个 ID 号区别，其他全部一样，所以只需要注释掉下图中画框的代码，重新编译下载，就可以正常使用了。

```
uint8_t MPU6050ReadID(void)
{
    unsigned char Re = 0;
    MPU6050_ReadData(MPU6050_RA_WHO_AM_I,&Re,1);    //读器件地址
    if(Re != 0x68)
    {
        printf("MPU6050 dectected error!\r\n检测不到MPU6050模块，请检查模块与开发板的接线");
        return 0;
    }
    else
    {
        printf("MPU6050 ID = %d\r\n",Re);
        return 1;
    }

}
```

注意：每个用户各自代码虽然不同，但是所有不兼容问题都是出在这句代码问题上，就是如果读取 ID 号不正确全部代码都无法往下执行，这样就会导致您的产品只能兼容老版本 MPU6050，老版本 MPU6050 已经停产多年，只要去掉这句代码，就可以兼容新版本，我们提供的新版本无论在性能和品质上都与老版本完全一样。