

Standart Rapor

İmalat / Fabrika

Hazırlayan **Android E2E**
Analiz Odağı **Genel**
Yöntem **Fine-Kinney**
Tarih **2026-08-11**

5 bulgu

Kritik: 2 Yüksek: 2 Orta: 1



Bulgu Detayları

1. Yüksekte çalışma platformunda korkuluk eksikliği

Yüksek 240.0

Yüksekte Çalışma

Kaynak fotoğraf: 1 · AI güveni: %95

Yüksekte bulunan metal platformun kenarında düşmeyi önleyici korkuluk veya bariyer bulunmamaktadır.

Yüksekte bulunan platformun kenarlarında standartlara uygun korkulukların olmaması, çalışanların düşme riskini artırmaktadır. Bu durum, ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek potansiyel bir tehlikedir.

Kök neden

Yüksekte çalışma platformu tasarımında veya kurulumunda güvenlik standartlarına uyulmaması.

Önlemler

- Düzeltici Önlem: Platform kenarlarına standartlara uygun korkuluklar ve topuk levhaları monte edilmelidir.
- Önleyici Kontrol: Yüksekte çalışma alanlarının tasarım ve kurulum aşamalarında ilgili mevzuat ve standartlara uygunluk denetimleri yapılmalı, periyodik kontrollerle eksiklikler giderilmelidir.

2. Platforma erişim sağlayan merdivenin sabitlenmemiş olması

Orta 120.0

Yüksekte Çalışma

Kaynak fotoğraf: 1 · AI güveni: %90

Platforma erişim için kullanılan merdivenin sabitlenmemiş olması, merdivenin kaymasına veya devrilmesine neden olarak düşme ve yaralanma riskini artırmaktadır.

Kök neden

Merdiven kullanımında güvenlik prosedürlerine uyulmaması veya uygun olmayan merdiven seçimi.

Önlemler

- Düzeltici Önlem: Merdiven, kullanım sırasında kaymayı veya devrilmeyi önleyecek şekilde üst ve alt kısımlarından sabitlenmeli veya uygun bir erişim sistemi (örneğin, sabit merdiven veya platform merdiveni) kurulmalıdır.
- Önleyici Kontrol: Yüksekte çalışma ekipmanlarının güvenli kullanımı konusunda eğitimler verilmeli ve denetimler yapılmalıdır. Sabitlenmemiş merdiven kullanımından kaçınılmalı, yerine güvenli erişim sistemleri tercih edilmelidir.

3. Açık elektrik panosu ve zeminde serbest elektrik kabloları

Kritik 720.0

Elektrik Güvenliği

Kaynak fotoğraf: 2 · AI güveni: %95

Elektrik panosunun kapağı açık bırakılmış, içerisindeki canlı elektrik bağlantıları ve kablolar görünür durumdadır. Ayrıca panonun önünde zeminde yalıtımı hasarlı olabilecek serbest elektrik kabloları bulunmaktadır.

Açık bırakılan elektrik panosu, elektrik çarpması, kısa devre ve yangın riskini artırmaktadır. Zemindeki serbest kablolar ise takılma ve elektrik çarpması tehlikesi oluşturmaktadır.

Kök neden

Elektrik panosu kapağının kapatılmaması, bakım veya onarım sonrası güvenlik önlemlerinin alınmaması veya kablo yönetiminde ihmal.

Önlemler

- Düzeltici Önlem: Elektrik panosunun kapağı kapatılmalı ve kilitlenmelidir. Zemindeki serbest kablolar toplanmalı, hasarlı olanlar değiştirilmeli ve uygun şekilde sabitlenerek düzenlenmelidir.
- Önleyici Kontrol: Elektrik panolarının yetkisiz erişime kapalı tutulması için kilit sistemleri kullanılmalı, periyodik elektrik tesisatı kontrolleri yapılmalı ve kablo yönetimi prosedürleri uygulanmalıdır.

Bulgu Detayları

4. Zeminde dağınık ve potansiyel olarak hasarlı elektrik kabloları

Yüksek 270.0

Zemin Düzeni ve Elektrik Güvenliği

Kaynak fotoğraf: 2 · AI güveni: %90

Elektrik panosunun önünde zeminde dağınık halde duran ve yalıtımında potansiyel hasar olabilecek elektrik kabloları bulunmaktadır.

Zeminde dağınık halde bulunan elektrik kabloları, çalışanlar için takılma ve düşme tehlikesi yaratırken, yalıtım hasarı durumunda elektrik çarpması riskini de beraberinde getirmektedir.

Kök neden

Çalışma alanında düzen ve temizlik kurallarına uyulmaması, kablo yönetiminin yetersiz olması.

Önlemler

- Düzeltici Önlem: Zemindeki kablolar toplanmalı, hasarlı olanlar tespit edilerek onarılmalı veya değiştirilmeli, kablo kanalları veya koruyucular kullanılarak düzenli ve güvenli bir şekilde güzergahları belirlenmelidir.
- Önleyici Kontrol: Çalışma alanlarında düzenli olarak zemin temizliği ve kablo yönetimi denetimleri yapılmalı, çalışanlara bu konuda eğitimler verilmelidir.

5. Makine üzerindeki hareketli kayış ve kasnakların koruyucusuz olması

Kritik 3600.0

Makine Güvenliği

Kaynak fotoğraf: 3 · AI güveni: %95

Üretim makinesinin yan tarafında bulunan kayış ve kasnak sistemi gibi hareketli parçalar, herhangi bir koruyucu olmadan tamamen açıkta durmaktadır.

Makine üzerindeki hareketli kayış ve kasnak sistemlerinin koruyucusuz olması, çalışanlar için sıkışma, ezilme, uzuv kaybı veya fırlayan parçalar nedeniyle ciddi yaralanma riskleri taşımaktadır.

Kök neden

Makine koruyucularının çıkarılması, eksik olması veya hiç takılmamış olması, güvenlik standartlarına uyulmaması.

Önlemler

- Düzeltici Önlem: Makine üzerindeki tüm hareketli kayış ve kasnak sistemleri ile diğer tehlikeli hareketli parçalar, uygun makine koruyucuları ile kapatılmalıdır.
- Önleyici Kontrol: Makine alımında CE belgesi ve uygunluk beyanı, periyodik makine güvenlik kontrolleri yapılmalı, çalışanlara makine koruyucularının önemi ve çıkarılmaması gerektiği konusunda eğitimler verilmelidir.