

# INFORME DE PERITAJE AUTOMOTRIZ

Aseguradora del Sur S.A. | Departamento de Siniestros | Guayaquil, Ecuador

## 1. DATOS DEL SINIESTRO

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| No. Siniestro:       | SIN-NUEVO-002                                              |
| Fecha de ocurrencia: | 3 de mayo de 2026                                          |
| Fecha de reporte:    | 7 de mayo de 2026 (4 dias despues)                         |
| Fecha de peritaje:   | 12 de mayo de 2026                                         |
| Perito asignado:     | Ing. Veronica Andrade - Matricula PER-3119                 |
| Lugar del accidente: | Via Perimetral km 9, sector industrial, Guayaquil, Ecuador |

## 2. DATOS DEL ASEGURADO Y VEHICULO

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Asegurado:          | Marco Antonio Villavicencio Reyes                |
| No. Poliza:         | POL-2026-01147                                   |
| Inicio de poliza:   | 1 de abril de 2026 (32 dias antes del siniestro) |
| Vehiculo:           | Chevrolet Tahoe 2023 - Placa GBA-7823            |
| Valor asegurado:    | \$57,000 USD                                     |
| Proveedor asignado: | Auto Rescate Sur - RUC 0992158743001             |

## 3. DESCRIPCION DEL SINIESTRO (VERSION DEL ASEGURADO)

El asegurado declara que el dia 3 de mayo de 2026 aproximadamente a las 03:15 horas, circulaba por la Via Perimetral km 9 cuando el tablero del vehiculo empezo a emitir humo y chispas. Intento detener el vehiculo pero las llamas se propagaron rapidamente. El asegurado indica que abandono el vehiculo y llamo al ECU-911 desde su telefono, pero la llamada no se registro porque estaba fuera de cobertura. No habia testigos en la zona industrial a esa hora de la madrugada. El vehiculo quedo completamente calcinado, con perdida total declarada.

## 4. HALLAZGOS DEL PERITAJE - INCONSISTENCIAS DETECTADAS

### INCONSISTENCIA 1 - PATRON DE QUEMADO INCOMPATIBLE CON CORTOCIRCUITO:

El patron de combustion muestra focos multiples e independientes: uno en el compartimento del motor, otro en el interior cabina (bajo asientos traseros) y un tercero en el maletero. Un cortocircuito electrico genera un foco unico y progresivo desde el tablero. La presencia de tres origenes de fuego separados es caracteristica de incendio provocado mediante sustancia acelerante. Las muestras tomadas en el piso de la cabina presentan residuos quimicos compatibles con solvente organico, pendientes de analisis de laboratorio forense.

### INCONSISTENCIA 2 - HISTORIAL DEL VEHICULO EN SISTEMA ANT:

La consulta al sistema de la Agencia Nacional de Transito (ANT) revela que el vehiculo Chevrolet Tahoe 2023 placa GBA-7823 fue registrado como 'en proceso de venta' mediante tramite notarial el 18 de abril de 2026, solo 15 dias despues de contratar la poliza. El tramite de transferencia de dominio fue iniciado pero no completado, lo que mantiene al asegurado actual como titular registral. Esta situacion es inconsistente con el interes asegurable declarado al momento de contratar la poliza.

### INCONSISTENCIA 3 - PROVEEDOR EN HISTORIAL DE ALERTAS:

Auto Rescate Sur (proveedor asignado) aparece vinculado a 3 siniestros con perdida total declarada en el periodo febrero-abril 2026, todos con polizas de menos de 60 dias de vigencia. En los tres casos el origen del siniestro fue 'incendio por falla electrica'. El proveedor figura en lista de observacion del area de proveedores desde el 5 de mayo de 2026, dos dias antes del reporte de este siniestro. La valuacion presentada por Auto Rescate Sur (\$55,000) supera en un 18% el valor de mercado real del vehiculo segun guia Autoline Ecuador.

### INCONSISTENCIA 4 - AUSENCIA TOTAL DE REGISTROS DE EMERGENCIA:

No existe registro de llamada al ECU-911 ni despacho del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil hacia Via Perimetral km 9 en la madrugada del 3 de mayo de 2026. Las camaras del sistema de videovigilancia municipal registran trafico en el corredor Perimetral entre 02:00 y 04:30 horas sin evidencia de incendio vehicular. El informe de Bomberos mas cercano esa noche corresponde a un

# INFORME DE PERITAJE AUTOMOTRIZ

Aseguradora del Sur S.A. | Departamento de Siniestros | Guayaquil, Ecuador

incendio estructural en sector Duran, a 14 km del lugar declarado. No existe acta policial ni registro de grua de asistencia en carretera para la placa GBA-7823.

## 5. ESTIMADO DE DANOS vs. MONTO RECLAMADO

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Monto reclamado por el asegurado:   | \$55,000 USD                                  |
| Valor de mercado real del vehiculo: | \$46,800 USD (guia Autoline Ecuador)          |
| Valor residual post-incendio:       | \$2,100 USD (chasis/piezas no afectadas)      |
| Maximo indemnizable (poliza):       | \$44,700 USD                                  |
| Diferencia no justificada:          | \$10,300 USD (minimo; sujeto a investigacion) |

## 6. CONCLUSION Y RECOMENDACION DEL PERITO

Con base en los hallazgos descritos, este peritaje concluye que existen MULTIPLES INDICADORES DE FRAUDE que impiden validar el siniestro tal como fue declarado. La combinacion de focos multiples de incendio, historial de venta del vehiculo previo al siniestro, proveedor en lista de observacion y ausencia total de registros de emergencia configura un perfil de alto riesgo de fraude por incendio provocado.

Se recomienda:

- NO proceder al pago hasta completar investigacion de antifraude.
- Solicitar analisis forense de las muestras quimicas tomadas en el vehiculo.
- Verificar el tramite de transferencia de dominio iniciado el 18 de abril de 2026.
- Solicitar grabaciones del sistema de videovigilancia municipal Via Perimetral.
- Revisar historial completo de Auto Rescate Sur con area de proveedores.
- Cruzar el caso con los 3 siniestros previos vinculados al mismo proveedor.
- Solicitar declaracion ampliada al asegurado sobre el intento de venta del vehiculo.

Clasificacion de riesgo del perito: **ALTO - Escalar a equipo de antifraude antes de cualquier desembolso.**

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Firma del perito:     | Ing. Veronica Andrade                                        |
| Fecha del informe:    | 12 de mayo de 2026                                           |
| Codigo de validacion: | PER-2026-3119-002                                            |
| Regulacion aplicable: | Resolucion SB-2023-0412 - Superintendencia de Bancos Ecuador |