

Fuldabogen Spezialdruck GmbH · Betriebsleitung
19. August 2026 · Bezug: W-260819 · K1-18442 · WS-2023-44

Wartungsprotokoll K1

Sehr geehrter Herr Möller,

Miriam Hesse führte die planmäßige Wartung von 08:00 bis 12:00 Uhr durch. Die Linie war leergefahren, die UV-Lampen waren vor Arbeitsbeginn abgekühlt. Der Zähler zeigte 28.210 h. Ihr Bediener Jan Faber begleitete den Probelauf.

Prüfbereich	Befund und ausgeführte Arbeit
Antrieb und Führung	Führungen gereinigt und geschmiert. Riemenspannung nachgestellt; kein Austausch erforderlich.
Sensorik	Registersensor S4 gereinigt. Zwei Filter F-8 zu je 48,00 EUR netto erneuert.
Auslage	Andruckrolle R-12 zu 160,00 EUR netto erneuert. Gleichmäßiger Lauf bei 4.800 Bogen/h.
UV-Trockner U1	Temperatur 51 °C nach 20 Minuten. Verriegelung geprüft; keine Sicherheitsüberbrückung.
Zuführmodul Z1	Not-Halt-Kette gemeinsam ausgelöst. Das Fremdmodul wurde nicht geöffnet und nicht gewartet.

Der Wartungsverbrauch von 256,00 EUR netto wird dem jährlichen Materialkontingent nach Ziffer 2 des Altvertrags zugeordnet. In dieser Summe sind nur die oben genannten Filter und die Rolle enthalten. Eine gesonderte Rechnung für diese Entnahme wird nicht gestellt.

Beim Hochfahren rutschte ein steifer Folienbogen am Übergang Z1/K1. Nach Ausrichten der Anschläge trat der Effekt im 20-minütigen Probelauf nicht erneut auf. Die Ursache ist damit nicht abschließend bestimmt. Herr Möller möchte die Einlaufstrecke beim nächsten Besuch mit dem Zuführhersteller ansehen; ein Termin ist nicht vereinbart.

Die K1 wurde um 12:00 Uhr für die Produktion zurückgegeben. Die Übergabe bestätigt die ausgeführten Wartungsarbeiten, nicht die Abnahme einer veränderten Zuführkonstruktion.

Mit freundlichen Grüßen

Miriam Hesse · Servicetechnikerin
Kenntnis genommen: René Möller · Betriebsleiter