

Fuldabogen Spezialdruck GmbH · Betriebsleitung
20. August 2026 · Bezug: W-260820 · K2-20117 · WS-2023-44

Wartungsprotokoll K2

Sehr geehrter Herr Möller,

Die zweite Augustwartung fand von 07:30 bis 11:30 Uhr statt. Techniker war Tobias Grebe, begleitende Bedienerin Selin Krüger. Der Zähler der K2 stand bei 31.620 h. Die Linie wurde vor Beginn gereinigt und spannungsfrei geschaltet.

Prüfbereich	Messung oder Beobachtung
Versorgung P-17	Betriebsdruck 4,8 bar; Sollbereich 4,5 bis 5,1 bar. Dichtungssatz D-17 für 125,00 EUR netto erneuert.
Rücklauf	Pulsation nur beim Farbwechsel sichtbar. Schlauchoberfläche ohne Riss; kein Austausch beauftragt.
IR-Trockner T2	Regelung bei 82 °C stabil. Temperaturfühler und Türverriegelung geprüft.
Schutzfunktionen	Not-Halt und Wiederanlaufssperre ausgelöst. Keine Abweichung im Probelauf.

Das Dichtungsmaterial fällt in das Wartungskontingent. Zusammen mit den Entnahmen an K1 vom Vortag sind im vorliegenden Augustpaket 381,00 EUR netto verbraucht. Die planmäßige Aprilwartung benötigte kein Kontingentmaterial. Es verbleiben 19,00 EUR netto im Jahreskontingent.

Herr Grebe vermutet, dass die Pulsation mit den zäheren Nachtfarben zusammenhängt. Frau Krüger berichtet dagegen von kurzen Druckabfällen auch bei Standardfarbe. Im halbstündigen Probelauf mit Standardfarbe ließ sich kein Abschalten auslösen. Ein belasteter Dauerlauf mit Nachtfarbe fand nicht statt, weil der Folgeauftrag bereits aufgerüstet werden musste.

Wir empfehlen eine separate Messung unter dem Nachtauftrag. Herr Möller will dafür ein Zeitfenster benennen. Mit diesem Protokoll ist weder ein Pumpentausch bestellt noch ein Umbau der Rücklaufüberwachung freigegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Grebe · Serviceleiter
Kenntnis genommen: René Möller · Betriebsleiter