

Serviceeinsatz am Waschtisch WT2

Alina Voß | Quellwerk Sanitär GmbH

An: Heike Lenz | Nachbarschaft Kieselgarten e. V.

24.09.2026, 10:05 Uhr | QW-26-193 / Serviceblatt 1

1 Zugang und Ausgangszustand

Frau Lenz öffnete uns heute um 08:35 Uhr das Haus am Kieselgartenweg 14. Ich war mit Monteur Enno Tietz bis 09:25 Uhr im Waschraum 0.06. Unter WT2 stand der am Dienstag aufgestellte Eimer mit wenig Wasser. Da der Eimer zwischenzeitlich nicht geleert und abgelesen worden war, lässt sich daraus keine Tropfmenge pro Stunde bestimmen. Armatur und Eckventil waren geschlossen. Ein feuchter Lappen lag seitlich im Unterschrank und berührte den Anschluss nicht.

Nach dem Trocknen aller sichtbaren Anschlussflächen öffneten wir um 08:43 Uhr das Eckventil und anschließend die Armatur. Nach etwa einer Minute bildete sich ein Tropfen an der Überwurfmutter des Anschlussschlauchs oberhalb des Kaltwasser-Eckventils. Der Siphon blieb während dieser Beobachtung trocken. Wir haben anschließend abgesperrt und die Flachdichtung dieser Verbindung herausgenommen. An einer Kante war die Dichtung eingeklemmt. Das am 16.09. eingesetzte Eckventil haben wir nicht erneut ersetzt.

2 Ausgeführte Arbeit und Beobachtung

Enno Tietz setzte eine neue Dichtung ein und montierte den Schlauch ohne seitlichen Zug. Von 08:58 bis 09:13 Uhr blieb die Verbindung bei mehreren Bedienungen der Armatur äußerlich trocken. Frau Lenz war bei der letzten Bedienung dabei. Die kurze Beobachtung erfasst diesen Anschluss, nicht sämtliche verdeckten Trinkwasserleitungen des Gebäudes. Die ausgenommene Dichtung wurde in einem beschrifteten Beutel im Servicefahrzeug verwahrt; wir bewahren sie bis 09.10. im Betrieb auf.

Auf dem Einsatzblatt sind 50 Minuten Anwesenheit für zwei Beschäftigte und eine Dichtung vermerkt. Ein neuer Auftragspreis oder eine Zahlung wurde vor Ort nicht vereinbart. Frau Lenz bestätigte um 09:25 Uhr lediglich unseren Zugang und die Anwesenheitszeit. Sie unterschrieb keine Abnahmeerklärung und sagte, die vorgesehene Firmenbesichtigung am 29.09. bleibe bestehen.

3 Bodenablauf

Den Ablaufrost haben wir angehoben. Im Geruchverschluss lag etwas Mörtelkorn; der Einsatz wurde gereinigt und wieder eingesetzt. Der äußere Rahmen blieb unverändert. Die Reinigung sagt nichts über die Höhe der angrenzenden Fliesen aus. Frau Döring kündigte eine getrennte Aufnahme der Oberfläche an. Während unseres Einsatzes wurde keine erneute Wasserprobe über die gesamte Bodenfläche gemacht. Der Zugang zum Waschraum blieb danach für Besucher gesperrt.

Alina Voß | a.voss@quellwerk.example