

Objektbegehung am 17.09.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 17.09.2026 haben Lena Hartwig, Maren Döring, Ralf Winter und Torsten Albrecht die gemeldeten Erscheinungen von 09:00 bis 11:20 Uhr gemeinsam besichtigt. Die Einladung war am 09.09.2026 telefonisch abgestimmt worden. Es war trocken, die Außentemperatur betrug etwa 17 Grad. Die Feststellungen beschränken sich auf die zugänglichen Bauteile.

1 Befunde an der Nordwand

Im Saal zeigt der nördliche Sockelbereich links vom Fenster eine unregelmäßige Verfärbung mit abblättrender Beschichtung. Die sichtbare Ausdehnung beträgt entlang der Wand etwa 2,40 m und in der Höhe maximal 0,35 m. Das Foto vom 07.09.2026 ist diesem Ort zugeordnet. An der Wandfläche oberhalb 0,60 m waren keine Ablösungen erkennbar. Es fand keine Materialprobe und keine Öffnung der Sockelabdichtung statt.

Relative kapazitive Anzeige am unteren Sockel: 86 bis 92 Geräteeinheiten, Vergleichsfläche bei 1,20 m Höhe: 34 bis 39. Die Werte sind keine Masseprozent und zwischen Geräten nicht vergleichbar. Der Befund zeigt einen örtlichen Unterschied, belegt aber nicht für sich allein eine bestimmte Wasserquelle. Herr Albrecht verweist auf die schon 2021 dokumentierte Feuchte und die nicht beauftragte Horizontalsperre.

2 Rampe und Rinne

Am letzten Rinnenelement vor T-03 wurde gegenüber dem angrenzenden Belag ein Höhenversatz von etwa 6 mm gemessen. Der Rost saß bei der Begehung fest. Ein vorsichtiger Eimertest mit 10 Litern Wasser zeigte einen langsamen Ablauf und eine Restpfütze am seitlichen Anschluss. Der unterirdische Anschluss wurde nicht geöffnet. Im Rinnenkasten lag wenig feines Sediment. Herr Winter erklärte, er habe vor dem Regen Laub entfernt, den Anschlussstutzen aber nicht gespült.

3 Fachliche Bewertung und offener Untersuchungsbedarf

Das Schadensbild der Nordwand ist mit Feuchteeinwirkung vereinbar. Als Ursachen kommen verbliebene Bestandsfeuchte, eine unzureichende Trennung am Sockelanschluss oder ein Wasserzutritt im Zusammenhang mit dem Höhenanschluss in Betracht. Der jetzige Sichtbefund erlaubt keine belastbare Zuordnung. Das frühere Fechtebild und die ausgeführte vertikale Abdichtung müssen bei einer Bauteilöffnung gemeinsam betrachtet werden.

Der Höhenversatz und die verlangsamte Entwässerung sind technisch aufklärungsbedürftig. Die Rinne gehört zu Los 1, die anschließende Grundstücksleitung zu den Außenanlagen. Für die Verantwortungsabgrenzung sind Sohlenlage, Anschlussgefälle und Durchgängigkeit zu prüfen. Eine Sanierungsvariante, ein Kostenbetrag oder eine Haftungsquote werden heute nicht festgelegt.

4 Erklärungen der Beteiligten

Leinebau erklärt seine Bereitschaft zur gemeinsamen Untersuchung, erkennt aber eine eigene Verursachung nicht an. Frau Döring verlangt eine getrennte Dokumentation der Befunde vor jeder Öffnung. Frau Hartwig hält die Beweissicherung der Höhen und des Anschlusses für erforderlich. Der Verein entscheidet über Umfang und Beauftragung nach Eingang eines Untersuchungsvorschlags. Bis dahin hält Herr Winter den Rinnenbereich sauber und meldet Veränderungen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin; Maren Döring; Ralf Winter; Torsten Albrecht

Anlagen: 41_2026-09-08_Mängelmeldung.eml; 42_2026-09-07_Feuchte_Saalnordwand.png; 38_2024-03-18_Abnahme.pdf