

Fuldabogen Spezialdruck GmbH · Frau Maren Brückner
14. September 2026 · Bezug: SR-260912 · Einsatz K2 am 12.09.2026

Servicebericht zur nächtlichen Störung

Sehr geehrte Frau Brückner,

der Einsatz betraf die Versorgung P-17 der K2. Der Antrieb verriegelte mit Druckalarm. René Möller hatte vor Ort bereits angehalten; wir haben keine Weiterfahrt mit überbrückter Überwachung angewiesen. Die nachfolgenden Zeiten stammen aus unserem Telefonjournal und dem Technikerbericht.

Zeit am 12.09.	Ereignis
00:40	Stillstand laut Schichtleitung; kein Werkspur-Techniker am Telefon.
00:48	Meldung im Telefonservice aufgenommen; Weitergabe an Bereitschaftskontakt.
01:25 bis 01:55	Telefonische Diagnose durch Tobias Grebe. Remote-Verbindung kam nicht zustande.
03:25	Ankunft an K2 und Beginn der Arbeiten durch Tobias Grebe.
04:10	Vorläufiger Wiederanlauf mit 60 Prozent Geschwindigkeit nach Tausch P-17.
06:55	Volle Geschwindigkeit nach Schlauchwechsel, Entlüftung und Probelauf erreicht.

Der Techniker fand eine klemmende Pumpeneinheit P-17 und Abrieb im Rücklaufschlauch. Die ausgebauten Teile verbleiben im Teilelager der Druckerei, Fach R3. Ob der Abrieb Ursache oder Folge des Druckabfalls war, ist nicht geklärt. Die Reinigung vor Schichtbeginn ließ sich anhand des vorliegenden Schichtbuchs nicht verifizieren.

Berechnet werden 0,5 Stunden telefonische Diagnose und 3,5 Stunden vor Ort, insgesamt 4 Stunden. Eingebaut wurden P-17 für 680,00 EUR, ein Schlauchkit für 180,00 EUR und Kleinteile für 42,00 EUR, jeweils netto. Herr Möller genehmigte telefonisch um 01:51 Uhr einen Gesamtbetrag bis 1.800,00 EUR netto einschließlich Einsatz- und Anfahrtspauschale.

Der uneingeschränkte Betrieb um 06:55 Uhr ist nicht mit dem ersten Wiederanlauf gleichzusetzen. Die K2 produzierte dazwischen eingeschränkt. Die Ausgabe von 1.120 Bogen Ausschuss wurde von Frau Krüger gemeldet, jedoch nicht durch Werkspur gezählt. Auftragsbedingte Folgekosten sind nicht Gegenstand dieses Berichts.

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Grebe
Serviceleiter