7. Устранение ошибок

Общее представление

В этой главе описаны подсказки для устранения ошибок Nios II Flash Programmer. Каждый параграф в этой главе описывает ситуацию, которая может возникнуть при использовании Nios II Flash Programmer.

Кнопка Start в Flash Programmer GUI неактивна

В графической оболочке Nios II Flash Programmer сразу после открытия конфигурации флеш программатора, кнопка Start неактивна.

Вероятная причина

Вы не полностью определили необходимые параметры для программирования флеш памяти.

Рекомендованные действия

- На вкладке Problems проверьте информацию о том, что может отсутствовать или введено некорректно.
- Проследите, что ваш JTAG кабель задан корректно. Определите подключение в диалоговом окне Hardware Connections, выбрав Refresh Connections и Resolve Names, а также выбрав процессор Nios II, имеющий правильное значение в поле CPU для программирования флеш памяти.
- Проследите за тем, что вы выбрали файл для программирования, и что он соответствует корректному значению типа конвертации и офсета флеш памяти.

Ошибка "No Nios II processors available"

Вероятная причина

Когда вы запустили флеш программатор, вы можете получить ошибку: "There are no Nios II processors available which match the values specified. Please check that your PLD is correctly configured, downloading a new .sof file if necessary." (Нет доступных процессоров Nios II с определёнными значениями. Пожалуйста, проверьте, что ваш PLD правильно сконфигурирован, если потребуется, загрузите новый .sof файл.)

Рекомендованные действия

- Проследите, что ваш FPGA запущен с корректным целевым проектом флеш программатора. Если нет, вам потребуется сконфигурировать этот FPGA с помощью программатора Quartus II. Обратитесь к параграфу "Целевой проект для Nios II Flash Programmer".
- Если вы используете флеш программатор из командной строки, проследите, что вы задали соответствующие значения параметров --device, --cable и –instance. Обратитесь к главе 3 "Использование Flash Programmer из командной строки".

Nios II Flash Programmer User Guide

Руководство пользователя флеш программатором Nios II.Перевод Егоров А.В. 2013

Ошибка "No CFI table found"

Когда вы запускаете флеш программатор для программирования CFI флеш памяти, вы можете получить ошибку "No CFI table found at address
base address>" (не найдена CFI таблица по адресу <oфсет>).

Вероятная причина

Флеш программатор смог подключиться с помощью отладочного модуля Nios II JTAG в FPGA но не смог успешно выполнить запрос к флеш памяти по заданному офсету.

Рекомендованные действия

- Если вы используете nios2-flash-programmer из командной строки, проследите, что вы задали корректный базовый адрес для чипа СГІ. Вы сможете найти офсет флеш памяти в SOPC Builder.
- Запустите nios2-flash-programmer в командной строке с параметром --debug.
 Эта команда возвращает таблицу соответствия флеш памяти. Сравните результат с техническим описанием на флеш память. За подробной информацией обратитесь к главе 3 "Использование Flash Programmer из командной строки".
- Проследите за тем, чтобы флеш память корректно размещалась по месту, определённому для неё в SOPC Builder. Проверьте её базовый адрес, запустив функцию "Test Flash" в программе шаблона "Memory Test", предлагаемого Nios II EDS. Если тест неудачен, то это означает проблемы с подключением памяти. Существуют два способа локализации этой проблемы:
 - Физическое подключение на вашей целевой плате;
 - Назначение выводов в головном FPGA проекте.
- Если всё это не приводит к успеху, возможно, этой флеш памяти требуется файл переопределения флеш. Обратитесь к главе 4 "Нестандартная флеш память".

Ошибка "No EPCS registers found"

Когда вы запускаете флеш программатор для программирования чипа EPCS, вы можете получить ошибку: "No EPCS registers found: tried looking at addresses...." (Не найдены регистры EPCS: посмотрите по адресу ...).

Вероятная причина

Флеш программатор смог подключиться с помощью отладочного модуля Nios II JTAG в FPGA но не смог успешно выполнить запрос к EPCS памяти по заданному офсету.

Рекомендованные действия

 Реконфигурируйте этот FPGA корректным целевым проектом через JTAG, используя программатор Quartus II. Если FPGA конфигурируется другим способом, например, с помощью конфигурационного контроллера, то выводы, подключаемые к EPCS, могут быть запрещены.

Nios II Flash Programmer User Guide

Руководство пользователя флеш программатором Nios II.Перевод Егоров А.В. 2013

- Если вы используете nios2-flash-programmer из командной строки, проверьте, что вы задали корректный адрес для чипа EPCS. Вы можете найти офсет флеш памяти в SOPC Builder.
- Проследите за тем, чтобы EPCS память корректно размещалась по месту, определённому для неё в SOPC Builder. Проверьте её базовый адрес, запустив функцию "Test EPCS" в программе шаблона "Memory Test", предлагаемого Nios II EDS. Если тест неудачен, то это означает проблемы с подключением памяти. Существуют два способа локализации этой проблемы:
 - Физическое подключение на вашей целевой плате;
 - Назначение выводов в головном FPGA проекте.
- Используйте Quartus II Programmer для прямого программирования EPCS с помощью загрузочного кабеля JTAG, верифицируйте конфигурирование FPGA из EPCS.
- Запустите nios2-flash-programmer из командной строки с параметром —epcs.
 Эта команда отобразит информацию о флеш памяти в EPCS чипе.
 Обратитесь к главе 3 "Использование Flash Programmer из командной строки".

Ошибка "System does not have any flash memory"

Когда вы запускаете флеш программатор, вы можете получить ошибку: "The SOPC Builder system does not have any flash memory." (Система SOPC Builder не имеет никакой флеш памяти).

Вероятная причина

Этот FPGA не был сконфигурирован корректным целевым проектом флеш программатора.

Рекомендованные действия

На практике вам потребуется обновить проект FPGA, чтобы он удовлетворял критерию целевого проекта флеш программатора. Обратитесь к главе "Целевой проект для Nios II Flash Programmer" на стр. 1-3.

Ошибка "Reading System ID at address 0x<address>: FAIL"

Когда вы запускаете графическую оболочку Nios II Flash Programmer, вы можете получить ошибку: "Reading System ID at address 0x<address>: FAIL" (Чтение ID системы по адресу 0x<address>: неудачно).

Вероятная причина

Этот FPGA не был сконфигурирован корректным целевым проектом флеш программатора, который связан с BSP проектом программы в Nios II Software Build Tools for Eclipse

Рекомендованные действия

Используйте Quartus II Programmer для загрузки корректной конфигурации FPGA, затем снова используйте Nios II Flash Programmer.

Nios II Flash Programmer User Guide

Руководство пользователя флеш программатором Nios II.Перевод Егоров А.В. 2013

Ошибка "Base address not aligned on size of device"

Когда вы запускаете флеш программатор, вы можете получить сообщение об ошибке: "Base address not aligned on size of device" (Офсет не выровнен по размеру чипа).

Вероятная причина

Базовый адрес, подкладываемый во Flash Programmer, не сопоставим с размером этого флеш чипа.

Рекомендованные действия

- Проследите за тем, чтобы флеш чип размещался по офсету в SOPC Builder, сопоставимым с размером флеш памяти, представленной в CFI таблице.
- В режиме командной строки проследите за тем, что параметр --base, который вы сообщаете nios2-flash-programmer, указывает на корректный офсет флеш чипа в вашей системе SOPC Builder.