

# SCURTE INSTRUCȚIUNI PENTRU CÂNTARUL CU BANDĂ CU APARAT DWC-4

#### **A TARARE**

Cântarul trebuie tarat zilnic. Tararea trebuie efectuată pe cât posibil în timpul

unei pauze de producție și nu la începutul lucrului, când banda de transport este încă rigidă.

Când se face tararea, banda de transport trebuie să ruleze goală. Dacă, în timpul operației de tarare, apare un transportul de material, operația de tarare trebuie repetată!

Operația de tarare se pornește cu tasta <>0<>.

Operația se desfășoară în mod complet automat. Când este afișat din nou ecranul de lucru, operația de tarare este terminată.

# B TEST

Pentru verificarea cântarului se utilizează instalația de testare.

În caz de dubiu, reglarea corectă a cântarului se stabileşte numai printr-un control de material!

TESTUL se pornește cu tasta <TEST>.

După apăsarea tastei TEST apare opțiunea de selecție.

### 1. Test de material

Din opțiunea de selecție se pornește testul de material cu tasta <+>.

Testul de material blochează automat contoarele "A" şi "B" şi eventual celelalte contoare suplimentare disponibile.

În timpul testului de material, pe ecran se înregistrează cantitatea de material transportată cu o rezoluție de 10 ori mai mare decât cea utilizată în mod normal.

După ce cantitatea de test a fost transportată, se compară rezultatul cu greutatea efectivă a cantității de test. Dacă din această comparație rezultă o diferență prea mare şi în cazul în care cantitatea este mai mare decât 100 de unități de contorizare, atunci cântarul poate fi calibrat automat.

Apăsați tasta <MODE>. Apare mesajul "NACHWIEGUNG" [Corectare cântărire]. Cantitatea afișată poate fi modificată la greutatea efectivă a cantității de test. Aceasta se poate realiza cu (tasta cu săgeți duble), (+) și (-).

Dacă, după aceasta, se apasă tasta ENTER, cântarul se calibrează automat!

## 2. Test cu greutate etalon (numai dacă este disponibilă o greutate etalon)

Testul cu greutate etalon pornește de la opțiunea de selecție, prin amplasarea greutății etalon. În cazul în care cântarul

nu este gol, apare mesajul "WAAGE ENTLEEREN" [Goliți cântarul]; în caz contrar, apare mesajul "PGW AUFLEGEN" [Puneți greutatea etalon].

După ce a fost amplasată greutatea etalon, testul cu aceasta se efectuează în mod automat.

Dacă testul nu afișează numărul 1000, se poate face o corecție cu tasta <+>.

#### **C RESETAREA CONTOARELOR**

Resetarea contoarelor este posibilă doar în ecranul "Zaehler" [Contoare].

- Apăsați tasta < MODE >
- 2. Apăsati tasta <PFEIL> [Săgeată]
- 3. Apasati fasta < Enter>

Contor "B": Tasta <->

leşirea din ecranul "Zaehler". Apăsați tasta <MODE> de 2 ori.