
Gamme Opératoire **Trieur**

GOHP

Constructeur : FIVES Type: Geni Belt MD-W800

Référence : HP_TRI_FIV_501 Vérification du groupe d'entrainement moteur



Historique des versions

Version	Date	Rédacteur	Valideur(s)	Modification(s)
VO	01/10/2021	Sofiene Mekki	Sofiene Mekki	Rédaction complète

Périodicité

Type préventif	Mesure	MO	Durée	Référentiel	Rapport
Périodique	Trimestrielle	1	01h00		
Systématique	X	X	X	X	Х
Conditionnel	Χ	Χ	Х	Х	Х

EquipementProductionArrêt: ouiDégradé: nonArrêt: ouiDégradé: non

Gamme Opératoire **Trieur**



008W-C
,

Référence : HP_TRI_FIV_501 Vérification du groupe d'entrainement moteur

⊣ Moyens d'exécution et pièces de rechange

Outillage / Accessoires	Pièces de rechange
PIR	Courroie crantée
Outillage standard	Roue d'entrainement Adiprène
Clé dynamométrique fond d'échelle de 200mm	Poulie
Pied à coulisse / Fréquencemètre	Ressort
	Moteur

Documents liés

Titre du document	Référence
Vérification des courroies supérieures et inférieures	SEQ0003DRPL-01

Recommandations particulières/Informations

ATTENTION: Cette gamme ne concerne qu'un groupe entrainement moteur

→ Règles de sécurité

Le PORT des EPI adaptés est OBLIGATOIRE









Vêtements de travail

Chaussures de sécurité

Gants anti-coupure

Casquette coquée

Risques liés à l'intervention



Risque Electrique



Chute de hauteur



Risque d'entrainement



Risque d'écrasement engrenage



Ecrasement

Gamme Opératoire
Trieur

Constructeur : FIVES

Type: Geni Belt MD-W800

Référence : HP_TRI_FIV_501


Vérification du groupe d'entrainement moteur

Etape 1 : Contrôle auditifs et visuels

- a. Démarrer le trieur.
- b. Contrôler l'absence de bruit suspect au niveau du groupe d'entrainement.
- c. Arrêter le trieur et noter les bruits constatés.


Étape 2: Accès zone maintenance

a. Basculer le sélecteur du mode de fonctionnement en mode maintenance sur l'armoire principale du trieur bas et/ou haut



Étape 3 : Entrainement

a. Consigner l'armoire électrique du groupe d'entrainement



- b. Déposer le carter sous-face.
- c. Contrôler l'état des poulies de transmissions et des courroies.
- d. Vérifier l'état général des roues Adipréne. (Prévoir un remplacement des roues adipréne si leurs diamètres sont inférieurs à 108 mm).
- e. Contrôler le couple de serrage de l'arbre de la roue et de l'arbre de transmission intermédiaire et s'assurer que le réglage est correct.




Gamme Opératoire **Trieur**

GOHP

Constructeur : FIVES Type: Geni Belt MD-W800

Référence : HP_TRI_FIV_501 Vérification du groupe d'entrainement moteur



Étape 3 : Vérification des courroies de transmission supérieures et inférieures

- a. Vérifier l'état général des courroies : propreté et collage de la jonction
- b. Contrôler que la tension des courroies de transmission est correcte suivant les valeurs indiquées ci-dessous à l'aide d'un fréquencemètre :

Rappel	
Mappe	•

	Nouvelle courroie	Après 20h
Courroie inférieure	100÷107 Hz	82÷105 Hz
Courroie supérieure	140÷150 Hz	117÷145 Hz

Étape 4 : Ressort et groupe amortisseur

- a. Contrôler visuellement l'état et le serrage du ressort.
- b. Vérifier l'état d'usure de l'amortisseur.

Conseil : S'assurer que l'épaisseur des amortisseurs est >13mm, sinon, les remplacer.


c. Vérifier que l'écartement de l'amortisseur est de l'ordre de 139mm

Gamme Opératoire **Trieur**

GOHP

Constructeur : FIVES Type: Geni Belt MD-W800

Référence : HP_TRI_FIV_501 Vérification du groupe d'entrainement moteur



Étape 5 : Nettoyage

- a. Nettoyer les roues adipréne avec un chiffon doux
- b. Dépoussiérer à l'aide d'une soufflette à air comprimé.
- c. Remonter le carter sous-face
- d. Déconsigner le groupe d'entrainement.

Étape 6 : Contrôles de fin

- a. Remettre en production le trieur et contrôler son bon fonctionnement, l'absence de bruit, de vibrations.
- b. Saisir l'intervention en GMAO et planifier une action corrective pour les défauts constatés.