: LM-8ST, ETC.

变更番号 E. C. N. № : EA5957

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル: KNOB 及び CAP嵌合不具合対策

TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変

RELATED E. C. N.

設変記事: KNOB 及び CAP嵌合不具合対策 CONTENTS [変更内容]

- 1) KNOBの部品図の穴径の寸法を、実測値 (1.24~1.31) が入る範囲で 狭める図面訂正する。 旧)★1.2 +0.24/0) → 新)★1.2 +0.13/+0.02 (図面訂正のみ) 図面訂正のみなので,品番Rev.は-00Bのままとします。
- 2)CAPの1箇所のBOSSを細める金型変更を行う。 旧)★1.37±0.02 → 新)★1.18±0.02 (金型変更指示はDTAから指示すること。)

また、もう一方のBOSSは、実測値(1.44~1.58)が入る範囲で、 細める図面訂正する。 旧)★1.5+0.28/-0.05 → 新)★1.5+0.1/-0.07

金型変更なので、品番Rev.は-00E に UPします。 *本部品は、Arts製品(SERIES 102i / SERIES 208i)でも使用するが 同様に、旧品消化後、-00E品を使用下さい。

[変更理由] KNOB 及び CAP篏合不具合対策の為。 [実施] 旧部品消化後、自然切替 [環境data] 要

译: 部品组装配合不具合对策。部品尺寸变更及公差修正。详细如下: 1、M03038600B KNOB, ROTARY US2K G部品的尺寸公差修正,品号版本不变。 2、M03038700D CAP, ROTARY US2K G部品的尺寸变更。 旧)★1.37±0.02 → 新)★1.18±0.02 品号版本由00D变为00E 旧部品消化后、自然切换

関連図面 RELATED DRAWINGS : M03038600, M03038700

: 2019/07/16

: 3620 sato taku

PERSON IN CHARGE

依頼元 : 開発1部機構開発課 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : PRODUCTIVITY

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required Sマニュアル訂正 : NOT required

CHG. IN SÉRV. MANUAL

取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 CHG. IN BROCHURE : NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 1

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : LM-8ST, MH-8, RC-HS20PD RC-HS32PD, SERIES 8P DYNA

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

2019/07/16

変更番号 : EA5957 E.C.N.№ (ステータス : Fixed STATUS

: KNOB 及び CAP嵌合不具合対策

		親品目 : Y00485200A MATERIAL (1)	CHASSIS SECT,	MH-8 (G)										
		旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
1-	1	M03038700D & CAP, ROTARY	US2K G	10.000	,	M03038700E	CAP, ROTARY US2K G	10.000	T	0590	C*	3	5	3
		親品目 : Y00490800A MATERIAL (2)	CHASSIS SECT,											
		旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
2-	1	M03038700D & CAP, ROTARY	US2K G	60. 000	7	M03038700E	CAP, ROTARY US2K G	60.000	+	0560	C*	3	5	3
		親品目 : Y00495200A MATERIAL (3)	CHASSIS SECT,											
		旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3-	1	M03038700D & CAP, ROTARY	US2K G	2. 000	'	M03038700E	CAP, ROTARY US2K G	2.000	'	0600	D*	3	5	3
		親品目 : Y00529600A MATERIAL (4)	CHASSIS SECT,			I			取					
		旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM		#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4-	1	M03038700D & CAP, ROTARY	US2K G	1. 000		M03038700E	CAP, ROTARY US2K G	1.000	·	2090	D*	3	5	3
		親品目 : Y00872200A MATERIAL (5)	CHASSIS SECT,			ı			The (11) HIII					
		日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP			#4 PART
5-	1	M03038700D & CAP, ROTARY	US2K G	16.000	'	M03038700E	CAP, ROTARY US2K G	16.000	,	0430	D*	3	5	3

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

設変会議日: DATE 機種: LM-8ST, MH-8, RC-HS20PD PRODUCTS RC-HS32PD, SERIES 8P DYNA : EA5957 2019/07/16

変更番号 : EA5957 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS タイトル : KNOB 及び CAP嵌合不具合対策

TITLE

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS) BYTE B \rightarrow

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 有り EXIST
2 優先 PREFERENTIAL
3 無し NOT EXIST
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC 3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 5 新規発注 NEW ORDER NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE