設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: SERIES 8P DYNA

変更番号 E. C. N. № : EA5988

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : WINDOW両面TAPE変更 TITLE 同期設変 : ---

SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 RELATED E. C. N.

設変記事: WINDOW両面TAPE変更 CONTENTS

SERIES 8p DynaでFPP時に発生した以下不具合対策の為、両面TAPEの種類、貼付位置を変更する。 品番:M04051500A → M04051500B 品名:WINDOW, SERIES 8PD

【変更理由#内容】 主にESCの反りが原因で、FRONT PANELとWINDOWとの間に隙間が生じてしまう。 ESCに沿ってWINDOWを貼り付けてしまうと、隙間が生じてしまう為、 WINDOW両側にだけも0.4mmの両面TAPEを使用し、ESCに貼り付け。 WINDOW中央部は空間が出来てしまう為、FPP時同様の MO3754500A_SHEET, HM 60X2XT05 GのSHEETを上下に2pcs. 引き続き使用する事で、 隙間対策とする。

【コスト】 単価:0.2RMB上昇 金型修正費:無し

【在庫処理】 在庫328pcs. (19/8/6現在)についてはFPP時同様の対応 (2種SHEET、2pcs. ずつ使用)で生産してください。 在庫消化後は「変更理由#内容」のSHEET2pcs.で生産してください。 ※新#旧品で上記のように対応が変化するため、LOT切り替えする事

【余り在庫処理】 9月生産(150台)と10月生産(100台)後に00Aの余り在庫が78pcs. 出るが、 こちらはすべて廃棄する事(522.6RMB分)。

译: FPP不具合对策,镜片M04051500A → M04051500B WINDOW ES 8P双面胶变更 具体请看图面。品号版本由00A变为00B

旧品按现状方法消化

関連図面 RELATED DRAWINGS : A1:M04051500

設変会議日 : 2019/08/27

: 3620 kohei, tomikawa

PAGE:

PERSON IN CHARGE

依頼元 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) REASON(MAIN) : ERROR OTHERS

変更理由(従)

REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : Increase

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費 6.90 / 1PCS (5)

COST FOR DIE

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: SERIES 8P DYNA

変更番号 E. C. N. № 設変会議日: : EA5988 2019/08/27

DATE タイトル (ステータス : Fixed STATUS : WINDOW両面TAPE変更

親品目: Y00872200A MATERIAL: (1) CHASSIS SECT, SERIES 8PD

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT QUANTITY POINT COMPONENT QUANTITY POINT 0001 1.000 1.000 $\begin{array}{ccc} & 1.000 \\ 0001 & 1.000 \end{array}$ 1- 1 M04051500A & WINDOW, SERIES 8PD M04051500B WINDOW, SERIES 8PD D* 3 5 0440 ESC ESC

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS

BYTE B → Č ← D 無 NOT COMPATIBLE

WIP (WORK IN PROCESS)

PAGE:

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE