1. How to find COM port VID PID SID

Serial port 属性→详细信息→硬件 ID→值

1). 如下图 USB to RS232, only have VID and PID, no SID, VID=Vender ID=0403, PID=Product ID=6001



2). 如下图 USB diagnostics 9091 port, will have VID and PID and SID, SID=Sub ID=0404



- 2. VIDPIDSID_COM_SET.bat and VIDPID_COM_SET.bat and 用法
 - 1) VIDPIDSID COM SET.bat:

用于解决,当同一 PC 同时存在多个相同 VIDPID 但不同 SID 时,COM port number 会一直累加,导致 COM port number 无法固定的问题。

用法: 分别用上述 1 的方法找出 VIDPIDSID, 在 call :SetCOM 分别后面写入 VIDPIDSID

- a. 举例说明 Rhino Cradle COM port number 变化情况:
- a). CO7 FW 的时候,BootStrap 指令后的 VIDPIDSID 为 05E017010003
- b). Power ON 时,VIDPIDSID 又变为 05E017010000
- C). 刷成其他 FW 时,BootStrap 指令后的 VIDPIDSID 又变为 05E017010002
- d). 换 Rhino Terminal 时,Power ON 时 VIDPIDSID 会是 05E017010002 和 C)重复,但它必需设成 COM6 用来区分 Rhino Cradle 的 COM4.

运行如下程式后,只要手动设定 Rhino Cradle 为 COM4,Rhino Terminal 为 COM6, COM prot number 就永远不会累加并相互影响了。

且可以防止 PC 因为 COM port number 不断累加导致 PC 设备记录不断增加,最终导致当机

b. 举例说明 CT60 Android USB COM port 累加:

这个就相对简单一点, call:SetCOM 05C690910404,可以用来防止 CT60 COM port number 累加,防止当机。

2) VIDPID_COM_SET.bat:

用于解决,同一 COM cable 换插不同 PC USB port 导致 COM port number 变化的问题,如果是同一 PC 插多个同一类型的 COM cable,COM port number 会一模一样,无法区分。

```
@echo off
REM Version2.0 20171208: Optimize for usbflags reg, because it only support serial number less of
rem for USB_TO_RS232_Board_V20
call :SetCOM 04036001
```