



Asbest

Allgemein

Asbestfasern bzw. Asbestfasern Asbesthaltiger Staub können Krebs erzeugen!



Signalwort: Gefahr

Gefahren für Mensch und Umwelt

Bei mechanischer Bearbeitung von asbesthaltigen Materialien (auch sog. festgebundenen Asbestzementprodukte), z.B. beim Zerschlagen, Anbohren, Abreiben, Abstrahlen und dergleichen entsteht asbesthaltiger Staub, der beim Einatmen zu ernstesten Gesundheitsschäden wie Asbestose oder Krebserkrankungen führen kann. Bei schwach gebundenen Asbestprodukten kann schon bei geringer Beanspruchung schon eine hohe Konzentration an Asbestfasern freigesetzt werden. Asbesthaltiger Staub bzw. Asbestfasern sind kaum sichtbar und können lang in der Luft schweben (Schwebstaub). Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege, Augen, Haut und Verdauungsorgane reizen. Vorübergehende Beschwerden (Husten, Juckreiz) möglich. Asbest kann Krebs erzeugen!

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

ALLGEMEIN GILT: Ausgebaute Asbest-Produktreste z.B. Asbest- Isolierungen, Asbestzementplatten sowie kontaminierte Kleinteile und Befestigungen nicht wiederverwenden. Arbeits-/Sanierungsgebiete von anderen Arbeitsbereichen abgrenzen. Kennzeichnung durch Hinweisschild: "Zutritt verboten, Asbestfasern!" Bei der Arbeit Schutzanzug und Partikelfiltermaske tragen. Bei Arbeitsunterbrechungen/Pausen Hände immer gründlich reinigen. Schutzanzug und Atemschutzgerät im Freien ablegen, nach Schichtende im vorgesehenen Abfallbehälter sammeln. Staubentwicklung vermeiden! Bei Stäuben nur mit Absaugung arbeiten! Nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse H (zusätzliche Anforderungen für Deutschland) verwenden. Während der Arbeiten die Funktion und Absaugleistung überprüfen. Verstopfungen im Ansaugschlauch sofort beseitigen. Material nicht werfen. Verschleppen der Stäube vermeiden. Arbeitsplatz sauber halten. Regelmäßig reinigen durch Aufsaugen oder feuchtes Aufwischen. Asbest-Produktreste/- Abfälle während der Bearbeitung anfeuchten und nass halten. Asbest- Abfälle wie Bruchstücke, kontaminierte Kleinteile, kontaminiertes Material, Produktreste, Staubsaugerinhalt sofort zur Entsorgung sammeln. Nach Beendigung der Arbeiten nochmal alle Oberflächen feucht reinigen oder absaugen. Asbesthaltiges Wasser aus dem Schwarzbereich nicht ungefiltert in die Kanalisation einleiten. Einwegschutzanzüge nach Schichtende im vorgesehenen Abfallbehälter sammeln. Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Nach Arbeitsende freiliegende Hautpartien mit Wasser und Seife gründlich reinigen. Arbeitsmedizinische Vorsorge beachten! Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Im Arbeitsbereich keine Lebensmittel aufbewahren, nicht essen, trinken, schnupfen, rauchen!

Augenschutz: Bei Überkopparbeiten Schutzbrille tragen.

Handschutz: Handschutz wird empfohlen! Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert.

Atemschutz: Immer Atemschutz tragen. [Ab Asbestfaserkonzentrationen von 10.000 Fasern/m³ - 100.000 Fasern/m³](#)

Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 (Arbeiten geringen Umfangs [Ab Asbestfaserkonzentrationen von 100.000 Fasern/m³ - 300.000 Fasern/m³](#)

Partikelfiltrierende Halbmaske FFP3 (Arbeiten geringen Umfangs) Empfohlen wird die Verwendung von Vollmaske TM2P mit Gebläseunterstützung [Ab Asbestfaserkonzentrationen über 300.000 Fasern/m³](#)

Vollmaske mit Gebläseunterstützung TM3P ggf. mit (Atemluftanwärmung) . [Ab](#)

[Asbestfaserkonzentrationen von größer 4.000.000 Fasern/m³](#)

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät.

Körperschutz: mindestens (Atemungsaktiven Einweg- oder Mehrwegschutzanzug (Typ 5)) oder Typ 6, Kategorie III tragen. bei Auftreten von Feuchtigkeit und Sprühnebel Einweg-Chemikalienschutzanzug (Typ 4) tragen. Empfohlen wird die Verwendung von Atemschutz TM2P mit Gebläseunterstützung

Verhalten im Gefahrenfall

Bei der Schadensbeseitigung persönliche Schutzausrüstung tragen. Störungen an Einrichtungen zur Stauberfassung bzw. Staubbeseitigung unverzüglich dem Vorgesetzten melden. Beschädigte Abdichtungen sind dem Aufsichtsführenden schnellstmöglich zu melden und - zumindest provisorisch - sofort abzudichten. Verunreinigte Flächen und Arbeitsgeräte sofort reinigen!

Zuständiger Arzt:

Unfalltelefon:



Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.

Ersthelfer/Sanitäter auf Asbestgefährdung hinweisen. Unbefugte fernhalten.

Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen!

Nach Hautkontakt: Neben der üblichen Hautreinigung mit Wasser und Seife sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Ersthelfer:



Sachgerechte Entsorgung

Asbestzementabfälle weder werfen noch schütten, zerkleinern oder schreddern. Nicht in Mülltonne oder Bauschutt werfen. Asbest- Abfälle wie Asbestzementplatten, kontaminierte Kleinteile, kontaminiertes Material (Befestigungen, Wischlappen, sowie Schutzkleidung) und Staubsaugerinhalte direkt am Entstehungsort in PE-Säcke oder Big-Bags sammeln und verpacken. Produktreste / Abfälle ggf. befeuchten. Vor dem Schließen der Big-Bags obere Lage satt mit Staubbindemittel besprühen. Beim Verschließen die enthaltene Luft nicht herausdrücken. Abfallsack mit Aufkleber kennzeichnen: "Achtung, enthält Asbest!". Staub aus Staubsaugern nicht umfüllen, sondern gemäß Bedienungsanleitung des Gerätes staubfrei entsorgen. Transport und Beseitigung des Abfalls erfolgen durch zertifizierten Entsorgungsbetrieb. Abfälle nicht vermischen.



ARBEITSPLAN



Projekt:

Aufsichtsführende und Ersthelfer:

Ausführungszeitraum:

Entfernen von asbesthaltigen Fußbodenbelägen (sog. Flexplatten) und asbesthaltigen Kleber als Maßnahmen geringer Exposition nach BGI 664.

Herrichten des Arbeitsbereiches

- Sichern des Arbeitsbereiches durch Warnschilder und Absperrungen.
- Anschluss eines Industriestaubsaugers mit H-Filter. Abluftführung ins Freie.
- Folienschleuse als Zugang errichten.

Demontearbeiten im Arbeitsbereich

Nachfolgend aufgeführte Arbeiten werden unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und mit persönlicher Schutzausrüstung (Einwegschutanzug, Gummistiefel, Handschuhe und Halbmaske P-3 Filter) durchgeführt.

- Boden abschnittsweise befeuchten.
- Asbestfußbodenbelag vorsichtig mittels großem Spachtel weitestgehend zerstörungsfrei lösen, bei ständiger Befeuchtung abheben, mit Restfaserbindemittel besprühen und zweifach in gekennzeichnete PE-Säcke verpacken.
- Entfernen der Klebermassen im behördlich genehmigten emissionsarmen RESORG-Schleifverfahren.

Reinigungsarbeiten und Restfaserbindung

- Absaugen sämtlicher Oberflächen mittels Industriesauger (H-Filter) und Restfaserbindung auf allen sanierten Bodenflächen.

Abfallbehandlung

- Die Bodenbeläge und gebundenen Kleberreste ordnungsgemäß verpacken, kennzeichnen, in Big-Bags eingelagern und im Begleitscheinverfahren nach den Anforderungen der Deponie entsorgen.