



## Best practiceโครงการ Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)

#### เรื่อง แก้ไขการออกแบบแนวเชื่อมที่ไม่ได้มาตรฐาน

• ความเป็นมา: ในการก่อสร้างเตา RTO ที่จะนำมาใช้งานที่โรงแยกก๊าซ หน่วยที่ 5 มีการแบ่งเตาในระหว่างการก่อสร้างออกเป็น 4 Section คือ Top/Middle/Bottom/Channal เพื่อสะดวกในการขนย้ายและติดตั้ง ในระหว่างการ ก่อสร้าง Bottom Section ตรวจพบแนวเชื่อมด้านข้าง 2 ด้าน (ตามรูปที่ 1 มองจากด้านข้าง และ รูปที่ 2 มองจากด้านหน้า ตามวงกลมสีแดง) ไม่สามารถทำการประกอบ/เชื่อม ตามที่ผู้ออกแบบได้ทำการออกแบบไว้ได้ เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ในการเชื่อมมีขนาดเล็ก ตามรูปที่ 3 และ รูปที่ 4







## Best practiceโครงการ Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)



ด้านบ


รูป ที่ 4

ภาพขยายด้านข้างและด้านบนจุด ที่เจอประเด็น

• รายละเอียด : ตามลักษณะชิ้นงานเป็น stainless steel ใช้กระบวนการเชื่อม TIG ออกแบบเป็น Butt weld joint (ดังรูปที่ 1) ซึ่งต้องทำการเชื่อมเป็น ลักษณะ Root pass ทางด้านบนโดยต้องมี Backing Gas ระหว่างเชื่อมทาง ด้านล่าง แต่ด้วยลักษณะของงานไม่สามารถทำ Backing Gas ระหว่างการ เชื่อมได้เนื่องจากรูปร่างของชิ้นงานที่ออกแบบมามีพื้นที่แคบ (ดังรูปที่ 1,2,3,4) ซึ่งการเชื่อมโดยไม่มี Backing Gas จะส่งผลให้แนวเชื่อม Root เกิดปฏิกิริยา กับออกซิเจน (Oxidizing) ซึ่งมีผลให้แนวเชื่อมมีโอกาสเกิดความไม่สมบูรณ์ เช่น surface oxidation, incomplete joint penetration, incomplete fusion เป็นต้น (ดังรูปที่ 5,6) และยังอาจทำให้เกิดความเสียหายของแนวเชื่อม หากนำไปใช้งานจริง



# Best practiceโครงการ Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)





รูปที่ 1 แบบแนว

รูปที่ 2



# Best practiceโครงการ Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)

PTT





รูปที่ 3

รูปที่ 4



รูปภาพ ที่ 5




รูปภาพ ที่ 6



## Best practiceโครงการ Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)

<u>แนวทางแก้ไข</u>: เนื่องจากตามลักษณะงาน การแก้ไขแนวเชื่อมทำได้ยากและ ลำบาก รวมถึงต้องจัดทำ Procedure งานเชื่อมและทดสอบใหม่ จึงได้ทำการ ออกแบบแนวเชื่อมรับแรงใหม่ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ของงานเชื่อม จึงได้ ปรับลักษณะของแนวเชื่อมให้เป็นแบบ Fillet joint ซึ่งการเชื่อมแบบนี้ไม่ จำเป็นต้องใช้ Backing Gas ในระหว่างเชื่อม Root pass แต่ใช้ backing Material แทน( ดังรูปภาพที่ 7,8) จึงสามารถทำการเชื่อมได้อย่างสมบูรณ์ และไม่ เกิด defect ในแนวเชื่อม





รูปภาพ หี่ 8

#### <u>สรุปผลจากการแก้ไข</u> :

- 1.สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วเนื่องจากไม่ต้องจัดทำ Procedure งานเชื่อม และทดสอบใหม่
- 2.ได้แนวเชื่อมที่ได้มาตรฐานและไม่เกิด defect จากการเชื่อม
- 3. สามารถใช้เป็น Practice สำหรับงานเชื่อมในลักษณะเดียวกันได้