Experience with Soil Nails for Failed Slope Due to Heavy Rainfall in GSP 4

สมาชิกการจัดการความรู้ Best Practice หน่วยงาน....วบ.ยขก.........



คุณสารศิลป์ พิมสาร



คุณนที่ นาคทอง



คุณชนกวรรณ เรื่องศรี

- 1 วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ที่ท้าทายและชัดเจนต่อการพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน
 - ✓ PTT Group Vision

"Becoming Thai Premier

Multinational Energy Company"







🗹 วิสัยทัศน์หน่วยธุรกิจหรือสายงานที่ท่านสังกัด

To Be World-class Gas Separation Plant in 2017

2. การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice



2 การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice



รายผลกระทบจากอุทกภัยต่อ โรงแยกก๊าชธรรมชาติขนอม

ปัญหาดินและหินบริเวณแนวภูเขาพังทลายเข้ามาทับถมในพื้นที่ กระบวนการผลิต

สภาพของปัญหา จากการที่มีปริมาณน้ำฝนจำนวนมากตกมายังแนวสันเขารอบโรงแยกก๊าซฯขนอมทำให้ชั้นคินมีการอิ่มตัว ของน้ำฝนส่งผลให้กำลังรับแรงเฉือนลดลงจึงเกิดการสไลค์พังทลายของชั้นคินและก้อนหินจากสันเขาลงมาทับถมในเขตพื้นที่ กระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซฯขนอมจำนวน 3 จุดระยะแนวประมาณ 10 เมตร นอกจากนี้จากการ สไลค์ของหน้าคินทำให้เกิด ปัญหาความไม่มั่นคงของหินตามแนวสันเขาเนื่องจากคินที่ยึดได้ไหลลงซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดหินพังทลายได้

สภาพการพังทลายของดินและหินเข้ามาทับถมในพื้นที่กระบวนการ ผลิต







รายผลกระทบจากอุทกภัยต่อ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม



ปัญหาดินและหินบริเวณแนวภูเขาพังทลายเข้ามาทับถมในพื้นที่ กระบวนการผลิต

แนวทางแก้ไข จัดทำระบบกันการพังทลายของชั้นดินและหินตลอดแนวพังทลาย

- 1.ทำการเจาะ ใหลเขาตามแนวลาคเพื่อฝังเหล็กยึด (Soil Neil) เพื่อเพิ่มการรับแรงเฉือนของชั้นดินและเพิ่มระบบรางระบายน้ำฝนเพื่อลดปัญหา การอุ้มน้ำของชั้นดิน
- 2.จัดทำกำแพง Concrete กันดินพังทลายเข้าสู้ Process Area และ กำแพง Concrete เพื่อป้องกันหินตกจากภูเขา บริเวณ LPG Sphere
- 3.ปรับปรุงระบบรางระบายน้ำฝนภายในกระบวนการผลิต,เพิ่มรางระบาย by pass ลงสู่ทะเล
- 4. ทำการฉีด Concrete ผิวหน้าชั้นดินสำหรับ Slope ชั้นล่างและใช้ตาข่าย Galvanize คลุมผิวหน้าชั้นดินสำหรับ Slope ชั้นบน เพื่อยึดหน้าดินป้องกันการไถล

รูปแบบแสดงระบบการป้องกันดินและหิน
บริเวณแนวภูเขาพังทลาย

SOIL
NATL

GALV

วางระบาย


เขา

CONCRET
E ฉาบผิว

แนว SLOPE สัน
เขา

PROCESS
AREA

แบบเบื้องต้นแนวกำแพงคอนครีตที่สร้างเพื่อ ป้องกันหินจากภูเขาบริเวณ LPG sphere



รายงานผลกระทบจากอุทกภัยต่อ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม






ปัญหาดินและหินบริเวณแนวภูเขาพังทลายเข้ามาทับถมในพื้นที่ กระบวนการผลิต


<u>งบประมาณในการปรับปรุง</u> วงเงินที่ขอ 3.7 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น

- ค่าที่ปรึกษาและงาน Detail Design ระบบกันการพังทลายและกำแพงกันหินจำนวน 1 งาน	วงเงิน	200,000	บาท
- ค่าก่อสร้าง Soil Nail เพิ่มความแข็งแรงชั้นดินที่ระดับผาสูง 0-14 เมตรระยะ 100 เมตร (20,000 บาท/m)	วงเงิน	2,000,000	บาท
- ค่าก่อสร้าง Concrete Facing ป้องกันผิวหน้าดินที่ระดับผาสูง 0-7 เมตรระยะ 100 เมตร (12,000 บาท/m)	วงเงิน	1,200,000	บาท
- ค่าก่อสร้างตาข่าย Galvanize ป้องกันผิวหน้าดินที่ระดับผาสูง 7-14 เมตรระยะ 100 เมตร (3,000 บาท/m)	วงเงิน	300,000	บาท
	รวมวงเงิน	3,700,000	บาท




<u>การแก้ไขการพังทลายของชั้นดินและหินแนวภูเขา</u>





<u>การแก้ไข</u>


- 1. ติดตั้งระบบ Soil Nailู เพิ่มเสถียรภาพชั้นดินไหล่เขา
- 2. Shot Crete และติดตั้ง Rock Netting ป้องกันการ slide ของ ผิวหน้าดิน
- 3. วางระบบระบายน้ำแนวไหล่เขา
- 4. ติดตั้งแนว Rock Fence หินถล่มแนว LPG Tank Farm






<u>การแก้ไขปัญหา Soil stability ของ โรงแยกก๊าซขนอม</u>

แนวทางแก้ไข จัดทำระบบ Soil Nail เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของชั้นดินและหินตลอดแนว พังทลาย พร้อมระบบระบายน้ำ







<u>การแก้ไขปัญหา Soil stability ของ โรงแยกก๊าชขนอม</u>

Nail Steel bar











<u>การแก้ไขปัญหา Soil stability ของ โรงแยกก๊าซขนอม</u>

Site Prepare







3

<u>การแก้ไขปัญหา Soil stability ของ โรงแยกก๊าซขนอม</u>









<u>การแก้ไขปัญหา Soil stability ของ โรงแยกก๊าซขนอม</u>






3

<u>การแก้ไขปัญหา Soil stability ของ โรงแยกก๊าซขนอม</u>







3

<u>การแก้ไขปัญหา Soil stability ของ โรงแยกก๊าชขนอม</u>

Drain System









3

<u>การแก้ไขปัญหา Soil stability ของ โรงแยกก๊าชขนอม</u>











<u>การแก้ไขปัญหา Soil stability ของ โรงแยกก๊าซขนอม</u>



3 การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice



🗖 การนำ Best Practices ที่ได้ผลลัพธ์ดี ไปเผยแพร่

ชื่อ Best practice	สถานที่ share	กลุ่มผู้เข้าร่วมรับการ Share	วันที่
การแก้ไขปัญหาดินและหินบริเวณแนวภูเขา พังทลายเข้ามาทับถมในพื้นที่กระบวนการ ผลิต	ห้องประชุม คท.วบ.	พนักงานส่วน คท.วบ	10 มี.ค. 58
	ห้องประชุม ยขก.	พนักงาน Operator	15 ก.ค. 58



สรุปการดำเนินงานและ Share ในหน่วยงาน



Share ความรู้ในการแก้ไขให้กับ Operator

การรายงานและการติดตามความก้าวหน้าจากผู้บริหาร

18th SOUTHEAST ASIAN GEOTECHNICAL CONFERENCE (18SEAGC) CUM INAUGURAL AGSSEA CONFERENCE (1AGSSEA)

SINGAPORE • 29 - 31 MAY 2013

Home

Copyright

Editorial

Committees

Keynotes

Table of Contents

Author Index

Search

Help

doi: 10.3850/978-981-07-4948-4_177

Experience with Soil Nails for Failed Slope Due to Heavy Rainfall in Southern Thailand

P. Promputthangkoon¹, P. Inkoom² and N. Nakthong³

¹Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thailand.

panu_pptk@hotmail.com


²International Engineering Consultants, Thailand.

pratuang@iec-thailand.com

3Khanom Gas Separation Plant, PTT Plc., Thailand. nathi.n@pttplc.com

ABSTRACT

During the end of March 2011, Khanom Gas Separation Plant (Khanom GSP), the largest GSP in the South of Thailand erected close to very-steep man-made slopes, was hit by an unusually extreme rainfall. This resulted in the failure of the slope prompting the authorities to investigate. It was found that the plant was in danger due to probably further slides. After investigating the site, conducting both field and laboratory tests, and analysing the data obtained, the countermeasures such as (1) soil nails and rock bolts with shotcrete, (2) horizontal drains and weep holes, (3) wire mesh and anchors, (4) shear key at toe slope, and (5) drainage improvement were employed. The soil nails, a principal measure for this project, were designed to have a diameter and length of 100 mm and 6 m, respectively; the spacing was 1.5 m, both horizontally and vertically. The ultimate pull-out resistance estimated from the geological properties was 147 kN. A total of 152 soil nails was successfully installed within a short period. To ensure that they can prevent further slides, four pull-out tests were conducted on production nails. The maximum pull-out force applied for testing was 80% of the ultimate pull-out resistance. The test results showed that the maximum displacement is just 2.6924 mm, suggesting that the soil nails would prevent further slides.



Executative

ไรและทั่งสระบบที่ข่อมะเ เกินใน เปลา, จังโด (แก่งหม) 123 คมุ่ 8 ณ คิดวิธี แก้สเน็สน n ขนอน แมงเพรียวแบบแบบเ

1 Server 2155

ก็ณะ ชายในสมาให้โดยให้เกิดให้เกิดสามารถเกิดสาม

gue dress aprobability

and fearment of a local contract the

untidentification on the second of the secon

ii unra diugiani; seriendere lulchimmedide

in sembarilos firefic

September Singmenting Complete

25 นายเหลืานายกลา ใจและที่กระบบเขาสิงและเปรียก ล่อง. ยังให (แต่ายน)

ให้ได้รับการตัวเกี่ยวและเหมือนานประชุมวิชาการ (HA buduse Assa Gomentessi Dedinion (1986AGC) van busqued ADINIA Gedomo-HADINIA) ซึ่งให้เป็นสายสิทธิไปที่โด รากว่าเกิดที่ 35 - 31 พระการเบ356

February Statement

จองสอบรอดิเดีย

(consider constit)

Lissand recoversives as Tembril o 2000 4440 Tempro a 2000 3440, a 2000 4440

Thank You