





DRY OUT MANAGEMENT FOR TURNAROUND

Turnaround Management Division




โครงสายบังคับบัญชา



Our Business


















Target Deployment : Initiatives 2014						
Objectives	Target	KAI	KPI			
		Shutdown Execution : ESP GSP6 GSP5	Delay 0 hr/ No Accident			
		Decrease Planed S/D Loss	125.77 MB			
		Turnaround Risk Assessment Standard (Phase I)	Complete 100%			
Enhance Plant		Turnaround Standard Work List	Complete 100%			
Capability,	Reduce Plant	Management of Shutdown & Start Up	Complete 100%			
Reliability and	planned Downtime	CPM Standard	ESP, GSP=5 Complete 100%			
Quality	Downline	Standardizing of Turnaround Plant Isolation & Hand Over	Complete 100%			
		TA Contractor's Human Capital development & Strictly Control	Complete			
		Zero totally Rework after hand over to Operation	Totally Re-work = 0 job			
		Minimize substandard during TA Execution	< 30			
		Complete Backlog	100%			
	Cost Reduction &Reduce Opportunity Loss					
Cost Optimization		TA Costing Standard	Complete 100%			
		Find Out new Performance Contractor	3 Companies			
Green & Ecological	Reduce CO2	Green Food Package	Complete 100 %			
System	Emission	Green Turnaround 3 R	Complete 100 %			
		Best Practice Suggestion Sub-Standard	1 Tapic/2 Tapic Person/2 Tapic Person			
QSHE, CSR & CG	Gas BU	KM Compliance	1 Sharing Person 2 Join Person 4 Sharing Held Up			
excellence	Compliance	Yearly Birthday Health Check	100%			
		QCTA	1 Topic			
		CSR	1 Project			



Shutdown Execution = No Delay

ส่วนบริหารการซ่อมใหญ่โรงงาน





Challenge Target to develop division


Zero delay time in turnaround form dry out management





2 การกำหนดหัวข้อความรู้ที่ประกอบด้วยแหล่งความรู้ลำดับการจัดการ





ส่วนบริหารการซ่อมใหญ่โรงงาน







Score topic	Score description	10	8	6	4	2
Frequency in each year	Frequency of problem in Turnaround in each year	>20	16-20	11-15	6-10	1-5
Loss in each	Loss of problem in each	>5,000,000	1,000,000- 5,000,000	500,000- 999,999	100,000- 499,999	<100,000
Urgently of knowledge	Use experience and knowledge to estimate that must be clarify and utilize it urgently	1 month	3 month	6 month	1 year	2 year








Best Practice


🔲 3.1 กระบวนการจัดการความรู้ Best practice ที่ใช้งานปัจจุบัน





Tasnoc

Best Practice







🔲 3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม


Current Situation



สภาพปัญหา TA4GSP3 2013

- 🕨 การ Dry Out ช้ากว่าแผน 96 ชั่วโมง
- Feed Max ช้ากว่าแผน 96 ชั่วโมง
- 🕨 สูญเสียโอกาสในการผลิต Product 28 ถ้านบาท
- 🔪 ส่ง Product ให้ลูกค้าช้ากว่าแผน 4 วัน

จำนวนชั่วโมงการ Dry Out ที่ช้ากว่าแผน







Best Practice

3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม

ผลกระทบทางตรง









🔲 3.2 <u>อธิบาย รายละเอียดของ Practice เ</u>ดิม


ผลกระทบทางอ้อม

Q คุณภาพของงาน	- งานไม่มีคุณภาพเนื่องจากล่าช้าทำให้ต้องเร่งรีบในกระบวนการอื่นๆ
C ต้นทุน	- สูญเสียโอกาสในการผลิต (Margin Loss) 28 ล้านต่อ 1 Turnaround/Shutdown
D ส่งมอบ	- การส่ง Product ให้ลูกค้าล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
S ความปลอดภัย	- ต้องเร่งรีบในกระบวนการ Start Up เพื่อพยายาม Recovery แผนทำให้อาจเกิด อุบัติเหตุขึ้น
M ขวัญและกำลังใจ	 ผู้ปฏิบัติเสียขวัญและกำลังใจเนื่องจากถูกลูกค้าร้องเรียนเนื่องจากไม่ได้รับ Product ตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าเนื่องจากงานล่าช้า
E สิ่งแวดล้อม	- เมื่อต้องเร่งรีบปฏิบัติงานทำให้การทำงานขาดความระมัดระวังมากขึ้น อาจเกิดปัญหาการหกล้นรั่วใหลจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม





วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ : Why-Why Analysis





Problem # 1

Problem: เครื่องวัด Dew Point อ่านค่าที่อ่านได้ไม่เปลี่ยนแปลง

How to prove: 1. Check Battery

2. ตรวจสอบวันหมด Due Date ของ การ Calibrate



Result: 1. ตรวจสอบพบถ่านอ่อน

2. เครื่องไม่ได้ Calibrate หมด Due Date



Problem # 2

Problem: เครื่องวัด Dew Point ไม่เพียงพอ

How to prove: ตรวจสอบจำนวนจุดที่วัด Dew Point และจำนวนเครื่องวัด Dew Point





Result: จำนวนเครื่องวัด Dew Point ไม่เพียงพอเนื่องจากต้องใช้งานหลายจุดพร้อมกันทำให้เสียเวลาในการต่อ คิวรอ




Problem # 3

Problem: Hose และ ประแจสำหรับขั้นเปิด Drain Low Point ไม่เพียงพอ

How to prove: 1. ตรวจสอบจำนวน Hose ที่ต้องใช้งานและจำนวน Hose ที่ใช้งานจริง

2. ตรวจสอบจำนวนประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point ที่ต้องใช้งานและจำนวน

ประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point ที่ใช้งานจริง



อุปกรณ์	จำนวน ที่ต้อง ใช้	จำนวนที่มี อยู่จริง	ปัญหา
Hose	50	20	ต้องรอให้แต่ละจุคเสร็จแล้ว จึงจะถอคไปใช้ต่อที่อื่นได้
ประแจสำหรับขัน เปิด Drain Low Point	20	10	คนใช้งานต้องรอคิว

Result: จำนวน Hose และ ประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point ไม่เพียงพอเนื่องจากต้องใช้งานหลายจุด พร้อมกันทำให้เสียเวลาในการต่อคิวรอ



Problem # 4

Problem: จำนวน Man Power ไม่เพียงพอ

How to prove: ตรวจสอบจำนวนพนักงานปตท.และพนักงานผู้ช่วยทั้งหมด

กะ	จำนวนคนที่ ต้องมี	จำนวนที่มีอยู่ จริง	ปัญหา
กะดึก ปตท.	25	15	ขาดแรงงาน
กะดึก พนักงานผู้ช่วย	15	3	ขาดแรงงาน
กะกลางวัน ปตท.	25	15	ขาดแรงงาน
กะกลางวัน พนักงาน ผู้ช่วย	8	3	ขาดแรงงาน

Result: พนักงานปตท. และพนักงานผู้ช่วยไม่เพียงพอทำให้การ Dry out ล่าช้าเนื่องจากต้องรอดำเนินการจุดอื่น ให้แล้วเสร็จก่อนมาดำเนินการในจุดนั้น (ไม่สามารถดำเนินการคู่ขนาน)





Problem # 5

Problem: ไม่มีการจัดทำ Dew/Low Point List

How to prove : ค้นหา Dew/Low Point List ที่รวบรวมอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

Result: ไม่มีการจัดทำ Dew/Low Point List ทำให้เกิดความไม่มั่นใจและไม่เชื่อมั่นในจุด Dew/Low Point ที่ได้ รวบรวมมา





Problem # 6

Problem: Low Point Drain ถูกเปิดไม่ครบทุกจุด

How to prove: ดำเนินการวัดค่า Low Point ตาม Low Point ต่างๆ

Low Point : Can't Identify



Result: พบว่าไม่ได้ดำเนินการ Purge บางจุดเนื่องจากถูกนั่งร้านบังทำให้ไม่ทราบว่าบริเวณนั้นมีจุด Low Point

Drain






🔲 3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม

ขั้นตอนในการ Dry Out







Dry Out By N2
Drain Low Point

- Dry Out By Sales Gas

- Drain Low Point

วัดค่า Dew Point (-65 c)

Plan: Dry Out 21 hrs. (GSP3)

Plan: Dry Out 52 hrs. (ESP)


Plan: Dry Out 60 hrs. (GSP5)





Best Practice

🔲 3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม







🔲 3.3 อธิบาย รายละเอียด ของ Best Practices และการนำ Best Practice ไปใช้งาน

OBJECTIVE

ลดเวลาการ Dry Out ในขั้นตอนการ Start Up ทำให้ไม่เกิดการ Delay ในช่วง Turnaround

TARGET

ลดจำนวน Delay จากการ Dry Out เป็น 0 ชั่วโมง





Problem # 1

Problem : เครื่องวัด Dew Point อ่านค่าที่อ่านได้ไม่เปลี่ยนแปลง

Solution: 1. Check Battery ก่อนการใช้งานทุกครั้ง

2. ตรวจสอบวันหมด Due Date ของ การ Calibrate ก่อนการใช้งานทุกครั้ง



Result: สามารถอ่านค่าจากเครื่องวัด Dew Point ได้อย่างแม่นยำ



Problem # 2

Problem : เครื่องวัด Dew Point ไม่เพียงพอ

Solution: ตรวจสอบจำนวนจุดที่วัด Dew Point และจำนวนเครื่องวัด Dew Point เพื่อบริหารจัดการและจัดหา เครื่องวัด Dew Point ให้มีความเหมาะสม

Result: เครื่องวัด Dew Point เพียงพอต่อการใช้งานจริงไม่เกิด Waiting Time โดยเพิ่มเครื่องวัด Dew Point จาก 2 เครื่องเป็น 7 เครื่อง





Problem # 3

Toblem: Hose และ ประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point ไม่เพียงพอ

Solution: 1. ตรวจสอบจำนวน Hose ที่ต้องใช้งานและจำนวน Hose ที่ใช้งานจริง เพื่อบริหารจัดการและจัดหา Hoseให้มีความเหมาะสม

2. ตรวจสอบจำนวนประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point ที่ต้องใช้งานและจำนวนประแจสำหรับขัน เปิด Drain Low Point ที่ใช้งานจริง เพื่อบริหารจัดการและจัดหาประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point ให้มีความ

เหมาะสม







Result: Hose และประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point เพียงพอต่อการใช้งานจริงไม่เกิด Waiting Time โดย รวบรวมจัดหา Hose เพิ่มจาก 20 สายเป็น 50 เครื่อง และประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point เพิ่มจาก 10 อันเป็น 15 อัน





Problem # 4

roblem : จำนวน Man Power ไม่เพียงพอ

Solution: บริหารจัดการ Man Power ทั้งพนักงานปตท. และพนักงานผู้ช่วย



Man Power Management



	กะ	จำนวน			ปฏิบัติงาน (ประมาณ)	NOTE	
		FOREMAN	แรงงาน	ະ ວນ	าร์ไทผน เห (การทเห)	NOIL	
	DAY	2	8	10	DAY 1-3, DAY12-15	2 TEAM	
	NIGHT	2	8	10	DAY 1-3, DAY12-15	2 TEAM	
	DAY	1	4	5	DAY 4-11	1 TEAM	
	NIGHT	1	4	5	DAY 4-11	1 TEAM	

Result: Man Power เพียงพอต่อการทำ Dry Out



Problem # 5


Problem : ไม่มีการจัดทำ Dew/Low Point List

Solution: จัดทำ Dew/Low Point List ลงใน P&ID เพื่อจัดทำเป็น Standard

Dew/Low Point List

	Description	P&ID
1	Up Stream 3503S0101A,B	3503-001
2	Up Stream 3503S0102A,B	3503-001
3	Feed Gas Outlet 3503E012	3503-001
4	Up Stream 3503S0103A,B	3503-001
5	Up Stream 3503S0104A,B	3503-001
6	Outlet 3503E01 to 3503E01(Tube)	3503-002
7	Outlet 3503E01 to 3503T01(Shell)	3503-002
8	Outlet 3503E03A(Tube)	3503-002
9	Outlet 3503E03B(Tube)	3503-002
10	Inlet 3503E10(Shell)	3503-003
11	Up Stream 3503S0504A,B	3503-003
12	Up Stream 3503S0505A,B	3503-003
13	Up Stream 3503S0401A,B	3503-004
14	Up Stream 3503S0404A,B	3503-004
15	Up Stream 3503S0402A,B	3503-004
16	UP Stream 3503LV006	3503-004
17	Down Stream 3503FV002	3503-004
18	Down Stream 3503FV006	3503-004
19	Bottom 3503T01	3503-006
20	Up Stream 3503S0403A,B	3503-004
21	Outlet Dehydration (3502-S01)	

Dew/Low Point Position



Result: สามารถ Purge Dew/Low Point ได้อย่างครบถ้วน

i iru gani adura da anig ai vi i



Problem # 6

Problem: Low Point Drain ถูกเปิดไม่ครบทุกจุด

Solution: ดำเนินการจัดทำและแขวน Dew/Low Point Tag






Dew/Low Tag

Result: สามารถคำเนินการเปิด Dew/Low Point ได้ครบถ้วนทำให้สามารถ Purge ได้อย่างมีประสิทธิภาพ





Best Practice








🔲 3.4 อธิบายผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ของ Best practice ว่าดีกว่า practice เดิมอย่างไร Practice เดิม **Best Practice** ไม่มีขั้นตอนการ Preparation เพิ่มขั้นตอนการ Preparation Dew Point List Dew Point List Tools List Dry Out Process P&ID Marking Preparation N2 + Sale Gas Tag Check Battery Purging Calibrate Open Low Point Preparation Dry Out Preparation Drain Dry Out Process Execution **Dew Point** N2 + Sale Gas Purging ≤-65°C Open Low Point Drain Dew Point ≤ -65°C End ส่วนบริหารการซ่อมใหญ่โรงงาน End











🔲 3.4 อธิบายผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ของ Best practice ว่าดีกว่า practice เดิมอย่างไร

ผลทางตรง



ลด Margin Loss



ผลทางอ้อม



ไม่มีข้อร้องเรียน

ไม่เหนื่อย

มีขวัญและกำลังใจ

- มีความระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องเร่ง รีบปฏิบัติงานทำให้ไม่เกิดปัญหาการหกล้น รั่วไหลและไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม






Dest Fractice

🔲 3.4 อธิบายผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ของ Best practice ว่าดีกว่า practice เดิมอย่างไร

จำนวนชั่วโมงการ Dry Out ที่ช้ากว่าแผน



ESP Apr

- Dry Out Plan: 52 hrs.
- Dry Out Actual 52 hrs.

No delay

Follow Up Plan

- GSP5 Jul 2014
- GSP1 May 2015
- GSP5 Jul 2015






Best Practice

3.4 อธิบายผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ของ Best practice ว่าดีกว่า practice เดิมอย่างไร

GSP5

CPM START UP FORTA2.3GSP.5 (23 Aug - 16 Sep 2014) PLAN







🔲 3.4 อธิบายผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ของ Best practice ว่าดีกว่า practice เดิมอย่างไร

ผลทางตรง



ลด Margin Loss



ผลทางอ้อม



ไม่มีข้อร้องเรียน

ไม่เหนื่อย

มีขวัญและกำลังใจ

- มีความระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องเร่ง รีบปฏิบัติงานทำให้ไม่เกิดปัญหาการหกล้น รั่วไหลและไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม






Best Practice

3.4 อธิบายผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ของ Best practice ว่าดีกว่า practice เดิมอย่างไร

การนำ Best practice ที่ได้ไปใช้งานต่อใน Shutdown GSP5



ESP Apr

- Dry Out Plan: 52 hrs.
- Dry Out Actual 52 hrs.

GSP5 Sep

- Dry Out Plan: 60 hrs.
- Dry Out Actual 48 hrs.

No delay

No delay

Follow Up to Next Year 2015


- GSP1 May
- GSP5 Jul





🔲 3.4 อธิบายผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ของ Best practice ว่าดีกว่า practice เดิมอย่างไร

สรุปผลการดำเนินการตาม Best Practice







3.5 การนำ Best Practices ที่ได้ผลลัพธ์ดี ไปเผยแพร่


Event	Location	Date
TPM Health Check	ឃ ល្ង.	17 ก.ค. 57
Knowledge Sharing for Operation	PPS Meeting	10 เม.ษ. 56
Department Meeting	C-229	15 ต.ค. 57



TPM Health Check












3.6 ระบบการจัดเก็บ Best Practices





4 การควบคุมคุณภาพ ความรู้ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ ตรค ทันสมัยอยู่เสมอ



Knowledge ผู้อนุมัติให้มีการ		ความถื่	วันที่	
Topics เผยแพร่		ในการปรับปรุง	ปรับปรุงครั้งสุดท้าย	
Dry Out Management for Turnaround	Chawalit.B	Every Turnaround	May. 2014	



5. การจัดการแผนงานและตัวชี้วัดความสำเร็จ Best Practice



	Topics	Resp.	Jan,14	Feb,14	Mar, 14	Apr 14	May 14	Aug 14	Sep 14
1	Choose topic to develop to be Best practice	Benchaporn							
2	Set target of Best Practice	Benchaporn							
3	Develop Practice to be Best Practice	Member							
4	Check correction of the practice	Chawalit							
5	Use Practice	T/A Team							
6	Compare Practice with target	Benchaporn							
7	Improve Practice	T/A Team					Ī		
8	Use Practice after improvement	T/A Team					_		
9	Compare result with target and announce to be Best Practice	Benchaporn							